



# Rapport for miljøtilsyn hos Aalborgvej 70, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Torben Nielsen	Nørholmsvej 345	9240 Nibe	
<b>Tilsynsdato</b>	23-09-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
		<b>CHR nr.</b>	33380
		<b>CVR nr.</b>	27620388
		<b>P. nr.</b>	1010424646
<b>Samkøring</b>	SKALFARMS ApS Håls Bygade 8 Klim & Høflers Eftf. V/Torben Nielsen Nørholmsvej 345		

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7
<b>Godkendelsesdato</b>	12-08-2011

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-11-2017	Aftale	Efterkommet	Flydelaget skal genetableres inden for en uge.
06-09-2018	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag på mellemste gyllebeholder
06-09-2018	Aftale	Efterkommet	Manglende dokumentation for produktionen i planår 17/18
04-12-2019	Indskærpelse	Efterkommet	1160 m3 beholder: Reperation af kabel i hul nr. 14

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	100	200	0	Møddingspladsen er nedlagt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen fast mæg på ejendommen. Den gamle møddingsplads er nedlagt.
Ensilage, øvrige	Ingen oplag af ensilage på ejendommen

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1976	06-10-2009	78	325		Anvendes ikke.
Gyllebeholdere	01-01-1992	27-11-2019	290	1.160		
Gyllebeholdere	01-01-2000	27-11-2019	547	2.500		
Gyllekælder	01-01-1976		0	121		
Gyllekanaaler	01-01-1976		0	69		
Gyllekanaaler	01-01-2000		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976		0	27		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Tilsynet gav ingen anledning til bemærkninger om gyllebeholdernes tilstand.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle beholdere blev kontrolleret i 2019.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav. Der er langt over 100 meter til vandløb.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget på den store var fint. Den lille var næsten tom og lige blevet omrørt. Logbøger blev kontrolleret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på alle beholdere
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation står for tømningen af beholderne. Kommer med vogn med sugetårn.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke aktuelt

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Der er ingen markstakke på ejendommen	

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Al håndtering og opbevaring af sprøjtemidler foregår på anden ejendom. Ligeledes gør rengøring af udstyr.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie på ejendommen. Lysstofrør køres på anden ejendom
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ok - Aftale med Marius Pedersen.
Opbevaring af kadavere	Opbevaringsplads med spalter nord for mellemste gyllebeholder. benytter Kadaverkappe og containere.
Opbevaring af andet affald	Andet affald samles i ejendommens maskinhus, og afhentes af ejer selv, der køre det til anden ejendommen hvor det sorteres - Køres herfra på genbrugsplads eller afhentes.
Affald, øvrige	Minimalt affald

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer er bekendt med fordelene ved at afsætte gylle til biogas. Biogas-anlæggene er ikke interesseret, da gyllen er for tynd.
Klima- og energitiltag	Der er tidligere opnået tilskud til at skifte belysning i staldene til LED , dog ikke udbetalt endnu. Ca. 70% af belysningen er udskiftet til LED.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ressourcer og genanvendelse*	Der er god fokus på ressourceforbruget og genanvendelse på ejers ejendomme.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Biologisk fluebekæmpelse - Benytter Rovfluen. Rottebekæmpelse foretages af Scan-Kill
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ikke godkendelsespligtig