

HAMEBO A/S  
Langtvedvej 4  
9300 Sæby

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

30. august 2017

## Rapport efter miljøtilsyn hos Maskinfabrikken HAMEBO A/S, Langtvedvej 4, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har den 29 august 2017 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Jan Legaard og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Sagsnummer:  
GEO-2017-03195

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.:  
+45 98 45 63 56

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m<sup>2</sup> jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Olietanke - indskærpelse

Ved tilsynet blev det konstateret, at der er olietank fra 1985 og olietank fra 1986 på virksomheden. Begge tanke er derfor ældre end 30 år, hvorfor de skulle være sløjfet.

Det indskræpes, jf. Bekendtgørelse om indretning, etablering, og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen), nr. 611 af 10. december 2015, § 45, at begge tanke sløjfes.

Kontaktperson: Preben Simonsen, tlf. 98 45 63 70

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2016.

- Opbevaring af farligt affald - indskærpelse

Ved tilsynet blev det konstateret, at køle- og smøremiddel (farligt affald) opbevares i lukkede tromler udendørs på paller placeret på stabil grus. Farligt affald opbevares derfor under forhold, hvor der er risiko for forurening af jord og grundvand.

Det indskræpes, jf. Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (Maskinværkstedbekendtgørelsen), nr. 1734 af 21. december 2015, § 31, stk. 5, at farligt affald opbevares på tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, tlf. 98 45 63 56

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

## Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| Telefon | 98461771 | CVR nr. | 15497408   |
| Fax     | 98467619 | P. nr.  | 1000933379 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

### Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenkontrol (journal) | Ved dette tilsyn blev der ikke forespurgt om dokumentation for egenkontrol.                                                |
| Miljøgodkendelse      | Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse                                                                          |
| Forurenet jord        | Det vurderes at virksomhedens drift ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.                              |
| Indretning & drift    | Maskinværksted, der fremstiller diverse metalkomponenter. Produktionsarealet vurderes til at være ca. 800 m <sup>2</sup> . |

### Luftemissioner

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftforurening | Der er punktudsug fra alle maskiner. Filtre rengøres to gange årligt af virksomheden selv. Afkast, der tidligere kun lige var ført over tag, er blevet forlænget efter seneste tilsyn. |

### Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj         | Alle støjende aktiviteter foregår indendørs og er derved ikke til gene for andre. Kompressor er ligeledes placeret indendørs |

### Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, generelt | Ingen afløb i værksted og derved ingen olieudskiller. Der udledes kun sanitært spildevand |

### Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|              |                  |

#### Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | Tre tanke på virksomheden, som alle bruges til opbevaring af fyringsolie. 1500 l tank fra 1985, 1800 l tank fra 1986 og 1200 l tank fra 2016. Virksomheden er bekendt med, at de to ældste tanke skal sløjfes og der er bestilt nye, som vil ankomme senest oktober d.å. Forholdet indskræpes alligevel |

#### Oplag af affald

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald   | <p>Køle- og smøremiddel samt spildolie opsamles i tromler på værksted og opbevares i lukkede tromler udendørs på paller placeret på stabil grus. Forholdet blev indskræpet, eftersom der risiko for forurening af jord og grundvand. Der sker også opbevaring i palletanke, hvilket blev godkendt.</p> <p>Sæby Kloakservice afhenter.</p> <p>Indendørs på værkstedet er der kemikalierum (støbt gulv og uden mulighed for afløb til kloak), hvor køle- og smøremiddel samt olie der anvendes i produktionen er opbevaret.</p> <p>Miljøklude opbevares i containere fra Berendsen, som også afhenter</p> |
| Affald, generelt | Alt metalskrot afhentes af Stena Jern & Metal. Metalskrot opbevares både indendørs (tromler) og udendørs (lukkede containere) under halvtag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |