

Top Ti Auto v/ Skæve Auto
Primulavej 16
9750 Østervrå
ATT.: Torben Nielsen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via: top10auto@mail.tele.dk

5. juli 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Top Ti Auto v/ Skæve Auto beliggende Primulavej 16, 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2022-04044
Dokumentnummer: 6774742

Frederikshavn Kommune har den 05.07.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Torben Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98 95 12 15	CVR nr.	75962819
Fax		P. nr.	1008663595


Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der sker reparation og service af biler. Der foretages pladearbejde i et meget begrænset omfang. Der sker ingen lakering eller undervognsbehandling. Nedenfor ses billeder af værkstedet:</p>  <p>Åbningstid fra kl. 7.30 til kl. 16.00.</p> <p>Antal ansatte: 2 stk.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. (Ikke relevant, da virksomheden ikke har autolakering eller undervognsbeh.) - Mængde farligt affald og leveringssted. <p>Værkstedet opbevarer faktura i mapper eller på mail herover.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast.


	Der er alarm på udsugning. Der er cyklonfilter på udsug fra slibeprocesser. Virksomheden noterer på skuffen, hvornår bakken med slibestøv fra cyklonfilter sidst er tømt.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen og der er ikke krav om MGK.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke, at give anledning til forurening. Der blev ifbm. tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	<p>Værkstedet er opvarmet med fjernvarme.</p> <p>Virksomheden opsamler regnvand i tønder, som anvendes til privat havevanding. Virksomheden har fået to plast-olietanke, som virksomheden vil rengøre og anvende til regnvandsopsamling i stedet for tønderne.</p> 

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har rumventilation, som recirkulerer og udskifter luften i værkstedet.</p> <p>Virksomheden har punktudsug til udstødningsgas. Der er ikke filter på afkastet.</p> <p>Virksomheden sliber bremseemner, hvor der er et cyklonfilter på afkastet. Se nedenfor:</p>  <p>Det er yderest sjældent, at virksomheden svejser på lokaliteten. Dette sendes til deres afdeling i Skæve, hvor der er en pladesmed.</p>



Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjende aktiviteter foregår bag lukkede døre og porte. Kompressor er placeret indendørs, se nedenfor:</p>  <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har en indendørs vaskeplads, se nedenfor, som har en tilladelse dateret 19. juli 2000 med en række vilkår i.</p>

	
<p>Vaskeaktiviteterne anvendes yderst sjældent og derfor stilles der ikke p.t. krav om årlig udtagning af repræsentativ prøve af spildevandet. Prøveudtagningen kan genoptages, såfremt kommunen skønner, der er behov for dette.</p>	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Alle afløb i værksted og fra vaskeplads passerer olieudskillere og sandfang som tømmes halvårligt af Stæten. Dette er en automatisk ordning.</p> <p>Sidste tømning var i marts 2022.</p>


Olie- og kemikalietanke


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Etableringsår: 2000 Placering: Over terræn, udendørs Størrelse: 1500 L Indhold: Spildolie</p> <p>Etableringsår: 2000 Placering: Over terræn, udendørs Størrelse: 1500 L Indhold: Smøreolie</p> <p>Der findes to smøreolietanke, hvoraf det kun er den ene tank, som står registreret i BBR. Der blev på tilsynet taget billede af typeskiltet på den sidste bordolietank til smøreolie, se nedenfor, således tanken kan registreres på BBR. Tanken er fra 2000 og på 1.500 L.</p>



Kommunen registrerer olietanken i BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spildolie: Avista Oil Oliefiltre, spraydåser: MV Kølervæske: MV Bremsevæske: MV Miljøklude: Elis (tidl. Berendsen) Batterier/akkumulatorer: Returordning med Danbrit. Blyakkumulatorer opbevares korrekt i kasse.</p> <p>Alt farligt affald opbevares korrekt i godkendte beholdere fra MV og står på indbygget spildbakke i gulvet, se nedenfor:</p>  <p>Spildolien opbevares i stor bordolietank, som er placeret i rum uden afløb. Se nedenfor:</p>

		
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Dæk: Sæby Produkthandel Plast kofanger: Sendes til deres afdeling i Skæve Bilruder: Sendes til deres afdeling i Skæve Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: Peter Sørig - frasorteres i særskilt container.</p> <p>Affaldet opbevares korrekt.</p>	