



Ballerup Dinitrol Center  
Metalbuen 26  
2750 Ballerup

sendt via e-mail: [dinitol@ballerupdinitrol.dk](mailto:dinitol@ballerupdinitrol.dk)

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
[www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk)

Dato: 6. oktober 2020

Tlf. dir.: 4175 0123  
E-mail: [mt-miljo@balk.dk](mailto:mt-miljo@balk.dk)  
Kontakt: Heidi Bay

Sagsid: 09.20.02-K08-3-20

### **Ballerup Dinitrol Center, Metalbuen 26, 2750 Ballerup, matr. nr. 185a Ballerup By, Ballerup – miljøtilsynsrapport 2020**

Den 9. september 2020 har Ballerup Kommune v/Heidi Bay udført et telefonisk miljøtilsyn hos Ballerup Dinitrol Center. Fra virksomheden deltog Ib Olsen. Tilsynet er udført telefonisk grundet corona.

Virksomhedens navn	<b>Ballerup Dinetrol Center</b>
Virksomhedens adresse	Metalbuen 26
CVR nummer	18562448
Matrikel	185a, Ballerup By, Ballerup
Virksomhedstype	Autoværksted Q01 undervognsbehandling
Deltagere på tilsynet	Ballerup Kommune v/Heidi Bay (miljø) Ballerup Dinitrol Center v/Ib Olsen
Tilsynet omfattende	Hele virksomheden
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)

#### **Håndhævelser**

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn. Ingen håndhævelser på baggrund af tilsynet den 9. september 2020.

#### **Generelt vedrørende Ballerup Dinetrol Center.**

##### *Aktiviteter*

På virksomheden foretages undervognsvask- og behandling. Der arbejder 3 på værkstedet samt undervognvaskeanlæg. Der undervognsbehandles i øjeblikket ca. 5 biler om ugen. Der bruges Dinetrol 620-85 samt Dinetrol 3641 varmvoks til undervognsbehandlingen.

Afvaskning af bilerne sker med varmt vand (damp) og med højtryksspuler.

### Opvarmning

Området er projektgodkendt til kollektiv forsyning (fjernvarme eller naturgas).

### Vand

Virksomheden er beliggende i indvindingsopland til drikkevandsforsyning udenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser).

### Følsomhed

Nærmeste følsom arealanvendelse er beliggende mindre end 200 m fra virksomheden.

### Jordforurening

Ejendommen er delvist kortlagt som forurenede – V2. Det vil sige, at der er påvist forurening på en del af arealet.

Det betyder bl.a., at hvis der skal foretages anlægsarbejde på den kortlagte del af ejendommen skal det i samarbejde med Ballerup kommune vurderes, om det der skal ansøges om §8 tilladelse efter jordforureningsloven.



### *Kloakering*

Virksomheden er separatkloakeret. Tegninger kan findes på [www.filarkiv.dk](http://www.filarkiv.dk)

## **Gennemgang af miljøforhold**

### *Miljøledelse*

Der er ikke certificeret miljøledelse eller skriftligt formulerede miljøforhold. Dinitrols hovedkontor fører kontrol med virksomhedens udstyr og virksomheden er derfor tilknyttet en ordning kaldet DTI-kontrol.

### *Spildevand*

Ballerup Kommune har den 8. oktober 2009 meddelt "Tilladelse til tilslutning af spildevand fra anlæg for undervognsbehandling hos Ballerup Dinitrol Center.

Lyngholm Kloakservice tømmer udskilleren og grav ca. 4 gange om året, hver anden gang tømmes sandfanget. Intervallerne varierer afhængigt af hvor mange biler der har været behandlet. Dokumentation for seneste tømning er fremsendt pr. mail den 1. oktober 2020.

### *Affald*

Virksomheden producerer ikke storemængder affald.

Dinitrol afhenter og leverer behandlingsprodukt i tønder (850-1000L)

### *Luft*

Der er tilkoblet ventilation og gulvsug i sprøjtekabinen. Ventilationen vedligeholdes af ventilationsfirma, Ventilationskompagniet ApS. Kontrolrapport er fremsendt den 1. oktober 2020.

### *Belægning*

Gulvet i værkstedet er beton. På baggrund af fremsendte billeder den 1. oktober 2020 er gulvet vurderet i fin stand.

### *Støj*

Ballerup Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

## **Gennemgang af miljøforhold**

Der er ingen væsentlige miljømæssige bemærkninger.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	9. september 2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	<b>3,14</b>

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Med venlig hilsen

Heidi Bay