

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Jan Hjortsberg Romlov
Herningvej 92, 7330 Brande

2. september 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
29-08-2025

Udført på Jan Hjortsberg Romlov
Herningvej 92, 7330 Brande
CVR-nr.: 26363098
P-nr.: 1008826117

Tilsynet er foretaget som et Prioriteret tilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var Jan Romlov fra virksomheden og Birgitte Madsen, Ikast-Brande Kommune.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret på ejendommen i 1990. Virksomheden blev etableret i tilovers blevne landbrugsbygninger. Der var tidligere hønsefarm og plantebrug på ejendommen.
1.3 Antal ansatte	Udover ejeren er der 3 ansatte.
1.4 Daglig driftstid	Den normale driftstid er mandag - fredag kl. 7.00 - 18.00. Pladsen med salg af sand, flis, granit, sten m.m. er åben mandag - torsdag kl. 16.00 - 18.00, fredag kl. 12.00 - 18.00, lørdag kl. 8.00 - 16.00 samt søndag efter aftale. Det er muligt at ringe udenfor normal arbejdstid ligesom der kan forekomme sæsonprægede aktiviteter.
1.5 Processer	Virksomheden er en traditionel vognmands- og entreprenørvirksomhed med tilhørende salg af sand, grus, flis og lignende. Der er etableret knuseplads for bygningsdele på virksomheden.
1.6 Maskiner og anlæg	Der er 5 lastbiler, 3 gummigede samt små entreprenørmaskiner på virksomheden.
1.7 Transport	Der er i snit 8 udkørsler fra ejendommen til hovedvej 18 med egne lastbiler.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er oplag af flis, forskellige farver granitskæver, sten, grus, sand m.m. i kummer på pladsen sydøst for garagebygningen. Ligeledes er der etableret en plads, hvor containerkasser, der ikke er udlejet, er placeret.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i landzone.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er ca. 100 m til Skjern Å.



2.3 Renere teknologi	Ved indkøb af maskiner med mere indgår miljø og energiforbrug i vurderingen sammen med produktionsteknisk egenskaber.
2.4 Egenkontrol og dokumentation	Ikke relevant.
2.5 Miljøledelse	Ikke relevant.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	I forbindelse med virksomhedens aktivitet med salg af flis, forskellige farver granitskærver, sten, grus, sand m.m. er der oplag af disse fraktioner i kummer på pladsen sydøst for garagebygningen.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Råvarerne opbevares i kummer på pladsen sydøst for garagebygningen.
3.3 Olietanke	Der er to dieseltanke i garagebygningen. Der er ingen tankattester på tankene, men på pladerne på tanken er følgende oplysninger: - nr. 396562 fra 1988 - nr. 390791 fra 1987
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Diverse kemikalier opbevares i værkstedet.
3.7 Opbevaring af olie	Olie opbevares i værkstedet.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er ingen udsugningsafkast fra virksomheden.
4.2 Punktudsug	Der er ingen udsugningsafkast fra virksomheden.
4.3 Ventilationsafkast	Der er ingen udsugningsafkast fra virksomheden.



4.4 Svejsning	Der svejdes meget lidt reparationssvejsning.
4.5 Maleanlæg	Ikke relevant.
4.6 Energianlæg	Opvarmning sker med stokeranlæg.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Afkastet fra fyringsanlæg er ført over tag.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Der er ingen speciel støj fra virksomheden. Der er ikke registreret klager over støj fra virksomheden.
5.2 Støjkilder	Der er ingen speciel støj fra virksomheden. Der er ikke registreret klager over støj fra virksomheden.
5.3 Kompressor	Kompressoren er placeret i bygningen ved garagebygningen.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen. Vask af lastbiler, gummiged samt entreprenørmaskinerne foregår ved kollegaer med vaskeplads.
6.2 Sanitært spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand fra ejendommen. Spildevandet ledes til rodzoneanlæg.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Overfladevandet nedsives på ejendommen.
6.5 Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.
6.6 Sandfang	Der er intet sandfang på virksomheden.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Der er ikke egentlig affaldsproduktion på virksomheden. Der kan forekomme midlertidig oplag af metaller (jern, alumin-ium



	m.m.). Dette er til videre salg. Der vil også være oplag af nedknust bygningsaffald, der kan bruges som vejfyld m.m..
7.2 Farligt affald	Der produceres ikke farligt affald på virksomheden. Olieskift på entreprenørmaskiner m.m. foregår ved Ejner Hessel, Brande.
7.3 Affaldstransportører	Det er virksomheden selv, der kører med evt. affald.
7.4 Håndtering farligt affald	Ved spild opsamles dette med kattegrus og bortskaffes som brændbart affald.

Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Jan Hjortsberg Romlov
Virksomhedens adresse	Herningvej 92, 7330 Brande
Virksomhedens CVR-nummer	26363098
Virksomhedens P-nummer	1008826117



Dato for tilsyn	29-08-2025
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Typen af virksomheden	H 51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel, Redningsstationer mv.
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 1. oktober 2025**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.