

Palms Auto v/René Pagh
Skovlunde Byvej 96B
2740 Skovlunde

Natur Klima og Miljø

Heidi Uttenthal Bay (HBAY)
E-mail hbay@balk.dk

Sagsnr.: 09.00.00-K08-14-24

Sendt til Rene Pagh via email: palms@palms.dk, info@palms.dk

Dato: 28. januar 2025

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 25. november 2024

Virksomhedens navn	Palms Auto v/René Pagh
Virksomhedens adresse	Skovlunde Byvej 96B, 2740 Skovlunde
CVR nummer	31321565
Matrikel	13iz Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	44944515
Virksomhedstype	autoværksted, Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Deltagere på tilsynet	Heidi Bay og Thomas Lübbers fra Ballerup kommune og Rene Pagh fra Palms Auto
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)



Figur 1: Luffoto fra 2024 af ejendommen, Skovlunde Byvej 96B, 2740 Skovlunde



Håndhævelser

Der er ved tilsynet udført den 25. november 2024 fundet anledning til indskærpelse af krav om sløjfning af indendørs olietank (400 L) fra 1991, jf. *Olietankbekendtgørelsens* § 44, stk. 1, 2). Tanken skal være sløjfet (fjernet eller udskiftet) senest den 31. januar 2025.

Generelt vedrørende Palms Auto v/René Pagh

Aktiviteter

Virksomheden udfører mekanisk reparation af biler og mindre varevogne, samt udskiftning af dæk (sæsonbetonet). Der er i alt 3 medarbejdere, inkl. ejer selv, beskæftiget på værkstedet.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenede på vidensniveau 2 (V2). Ved tilsynet blev der ikke konstateret forhold der gav mistanke om risiko for jordforurening.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med oliefyr forsynet af en overjordisk 1200 L olietank. Olietanken er fra 1997 og skal udskiftes i 2027. Virksomheden overvejer at udskifte oliefyret med enten fjernvarme eller en varmepumpe. Ballerup Kommune bistår med afklaring af muligheden for tilslutning til fjernvarme.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden producerer alene processpildevand fra gulvvask. Dette kræver ikke en spildevandstilladelse.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet. Der er rumudsug og særligt udsug til udstødning, som går til samlet udsugning på toppen af taget.

Støj

Ved tilsynet er der ikke konstateret støjniveau over normalen.



Andre forhold: Opbevaring af motorolie

Virksomheden opbevarer motorolie i en indendørs olietank (400 L) fra 1991. Tanken skal udskiftes, da sløjfningsperioden på 30 år er overskredet jf. *Olietankbekendtgørelsens § 44, stk. 1, 2*).

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i bl.a. fraktionerne brændbart, pap, dæk, metal og farligt affald (herunder akkumulatorer). Det blev aftalt ved tilsynet, at materiale til opsugning af oliespild o.lign. (kattegrus og savsmulds materiale) skal sorteres som farligt affald, der skal afleveres på genbrugsstationen mod kvittering. Det blev ligeledes aftalt, at det vil være fint med en container til særskilt sortering af plast.

Spildolie opbevares i en udendørs spildolietank på 1000 L under overdækning, der tømmes af Avista Oil Danmark A/S. Tømningen bestilles automatisk via tilknyttet overfyldningsalarm på tanken. Som opfølgning på tilsynet er virksomheden blevet bedt om at fremsende en tankat-test for spildolietanken. Faktura for køb af tanken ved Dansk Olie Genbrug A/S den 15. januar 2003 er fremsendt på mail den 9. januar 2025.

Dokumentation fra ABAS Miljøservice for afhentning af farligt affald, oliefiltre og spildolie er fremsendt på mail den 9. januar 2025 i form af hhv. en årsopgørelse for 2023 samt en faktura af den 4. juni 2024.

Uindregistrerede biler

Ved tilsynet blev der konstateret tre uindregistrerede biler. Ballerup Kommune opfordrer til at bilerne enten sælges eller afleveres til autoophug.

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-11-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Håndtering og opbeva-	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):



- Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.
- Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
- Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Thomas Demandt Lübbers
Miljømedarbejder