



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1631  
Ref. TISCH  
Dato: 13.07.2022

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Edslev Losseplads
Virksomhedens adresse	Pindsmøllevej 11, 8362 Hørning
CVR nummer	55133018
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	23.05.2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	16. februar 2022
Deltagere fra virksomheden	Hanne Tokkesdal Jensen og Henrik Halgaard
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Louise Bjerregaard Madsen og Tina Schmidt
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse Boringer og brønde Gasanlægget
Materiale udleveret	-



Fig. 1 Edslev Losseplads

### Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn og nærværende tilsyn har heller ikke afstedkommet håndhævelser.

### Indberetninger om egenkontrol.

Årsrapporter besvares særskilt. Her noteres blot, at afrapporteringer er indsendt rettidigt og ikke har givet anledning til håndhævelser.

Kontrolområde	Konklusion
Perkolat- og grundvandsmonitoring	Perkolat- og grundvandsmonitoring er udført og afrapporteret rettidigt.
Gasindvinding	Årlig oppumpet mængde gas og produceret mængde el er afrapporteret rettidigt.

### Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### Liste over gældende afgørelser:

1. Påbud om ændring af egenkontrolprogram 7. april 2014
2. Godkendelse til indvinding af Lossepladsgas 19. januar 1993

De oprindelige miljøgodkendelser af lossepladsen fra 1979, 1993, 1998 og 1999 er ikke med på listen, idet vilkårene i disse ikke længere er relevante, men godkendelserne er i princippet stadig gældende, og deponeringen er affald er foregået efter vilkårene i disse.

### Generelle forhold

Der er ingen biaktiviteter tilknyttet den nedlukkede losseplads. Edslev Losseplads fremstår velholdt og med god bevoksning. Der er anlagt stier og køreveje.

Århus Kommune ejer Edslev Losseplads, men Kredsløb (tidligere AffaldVarme Århus) står for driften af lossepladsen.

### Indretning og drift

Der monitoreres i 7 grundvandsmoniteringsboringer. På tilsynet blev boring med DGU nr. 88.655 (lokalt nr. 51) og boring med DGU 88.1281 (lokalt nr. 62) ikke lokaliseret. Kredsløb har efterfølgende lokaliseret boringerne og har fremsendt fotodokumentation, se fig. 2 og 3.

Boring 88.655 er beliggende på naboejendommen, som tidligere har været anvendt af asfaltfabrikken Colas Danmark A/S.



Fig. 2 DGU nr. 88.655 (Boring 51)



Fig. 3 DGU nr. 88.1281 (Boring 62)

## Spildevand

Der er fundet PFAS i perkolatet i relativt lave koncentrationer. Oplysningerne er videregivet til rensningsanlægget, der modtager perkolatet.

Kredsløb oplyser, at der ikke går græssende dyr på lossepladsen, og at der ikke er konstateret overløb til arealer med følsom anvendelse.

## Jord og grundvand

Der er konstateret PFAS i grundvandsboring DGU nr. 88.1281, som er filtersat i det sekundære magasin. De fundne koncentrationer er under Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. Forholdet er under vurdering og observation.

## Gas anlægget

Der indvindes gas med henblik på produktion af el og varme. I 2021 var gasproduktionen 63.000 Nm<sup>3</sup>, som blev omsat til en elproduktion på 109 MWh og en varmeproduktion på 259 MWh. Gasproduktionen er dalende.



Fig. 4 Gasanlægget

**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.