



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2019

Virksomheds navn/ ejer	Scanfiber Composites A/S
Adresse	Niels Bohrs Vej 11, Sindal
Dato for tilsyn	06.03.2019
Virksomhedstype	D57 Presning, armering, ekstrud., plast <=100kg/dag
CVR-nr.	10015626
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: Ingen		

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurenet-grund>