



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2020 - 71221
Ref. MKAHA / JUBCH
Dato: 05.10.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Hedeland Deponi ARGO I/S
Virksomhedens adresse	Roskildevej 87, 4030 Tune
CVR nummer	13507406
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	18.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – Kampagne omkring jordoplæg
Varsling af tilsynet	Varslet 15.09.2026 efter aftale omkring kortere varsel.
Deltagere fra virksomheden	Line Skovrider-Ruminski og Nanna Klarlund Christensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Martin Kalmar Hansen og Julie Birk Christiansen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med jordoplæg – herunder kontrol af eventuelle jordoplægs placering, størrelse og formål.
Materiale udleveret	-
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Ingen
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke en del af dette tilsyn.
Jordforurening	Ikke en del af dette tilsyn.



Generelle forhold

Deponiet er utilgængeligt for offentligheden med indhegning og aflåste adgangsveje. Der er 2 porte hvorigennem arbejdskøretøjer kan køre ind på området, hovedindgangen mod nord og en port imod vest. Herudover er der flere låger hvor personer kan få adgang til brønde for at udtage prøver ift. gas-og grundvandsmoniteringen, samt adgang til gasafværgeanlæg. Der er ikke pladser eller områder hvor jordoplæg kunne placeres indenfor hegnet.

Deponiet fremstår bevokset af træer langs skrænter og kanter og lavt mere urteagtigt på de store flader på toppene. Her er vegetationen præget af brændenælder og mere fugtighedskrævende arter. Der er vedligeholdte og trimmede veje rundt, og der udlægges køreplader på disse hvis der er tunge køretøjer der skal på deponiet. Enkelte steder var der aktiv bekæmpelse (sprøjtning) af invasive og uønskede plantearter - japansk pil og bjørneklo. På områder der nyligt var sprøjtet var der meget bar jord der fremstod ensartet og uden sætninger. Der blev ikke konstateret sætninger eller brud på slutafdækningen, og deponiet oplyste de ikke har været oplevet sætninger eller lunger som har været reparationskrævende, og som dermed har krævet jord til formålet. Miljøstyrelsen blev oplyst at deponiet bliver opmålt af landmåler årligt og der ikke har været noget af bemærke i den forbindelse.

Overjordiske slanger til gastransport og brønde var placeret og opmærket så de ikke er i fare for påkørsel af eventuelle arbejdskøretøjer.

Miljøstyrelsen gennemgik hele området uden at konstatere nogen jordoplæg.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger eller håndhævelser.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Gas boring



Trimmet sti



Vestlige port



Oversigt over flade på toppen



Oversigt over flade på toppen



Område nyligt sprøjtet for pileurt,
ensartet slutafdækning



Kiste til installationer i forb. med gas



Markering af brønd for at forhindre påkørsel



Område nyligt sprøjtet for pileurt, ensartet slutafdekning



Oversigt over flade på toppen nordlig.



Oversigt over flade på toppen nordlig.



Trimmet vej og tæt buskas på begge sider.