

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-05-2018 ved:

Søren Lundager Just
Hedevej 3
7480 Vibbjerg

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vandet fra ensilageplads/-siloe skal enten pumpes til opsamlingsbeholder (evt. gyllebeholder) eller udsprinkles på afgrøder.
- Der skal *enten* etableres 1 meter høj mur i ensilagesiloer mod vest *eller* 2 meter plads med afløb mod vest. De 2 meter randbelægning skal etableres, så der er minimum 3 % fald mod afløb.
- Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg, hvor restvand spredes ud på afgrøder.
 - I forbindelse med tilsynet var der en snak om, hvad kommunen kræver i forbindelse med etablering af udsprinklingsanlæg:
 - Udsprinklingsanlæg skal overholde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelse (søg efter "restvand" i bekendtgørelsen).
 - Afstandskrav til naboer, vandløb, mv.
 - Der må ikke udsprinkles på vandmættet jord, derfor er man nødt til at have noget "buffer" i form af evt. fortank/opsamlingsbeholder.
 - Opsamlingsbeholdere skal anmeldes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk
 - Se vedhæftet byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilageplads/-siloe: Der skal være afløb i begge ender af ensilageplads, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.
- Ensilagesaft skal udspinkles, så restvandet fordeles ud på areal, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 32 stk. 5 efterkommes.

Håndhævelser

09-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Afløb fra ensilageplads skal enten udspinkles eller ledes til opsamlingsbeholder.
09-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal have afløb i begge ender.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Søren Lundager Just

Cvr. nr.:29553378

Tilsynsrapport

Telefon	23306919
CVR nr.	29553378
P. nr.	1012322611
E-Mail	skordalsris@mail.dk

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	06-05-2016
Sidste tilladelse	06-05-2016
Tilladte dyreenheder	326,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet, idet der ved tilsynet var 184 køer.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Køer: Sengestald med spalter + dybstrøelsesareal Ungdyr: dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	I stalden til køer skal der være skraber på spaltegulvet. Skraberne skal minimum køre hver fjerde time. <u>Vurdering:</u> Ifølge ejer kører robotskraber ca. hver 4. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk med stor andel græs, ca. 50 %, i foderration.

Antal mdr. på græs - vilkår	<p>Alle af husdyrbrugets kvier (6-27 mdr.) skal være udegående i minimum 6 mdr./år inden for husdyrbrugets udbringningsareal.</p> <p>Alle af husdyrbrugets køer skal være udegående i minimum 2 mdr./år inden for husdyrbrugets udbringningsareal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk, og køer og kvier er på græs i sommerperioden.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak eller anvendes som flydelag i gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	140	203,53	06-05-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	50	72,69	06-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	06-05-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	75	1,23	06-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	83	39,52	06-05-2016	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	06-05-2016	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	06-05-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	28	40,59	0,00	779,32
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	41,93	0,00	825,28

Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,01	0,00	0,13
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Udegående	2	0,87	0,00	17,44
Årshøner, fritgående, konsumæg	Gulvdrift + udeareal	10	0,06	0,00	0,19
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	107	1,16	0,00	11,80
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,56	0,00	89,92
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	142	205,83	4.454,06	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 09-05-2018</u>: 183 køer, 122 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2016/2017</u>: 170 årskøer, 29 kviekalve (0-6 mdr.), 89,6 kvier (6 mdr.-kælvning), 107 tyrekalve (42,5-59,1 kg.) og 2 heste.</p> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Til fluebekæmpelse/-forebyggelse anvendes spagnum som strøelse. Ved malkerobotter anvendes klistresnore.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	03-01-1800	500	750	0	Afløb gylle/fortank.
Ensilageplansilo	01-06-2015	2.079	3.500		Afløb rør, der leder ud på mark.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Afløb i den østlige ende af ensilageplads til rør, som leder restvand fra ensilageplads ud over markareal.</p> <p>Randzone mod vest ikke tilstrækkelig.</p> <p><u>Vurdering:</u> Vandet fra ensilageplads/-siloer skal enten pumpes til opsamlingsbeholder (evt. gyllebeholder) eller udsprinkles på afgrøder - ikke blot ledes ud af rør.</p> <p>Der skal enten etableres 1 meter høj mur i ensilagesiloer mod vest, eller etableres 2 meter plads med afløb mod vest. De 2 meter randbelægning skal etableres, så der er minimum 3 % fald mod afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Anvendes til vaskeplads med afløb til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse spredt på markarealer i foråret.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsyn: 1 markstak. Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	23-06-2009	125	556	Flydela g	Beholderkontrol udført den 23-06-2009.
Gyllebeholder	01-01-1995	23-06-2009	400	1.223	Flydela g	Beholderkontrol udført den 23-06-2009.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	191		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	21	Fast låg	

Gyllebeholder	01-07-2011		625	2.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1990		187	750	Flydelag	<p>Beholderkontrol udført 26-01-2017.</p> <p>Beholderen har adresse: Vester Bardevej 6G</p> <p>Beholderen ligger ved Videbækvej 43, 6920 Videbæk.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. Dybstrøelse køres direkte i markstak.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 556m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2009. Dykket indløb. <u>I udluftningshul skal der sættes prop i.</u> Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 1223m ³ Beholderkontrol udført i 2009. Flydelag: Beholderen ikke tilset ved tilsyn. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 2500m ³ Beholderen er bygget i 2011 Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 750 m ³ , beliggende ved Videbækvej 43. (har adressen Vester Bardevej 6G) Beholderkontrol udført i 2017. Flydelag: Beholderen blev ikke set ved tilsyn. Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier til markdrift, ejendommen drives økologisk. Rengøringsmidler til vask af malkeanlæg står ved roboter/i tankrum. Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg, hvor restvand spredes ud på afgrøder. I forbindelse med tilsynet var der en snak om, hvad kommunen kræver i forbindelse med etablering af udsprinklingsanlæg: - udsprinklingsanlæg skal overholde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelse (søg efter "restvand"). - afstandskrav til naboer, vandløb, mv. - der må ikke udsprinkles på vandmættet jord, derfor er man nødt til at have noget "buffer" i form af evt. fortank/opsamlingsbeholder. - Opsamlingsbeholdere skal anmeldes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til åben grøft fra de gamle bygninger, der er lavet faskine til overfladevand fra den nye stald.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen krav.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			2007	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	1276 01	01- 5323	2002	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast plads, hhv. på møddingsplads og i maskinhus. I forbindelse med tilsyn blev 2.500 liter olietank registreret i BBR. - register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i stor container fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på palle ved gyllebeholder, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 96.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.