

Motor Centrum ApS  
Knivej 4  
8586 Ørum Djurs  
att.: Gunder Molbech

Afdeling: Erhverv og Miljø  
Dato: 29. marts 2016  
Reference: Bente Christensen  
Tlf.: 89 59 40 19  
E-mail: bc@norddjurs.dk  
Journalnr.: 07/29217

## TILSYNSRAPPORT

### Miljøtilsyn hos Motor Centrum ApS, Knivej 4, 8586 Ørum Djurs.

Tilsynsdato: 16. marts 2016  
Fra virksomheden deltog: Gunder Molbech  
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen og Marie Karlsson  
Virksomhedens kontaktperson: Gunder Molbech  
Virksomhedens CVR-nr.: 26574501  
Virksomhedens telefonnr.: 86 38 10 74  
Antal ansatte i virksomheden: 6 incl. ejer  
Virksomhedstype: Autoværksted

#### Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

#### Generelt

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og salg af biler.

#### Affald

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk). For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Indberettede data for 2015 blev gennemgået og fundet i orden.

Type	Transportør/indsamler	Modtager/behandling
Papir- og papemballage	M. Larsen Vognmandsfirma A/S	Stena Recycling A/S
Metalemballage	M. Larsen Vognmandsfirma A/S	M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Udtjente dæk	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS
Oliefiltre	M. Larsen Vognmandsfirma A/S	M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Frostvæsker	M. Larsen Vognmandsfirma A/S	M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Plast	DMS Gruppen A/S	DMS Gruppen A/S
Glas	DMS Gruppen A/S	DMS Gruppen A/S
Jern og stål	DMS Gruppen A/S	DMS Gruppen A/S
Spildolie	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S

Ejer oplyste derudover, at brugte olieklude afleveres til Berendsens Vaskeri, der vasker kludene. Endvidere afleveres brugte batterier hos Nymann Autoparts.

Ejer blev orienteret om forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, og fik udleveret et eksemplar.

#### Skrotbiler / forsikringsbil



2 skrotbiler



1 skrotbil

Norrdjurs Kommune observerede 3 skrotbiler ved tilsynet. 2 af skrotbilerne, se ovenstående billede til venstre, blev brugt til undervisningsformål i forhold til elektriske installationer, når der blev ansat nye lærlinge.

Ovennævnte er blevet drøftet i Norrdjurs Kommunes miljøteam. På grund af det undervisningsmæssige formål har vi vurderet, at bilerne må opbevares på arealet, indtil de ikke længere tjener et undervisningsmæssigt formål samt at det til enhver tid er Norrdjurs Kommune, der skal vurdere det. Skrotbiler skal normalt bortskaffes til godkendt ophugger.

Ejeren til den tredje skrotbil, vist på billedet til højre på side 2, er, ifølge oplysning fra Gunder Molbech, forsvundet. Hvis Gunder Molbech skal have bilen bortskaffet som en skrotbil, skal han bruge ejerens underskrift. Norddjurs Kommune har forelagt ovennævnte for Østjyllands Politi, som oplyser, at de måske kan hjælpe. Det henstilles derfor, at du kontakter politiet og efterfølgende informerer Norddjurs Kommune om resultatet.

Der blev endvidere observeret to forsikringsbiler. Begge biler ventede på at blive afhentet af forsikringen. Da der kun var tale om metalskader, var der ikke risiko for spild af hverken sprinklervæske, kølervæske, olie eller benzin.

Norrdjurs Kommune kan oplyse, at et udtjent motordrevet køretøj senest en måned efter modtagelsen skal afleveres til en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (jævnfør bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner heraf). Såfremt køretøjet indgår som bevismateriale i en retssag eller i en forsikrings sag, gælder reglerne fra den dato, hvor sagen er blevet afsluttet.

Biler, som ikke er skrotbiler, der ikke er indregistrerede og som ikke umiddelbart kan synes, skal laves i stand. Dette skal ske indenfor 6 måneder. Bilen skal straks herefter kunne synes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal den afleveres til godkendt modtager.

Det kan endvidere oplyses, at beskadigede biler skal placeres således, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 19, at der ikke er mulighed for, at evt. kemikalier (olie, bremsevæske, benzin og lignende) kan løbe ud og forurene jorden. Hvis der er mulighed for spild og bilerne ikke er placeret på tæt belægning med afløb til olieudskillere, skal der placeres en spildbakke under bilen. Det skal sikres, at regnvand ikke kan forårsage, at spildbakken bliver fyldt op, således at det løber over.

#### **Råvarer / affald**

Råvarer så som bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske opbevares i lokale med tæt belægning og uden afløb til kloak.

Beholdere til spildolie, kølervæske, oliefiltre, spraydåser m.m. var placeret på tæt belægning og uden afløb til kloak.

Der var sat sedler ved hver beholder, således at det nemt kunne ses, hvor de enkelte væsker skulle placeres. Se nedenstående 2 billeder.



Beholdere med diverse væsker



Beholdere med diverse væsker

## Støj

Der står en kompressor i værkstedet.

Der er umiddelbart ikke nogen støjgener fra virksomheden.



Kompressor i værkstedet

## Luft

Der er udsugning fra 1 svejsested. Udsugningen føres gennem væg til et lokale bagved, som p.t. anvendes til lager. Når svejsestedet benyttes, lukkes portene op i dette lager, således at udsugningen føres ud i det fri. Afkastet er p.t. ikke ført over tag, da lageret er planlagt lagt sammen med værkstedet, og ejer ville således ikke lave hul i taget, før han vidste, hvor afkastet skulle placeres. Se billede på side 5.

Norrdjurs Kommune accepterede dette, da der ikke er nogen naboer i umiddelbar nærhed, der kan blive påvirket.


Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997 "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg", anbefales det, at skorstenen fra svejseudsugningen (hvis der er 1 svejsested) skal føres 1 meter over tag på det sted, hvor den er placeret. Er dette opfyldt, vurderes det, at der vil ske fri fortynding af svejserøgen.

Så snart værksted og lager er lagt sammen, skal der etableres et afkast. Når afkastet er etableret, bedes der fremsendt dokumentation for dette i form af beskrivelse og foto.

Der henvises i den forbindelse til § 11 i bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Der er udsugning fra en smøregrav, som føres over tagflade, se billede på side 5.

Afkastet er ikke ført op i forskriftsmæssig højde. Norrdjurs Kommune accepterede afkasthøjden, eftersom der ikke er nogen naboer i umiddelbar nærhed af værkstedet, der kan blive påvirket. Der skal dog gøres opmærksom på, at Norrdjurs Kommune til enhver tid kan give påbud om, at afkastet skal føres op i forskriftmæssig højde.



Afkast fra svejsested



Afkast fra smøregrav

### Fyringsanlæg og olietanke

Der forefindes 2 olietanke på virksomheden.

En overjordisk ståltank fra 2010, som er registreret i BBR.

En overjordisk ståltank fra 2008, som ikke er registreret i BBR. Denne tank bedes inden 14 dage anmeldt via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk) vedlagt tankattest og skitse over placeringen.

### Olieudskiller

Der er ingen olieudskiller på virksomheden.

### Jordforurening

Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1. Der blev ved tilsynet ikke set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

### Egenkontrol

Virksomheden har følgende egenkontrolvilkår jævnfør § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen:

"Virksomheden skal på forlangende forevist dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndermidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført."

Virksomheden fremviste ved tilsynet en miljømappe med ovenstående oplysninger.

### Containere

Der var opstillet 5 containere på virksomheden. Det kan oplyses, at der skal fremsendes anmeldelse om byggeri snarest muligt. Dette skal gøres elektronisk via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk). Når du har fremsendt anmeldelsen, vil du høre fra Byggegruppen. Såfremt der er spørgsmål til anmeldelsen, kan du rette henvendelse til Byggegruppen på telefon 89 59 40 68.

### Spildevand

Virksomheden har kun sanitært spildevand.

### Øvrigt

Virksomheden er tilmeldt genbrugsstationen som erhverv.

### Brugerbetalning

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetalning for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetalning for tidsforbruget. Brugerbetalningen udgør for 2016 kr. 311,80 pr. time. Brugerbetalningen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

### Offentliggørelse af tilsynsrapport

Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på grund af de nye regler for miljøtilsyn<sup>1</sup>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til [bc@norddjurs.dk](mailto:bc@norddjurs.dk). Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 12. april 2016 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven<sup>2</sup>, forvaltningsloven<sup>3</sup> og miljøoplysningsloven<sup>4</sup> sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen  
miljømedarbejder

c.c. Norddjurs Kommunes Byggegruppe

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger