

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-01-2019 på ejendommen:

Fasterlundvej 2
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.
- 1.200 liters olietank fra 1990 skal tages ud af drift i 2020.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	01-11-2006
Tilladte dyreenheder	178,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra ejendommens dyrehold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.950	178,21	01-11-2006	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.384	36,31	741,23	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 28-01-2019: 1.820 svin over 30 kg.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 1.384 slagtesvin. - 2016/2017: 1.299 slagtesvin. - 2015/2016: 2.630 slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse/-forebyggelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 2006	65	1		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1984	06-09- 2011	123	492		Beholderkontrol udført den 06-09-2011.
Gyllebeholder	01-01- 1987	06-09- 2011	277	1.108		Beholderkontrol udført den 06-09-2011.

Gyllebeholder	01-01-1994	06-09-2011	350	1.400		Beholderkontrol udført den 06-09-2011.
Gyllekælder	02-01-1987		0	950		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 492 m ³ . Beholderkontrol udført i 2011. Revner er udbedret. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.108 m ³ . Beholderkontrol udført i 2011. Dykket indløb: ok. Flydelag: kunne evt. trænge til supplerende halm. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.400 m ³ . Beholderkontrol udført i 2011. Dykket indløb: Fyldes af gyllevogn/lastbil.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen. Kemikalier opbevares på Højbyvej 3.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand bortledes via rør.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6a	1210451			Tank (Produkt på væskeform)		1967	Mineralske olieprodukter			Afblændet	
6a	1210451			Tank (Produkt på væskeform)		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
6a	1210451			Tank (Produkt på væskeform)		1982	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.200 liters olietank fra 1990 står på fast bund ved gavl mod syd, vest for stuehus. Olietanken skal tages ud af drift i 2020. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. I forbindelse med tilsynet blev overjordisk olietank fra 1982 og nedgravede olietanke fra hhv. 1967 og 1987 fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares under kappe på beton ved vaskeplads.

Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald kommer i container.
---	----------------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-01-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.