

AluScan ApS

Møllevangen 37

4220 Korsør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 24. september 2019 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet (2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Møllevangen 37.

26. september 2019
Sagsnr.: 330-2019-2114

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontaktperson:
Gitte Budtz
Direkte tlf. 58 57 47 86
Mail: gibud@slagelse.dk

Miljøscore - kategorisering

Slagelse Kommune har valgt at indplacere virksomheden i Miljøscore 3,80. Miljøscore 3,80 karakteriseres ved, at virksomheden har problemer med at overholde miljølovgivningen.

EAN nr. 5798007389727

Virksomheden er ikke fastlåst på denne kategori. Hvis virksomheden vælger at arbejde med miljøledelse, vil det være muligt at virksomheden bliver flyttet til score 1 eller 2.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

¹ LBK. nr. 681 af 02/07/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Gitte Budtz

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Slagelse Kommune, Gitte Budtz

Fra virksomheden deltog: Virksomhedens ledelse.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1).

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: '206 Behandl. af overflader på metal/plast, > 30 m³ kar Ingen': (Kategori: 1a) 2.6

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
2hk	2001155	TÅRNBORG HGD., KORSØR JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
Korsør Ejen- domme ApS		Bag Stadion 21		4220 Korsør	Nej

Ejendommens ejer	, ,
Betalers adresse	AluScan ApS, Møllevangen 37, 4220 Korsør Attention: CVRnr: 38548824
Tlf. / mobil / fax	53573610 / /

E-mail	
Hjemmeside	
CVR- / P-nummer	38548824 /
EAN nr.	
Etableringsdato	År 2017
Godkendelsesdato §33	22. juni 2009
Spildevandstilladelse	18. februar 2018
Kort beskrivelse	Aloxering/overfladebehandling af aluminium
Antal ansatte:	12 ansatte
Produktionsareal (m²):	
Driftstider (kl):	Hverdage: 6.00 – 16.00 (Ma-to fire dages uge) Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune- /lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m
Miljøledelse	Nej, ikke mere.
Bemærkning	-

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Intet at bemærke.

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
-	-	-	-

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor/Indenfor.	Plastdunke udenfor, metal affald (udenfor), alm. Brandbart affald (indenfor)

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.kon c.(mg/m ³)	Rensning
-	Ventilation	Vanddampe		Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indenfor	Aluminium (kundens varer)

Spildevand

Kra v Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)ma x	(m ³ /½år)	Enhed	
		Spildevand januar - august		1.220 m3		Neutralisering.

Stof	Nedre krav- værdi (mg/l)	Øvre krav- værdi (mg/l)	Enhed
To gange/år laves stikprøvekontrol efter udledningstilladelsen.			
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
Spildevandet	Chromtallene ligger pænt. Der foretages daglige målinger af chrom.		

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
-	Kar	Sedimentation	-	4.000	-

Udskil- lernr	Produ- cent (navn)	Place- ring	Kapa- citet (l/s)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	God- ken- del- sesda- to	Tilmel- dings- dato	Tøm- nings- inter- val (mdr)	Type	Alarm- type

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	Om fredagen renses karret.

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesda- to	Volumen (l)	Tøm- nings- frekvens (mdr)
-	-	-	-	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
-	-			-	Gas fyr	Nyere	Gas		Overteræn, indendørs		

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning	Bemærkning	Støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor.	Det støjer ikke.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor.	Man fornemmer lidt, når man passerer udenfor.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Ja

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Intet at bemærke. De kvartalsvise controller udføres. Set.

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning