



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31
ligj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 6100 Haderslev

| | |
|-----------------------|---|
| Dato for miljøtilsyn: | 22.11.2018 |
| Til stede ved tilsyn: | Karsten Donner, Brand og Redning Sønderjylland Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Lovgrundlag | H51 Garageanlæg > 3 stk. |
|-------------|--------------------------|

| | | | |
|---------|-------------------|-------------|----------|
| Telefon | Hjemmeside | www.brsj.dk | |
| E-mail | beredskab@brsj.dk | CVR nr. | 35438718 |
| Fax | P. nr. | | |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Matrikler | 66 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup |
|-----------|---------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 18/32318 |
|-----------------|----------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|---|
| Lovgrundlag | <p>Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, bilag 1, punkt H51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer".</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p> |
| Kontaktperson ved tilsyn | Brandstationen blev gennemgået sammen med Beredskabsinspektør ved Brand og Redning Sønderjylland, Karsten Donner. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der var tale om et basis tilsyn hvor hele brandstationen blev gennemgået. |
| Produktionsforhold | <p>Der er tale om en brandstation fra 2007 som er bemannet med frivillige brandmænd.</p> <p>Brandværnet har 4 køretøjer på stationen; en sprøjtevogn (ASP), en tankvogn (TVG), en akutbil samt en mandskabsbus.</p> <p>Service og reparation af brandudstyr foretages på Brand og Redning Sønderjyllands depot/værksted i Åbenrå. Øvrig reparation samt service af køretøjerne sker på et autoriseret lasbilværksted som Scania i Hammelev eller Kudsk og Dahl i Vojens.</p> <p>Det skønnes at der hvert år er mellem 20 og 30 udrykninger. For nyligt er Hejls blevet en del af det område som brandstationen rykker ud i.</p> |
| Driftstider | Efter behov, hele døgnet, alle årets dage. |
| Antal ansatte | Brandstationen er betjent af ca. 24 frivillige brandmænd. |
| Ressourcer | Brandstationen opvarmes ved hjælp af naturgasfyring. |

Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Ved tilsynet blev kvittering for håndtering af affald samt tømning af olieudskiller udleveret. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Råvarer og kemikalier | Ingen opbevaring af råvarer og kemikalier. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft/lugt | Der er etableret udsugningsanlæg til udstødningsgasser. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---------------------|
| Støj | Ingen bemærkninger. |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Spildevand | <p>Der er etableret en vaskeplads foran bygningen. Tidligere var pladsen befæstet med Sf-sten. Det har dog ikke været hensigtsmæssigt med de tunge køretøjer, da vandet har samlet sig i rander istedet for at løbe i olieudskilleren. Derfor har man nu istedet lavet en støbt vaskeplads i beton.</p> <p>Køretøjerne vaskes kun efter behov og ikke efter hver udrykning som tidligere.</p> <p>Bilerne vaskes med kost og vand, og nogle gange lidt sæbe. Brand og Redning Sønderjylland har på baggrund af snak med miljøsagsbehandlere i de forskellige kommuner anbefalet, at der ikke bruges højtryksrensere til vask af køretøjer.</p> |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Sandfang/udskillere | <p>På brandstationen er en olieudskiller med tilhørende sandfang.</p> <p>Haderslev Slamsugerservice A/S står for tømning af olieudskiller og sandfang. Ved tilsynet blev senest faktura for tømning udleveret. Sidste tømning er sket i marts 2018.</p> |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---------------------------------------|
| Tanke | Der er ingen tanke på brandstationen. |

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|--|
| Affald (prod. og oplag) | På brandstationen er der en lille affaldscontainer til dagrenovation, som tømmes månedligt af Meldgaard. |

Farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Affald som fremkommer i forbindelse med oprydning efter miljøuheld opsamles i plast eller metalromler og hjemtages til stationen. Tromlerne er lukkede. Tromlerne bliver hurtigst muligt afhentet af Brand og Redning Sønderjyllands depot/værksted Åbenrå og bortskaffes til destruktion hos Fortum i Nyborg. I hverdage vil afhentning typisk ske med det samme eller dagen efter. I weekenden vil afhentning ske om mandagen.</p> <p>Affald som fremkommer i forbindelse med oprydning efter biluheld bortskaffes typisk sammen med den forulykkede bil, alternativt kan vejhjælp stå for bortskaffelsen.</p> |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|---|
| Jordforurening* | Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel. |

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|--|
| Håndhævelser* | Tilsynet gav ingen anledning til håndhævelser. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Samlet vurdering | Samlet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder