



Renhold Nord  
Ålekistevej 142  
2720 Vanløse

## Tilsynsrapport 2024

Virksomhed:	Renhold Nord
Adresse:	Ålekistevej 142, 2720 Vanløse Matr.nr. 100, Vanløse
CVR nr. / P nr.	64942212 / 1015572058
Dato for tilsyn	22. april 2024
Deltagere:	Anna Kenny, PKR, miljøkoordinator Anette Rønning, PKR, Renhold Nord Anna Fabrin Røjkjær, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, li- stepunkt H51. tilslutningstilladelse af 15/03/2004
Tilsynet blev foreta- get som:	Varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsy- net:	Ingen bemærkninger

7. juni 2024

Sagsnr.  
2024-0210134

Dokumentnr.  
2024-0210134-1

Sagsbehandler  
Anna Fabrin Røjkjær

Bygge-, Parkerings- og Miljø-  
myndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

**Offentliggørelse af tilsynsrapporten**

Tilsynsinformationer offentliggøres<sup>1</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

**Brugerbetaling på miljøområdet**

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>2</sup>.

**Miljørisikovurdering af virksomheden**

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>3</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Anna Fabrin Røjkjær  
Miljøsagsbehandler

---

<sup>1</sup> § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

<sup>2</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen 1519 af 29/06/2021.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

## Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

### Miljøledelse

*Kommentarer:*

Virksomheden er som en del af Københavns Kommune miljøcertificeret.

### Drift og indretning

*Kommentarer:*

Garageanlæg og vaskeplads til køretøjer og materiel, fx mindre lastbiler, renholdskøretøjer, græsslåmaskiner og fejmaskiner.

Daglig driftstid ca. kl. 05.00-17.00

### Støj

*Kommentarer:*

Af Kommunalplan 15 (KP15) fremgår, at ejendommen er beliggende i et rammeområde, der er udlagt til boliger og serviceerhverv. Naborammeområderne er udlagt til boliger.

Skel til nærmeste rammeområde for boliger ligger ca. 25 m mod vest, på modsatte side af Ålekistevej.

Virksomheder og VVM har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet

### Luft

*Kommentarer:*

Der er opstillet en container til gadeopfej, der i varme perioder kan lugte. Containeren tømmes efter behov, minimum én gang ugentlig.

Virksomheder og VVM har ikke modtaget klager.

**Spildevand***Kommentarer:*

Virksomheden er omfattet af tilslutningstilladelse af 15. marts 2004 for spildevand fra vaskeplads.

Spildevandet fra vaskepladsen ledes over sandfang og olieudskiller før afledning til offentlig kloak. Der anvendes Truck X Clean og højtryksspuler på vaskepladsen.

Alle spildevandsanalyser fra pladsen har overholdt tilslutningstilladelsens vilkår 4 om emissionskrav.

**Næste prøve udtages sommeren 2024**

Olieudskiller og sandfang pejles hvert 3. måned. Pejlerapporten for Q1 2024 er set i forbindelse med tilsynet.

Olieudskilleren tømmes af City Kloak ApS og bortskaffes hos SMOKA. Seneste tømning var den 26. januar 2023, hvor der blev afhentet 1180 kg affald fra olieudskilleren. Kvittering set i forbindelse med tilsynet.

**Tanke***Kommentarer:*

Der er ingen tanke på virksomheden.

**Jord/vand/oplag**

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?

 ja Nej

*Kommentarer:*

**Oplag:**

Oplag af fejeaffald i åben container med tilkørselsmulighed. Perkolat fra containeren løber fra container ud på befæstet areal (asfalt) til afløb. Virksomheden fremsender en kloakplan for pladsen, jf. afsnittet om spildevandsforhold, hvor det fremgår om det pågældende afløb afleder spildevand via sandfang og olieudskilleranlægget, der er tilknyttet vaskepladsen.

Der er udendørs oplag af diesel i dunke, der er placeret i lukket skab/container med indbygget spildbakke.

Der er oplag af køler- og sprinklervæske på hylder i en indendørs hal. Tapning af sprinklervæske foregår over spildbakke.

### **Affaldshåndtering**

*Kommentarer:*

Affaldsfraktioner, der opsamles i byen, oplægges midlertidigt i egnede beholdere, under halvtag, inden affaldet køres til en af Byens Drifts større pladser.

### **Virksomhedens egenkontrol**

*Kommentarer:*

Olieudskiller pejles hvert kvartal, og der føres driftsjournal over pejlingerne. Driftsjournalen er tilgængelig på Byens Drifts intranetside Miljøledelse i Byens Drift.

Sandfang tømmes hvert kvartal af Kørsel og Vintertjeneste.

Dokumentation for tømning af olieudskiller blev fremvist ved tilsynet.