

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-09-2020 på ejendommen:

Lundgårdvej 10
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	25-07-2014
Sidste tilladelse	11-08-2015
Tilladte dyreenheder	416,88

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"Ikke-godkendelsespligtig ændring: Anmeldelse af udvidelse af ensilageplads": er udnyttet. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spalter.- Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Spaltegulvet skal etableres med skrabere.- Skraberne skal minimum køre hver fjerde time. <u>Vurdering:</u> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Derfor er vilkåret om skrabning ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen vilkår i miljøgodkendelse om teltoverdækning. <u>Husdyrgødningsbekendtgørelse, §22 stk. 3:</u> <ul style="list-style-type: none">- Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. <u>Vurdering:</u> <p>Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m³ gyllebeholder.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.000 kg. EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	265	363,73	11-08-2015
St.r. årskøer, 10.000 kg. EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,73	11-08-2015
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,35	11-08-2015
St.r. årsopdr. 3-6 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	8,52	11-08-2015
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	22,58	11-08-2015
Slagtekalv st.r. 40-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	150	0,98	11-08-2015

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	240	341,11	7.531,87	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,32	0,00	407,45
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	59	15,54	0,00	184,69
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	9,27	125,21	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	135	2,51	0,00	24,58
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	14	4,05	0,00	78,66
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	4,38	0,00	114,12
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,92	0,00	37,75
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,11	0,00	1,42
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,02	0,20	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 19-06-2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvægsbesætning: 251 køer, 132 kvier og 5 handyr. - Kødkvægsbesætning: 6 køer, 5 kvier og 2 handyr. <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1/8 2019 til 31/7 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 4 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). 255 køer, 59 kvier (0-6 mdr.), 20 kvier (6 mdr.-kælvning), 135 slagtekalve (40-72 kg.), 14 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - Ifølge ejer er mælkeydelsen på ca. 10.600 kg EKM. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 4 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). 255 køer, 55 kvier (0-6 mdr.), 18 kvier (6 mdr.-kælvning), 129 slagtekalve (43-66 kg.), 10 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 3 årsammekøer, 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 250 køer, 50 kvier (0-6 mdr.), 30 kvier (6 mdr.-kælvning), 135 slagtekalve (40-62 kg.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 1 årsammekøer, 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 236 køer, 48 kvier (0-6 mdr.), 28 kvier (6 mdr.-kælvning), 108 slagtekalve (43-66 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1998	500	750	0	Afløb i begge ender.
Ensilageplansilo	01-07- 2018	1.152	1.500	0	Afløb i begge ender.
Dybstrøelse m. afløb	01-07- 2018	300	0	0	Plads til kalvehytter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> - Afløb i begge ender: til opsamlingsbeholder. - Fri randbelægning.
Møddingsplads (afløb, randzone)	Møddingsplads anvendes ikke ved tilsynet.

Kalveplads (afløb, randzoner)	Afløb til fortank.
-------------------------------	--------------------

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1994	12-11-2013	10	275	1.100	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-11-2013.
Gyllebeholder	02-01-1994	02-10-2014	10	248	995	Flydelag	Ved Lundgårdvej 6 Beholderkontrol udført den 02-10-2014.
Gyllebeholder	25-07-2014		10	650	3.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	99		Ældre øjlebeholder der anvendes til fortank.
Gyllekanaler	01-01-2001			0	650		Gyllekanaler under stalde samlet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er ved tilsynet en ansøgning om etablering af gyllebeholder ved Ejstrupvej.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder etableret i 2014. - Der er etableret teltoverdækning i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Lukkede luger: Ok. <p>Vær opmærksom på, at hvis der opbevares gylle fra biogasanlæg i gyllebeholderen, er der krav om teltoverdækning.</p>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 995 m3 ved Lundgårdsvej 6. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Gyllebeholderen fyldes af lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok. Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 300 m3 ved Borrisvej 21 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol udført den 19-08-2020 med bemærkning: Spjæld skal sløjfes.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på mark nord for rundbuehal.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2010	12DM15615		55-5820		Mineralske olieprodukter	2.600	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2010 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 94.2049 og 94.2369): 92.040 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. - Zone rundt om borer: Ok. <u>Borrisvej 000 (ved nr. 12):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2382): 49.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Zone rundt om borer: Boring ikke set.

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
----------------	----------------

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.