

A10 Auto  
Energivej 17  
9300 Sæby  
Att.: Mads Let Sørensen

Sendt via: [MIlsauto@tdcadsl.dk](mailto:MIlsauto@tdcadsl.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**4. juli 2023**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos A10 Auto beliggende Energivej 17, 9300 Sæby**

Frederikshavn Kommune har den 04.07.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Mads Let Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomheden havde under tilsynet en 200 L tromle med bremsevæske stående på lageret uden spildbakke, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelse nr. 908 af den 30. august 2019 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det **aftaltes** på tilsynet, at virksomheden efter **endt miljøtilsyn** sætter den 200 L tromle med bremsevæske op på den spildbakke, som i forvejen er på lageret. Spildbakken har plads til tromlen.

Sagsnummer: GEO-2020-00313  
Dokumentnummer: 7250928

Sagsbehandler:  
Maria Klitgaard  
Direkte telefon:  
+45 9845 6279

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir og plast**

I henhold til §60 i bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres affald til særskilt indsamling.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap/papir og plast fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden på tilsynet, at de fremadrettet frasortere virksomhedens pap/papir og plast i særskilte containere.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

#### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

#### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

#### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

#### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard  
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	15544309
	P. nr.	1000942523


Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der er tale om et autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Værkstedet laver lidt forsikringskader. Der hverken slibes, lakeres eller undervognbehandles på lokaliteten. Der svejses og udføres pladearbejde i et begrænset omfang. Nedenstående billeder er taget fra tilsynet:</p>  <p>Virksomheden er pr. 1. juli 2023 solgt til MLS Auto (nabo værksted), men fortsætter under navnet A10 Auto på lokaliteten.</p> <p>Antal ansatte: 2 stk.                      Åbningstid er man.-tors. fra kl. 7.00-16.00 og fre. fra kl. 07.00-14.00.</p> <p>Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der foretages ikke slibning, lakering og undervognsbehandling. Virksomheden laver pladearbejde og svejsning i et begrænset omfang (ca. 1 gang om måneden).</p>

	Der forekommer ingen luftrensning på lokaliteten - kun afkast fra udstødningsgasser.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig og har derfor ingen miljøgodkendelse.
Forurennet jord	Ifbm. tilsynet er der ingen mistanke om forurennet jord.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes med naturgas, hvilket også står registreret i BBR.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Værkstedet har 3 udsugningssteder til udstødningsgasser, hvor afkast er ført op gennem taget (ca. 30-50 cm). Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser.</p> <p>Virksomheden anvender samme udsugningsanlæg ifbm. svejsning, som foregår i et begrænset omfang (ca. 1 gang om måneden). Der er tale om MIG svejsning i ulegeret stål. Det aftales med virksomheden, såfremt opgaver med svejsning stiger lidt i fremtiden, så skal afkastet forlænges min. 1 m over tag.</p> <p>Der er 4 stk. afkast fra virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stk. fra hver sit gasfyr</li> <li>- 1 stk. fra udsug på udstødningsgas</li> <li>- 1 stk. som er afblændet formentlig fra et rensekar</li> </ul> 

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjkilder på virksomheden er kompressor, som er placeret i en lukket kasse på lageret.</p> <p>Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde og vurderes ikke at være problematisk, da der er mere end 200 m til følsom arealanvendelse.</p> <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er flere afløb fra værksted, som alle ledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.</p> <p>Det er begrænset mængder spildevand, som genereres på lokaliteten. Det er mest om vinteren ifbm. optøning og spuling af undervognen. Desuden vaskes værkstedets firmabil i ny og næ. Værkstedet har mulighed for at vaske bilerne indendørs.</p>

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Processpildevandet fra værkstedet ledes gennem sandfang og olieudskiller.</p> <p>Tømning af sandfang og olieudskiller foretages automatisk af Sæby Rørholt Kloakservice efter behov - dog min. 1 gang årligt.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret en aktiv tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 1225 L</p> <p>Placering: Over terræn, udendørs</p> <p>Materiale: Plast</p> <p>Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)</p> <p>År: 2009</p> <p>Udløb: max 2039</p> <p>Tanken er dobbeltvægget og er stadig aktiv.</p>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: MV Farligt Affald</li> <li>-Spildolie: Avista Oil</li> <li>-Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</li> </ul> <p>Spildolie opbevares i dobbeltsidet olietank placeres i kar under tag. Spildolien pumpes ud i tanken. Tanken er forsynet med alarm.</p> 

Virksomhedens bremsevæske stod under tilsynet i et hjørne uden spildbakke. Det aftales, at virksomhedens bremsevæske stilles op på spildbakke, hvor der allerede er plads.



Farligt affald og råvarer i øvrigt opbevares indendørs i egnede beholdere og på spildbakke.



Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

- Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S
- Dæk: Øksendal Dæk
- Plast kofanger: yderst begrænset - afleverer selv på genbrugspladsen
- Bilruder: yderst begrænset - afleverer selv på genbrugspladsen
- Jern/skrot: Uniscrap (Frederikshavn Produkthandel)
- Papir/pap: Begrænset mængder - papir og reklamer er tidligere afleveret til spejderne. Pap og papir er genanvendeligt og skal derfor frasorteres.

Det aftales med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til hhv. pap/papir og plast.

Dæk opbevares på udendørs plads. Uniscrap har stillet to container til rådighed til metallaftald. Disse er opstillet på udendørs plads.

