

## Boris Schuleit

---

**Fra:** Boris Schuleit  
**Sendt:** 1. maj 2019 11:35  
**Til:** 'mejlbyauto@tdcadsl.dk'  
**Emne:** Miljøtilsyn ved Mejlby Autoværksted v/ Søren Eriksen, Mejlbyvej 701, 8530 Hjortshøj.

**Opfølgningsflag:** Opfølgning  
**Flagstatus:** Fuldført

**AppServerName:** edoc  
**DocumentID:** 13/027431-20  
**DocumentIsArchived:** -1

Mejlby Autoværksted v/ Søren Eriksen  
Mejlbyvej 701  
8530 Hjortshøj  
e-mail: [mejlbyauto@tdcadsl.dk](mailto:mejlbyauto@tdcadsl.dk)

### **Miljøtilsyn på virksomheden Mejlby Autoværksted v/ Søren Eriksen, Mejlbyvej 701, 8530 Hjortshøj.**


Aarhus Kommune har den 30. november 2017 udført tilsyn på virksomheden. Tilsynet blev gennemført som en opfølgning på påtalte forhold ved et tidligere tilsyn i 2016.

Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 866 om miljøtilsyn af 23. juni 2017 (Tilsynsbekendtgørelsen).

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende olietanke og opbevaring af farligt affald gennemgået.

I forbindelse med tilsynet er der konstateret følgende:

- Tromler til kølervæske og oliefiltere er siden sidst blevet flyttet fra den udendørs placering og ind i en container. Det blev oplyst, at der inden næste tilsyn forventes etableret en endnu bedre løsning med spildbakke og overdækning, da containerens plads ønskes brugt til dækopbevaring.
- 1200 liters fyringsolietank i smørehal er nedtaget og er ikke længere i drift (står dog stadig på virksomheden). Denne tank var ikke registreret i BBR og derfor skal sløjfningen ikke anmeldes.
- 1000 liters dobbeltvægget spildolietank fra 2003 er fortsat i drift. Spildolietanke skal ikke registreres i BBR.
- Nedgravet fyringsolietank på 2500 liter er siden sidste tilsyn blevet sløjfet og bundtømt. Sløjfningsattest blev fremvist ved tilsynet (se billede nedenfor). Sløjfningen er ikke blevet anmeldt og registreret i BBR. Da det er udlejer der ejer tanken, blev det aftalt, at Aarhus Kommune tager fat i udlejer med henblik på at få tanken afmeldt.



### Sløjfningsattest



Markeringen viser placeringen af den sløjfede nedgravede 2500 liters olietank.

Er der spørgsmål eller kommentarer til brevet eller vedlagte tilsynsrapport, kan jeg kontaktes på telefon 8940 4534 eller [bosc@aarhus.dk](mailto:bosc@aarhus.dk).

Hvis jeg ikke modtager rettelser til tilsynsrapporterne inden 14 dage fra d.d. betragtes oplysningerne heri for accepterede. Tilsynsrapport vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), jf. reglerne i Tilsynsbekendtgørelsen. Såfremt der er oplysninger i rapporten, som virksomheden ønsker holdt fortrolige af forretningshensyn, skal dette meddeles snarest muligt og inden 14 dage fra dags dato. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at bestemmelserne om fortrolighed administreres således, at væsentlige hensyn skal gøre sig gældende, før oplysninger kan omfattes af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven.

Med venlig hilsen

Boris Schuleit  
Kemiingeniør  
T +45 89 40 45 34  
E [bosc@aarhus.dk](mailto:bosc@aarhus.dk)



TEKNIK OG MILJØ  
Virksomheder og Jord  
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand  
Tlf.: +45 8940 4522  
[virksomheder@mtm.aarhus.dk](mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk)

*Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>*