

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Gravenhorst Plast A/S Sandbyvej 57 4171 Glumsø 16742236
Virksomhedstype	D59: Fremstilling af plast
Tilsynsdato	28.11 2017
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej