

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 08/6209

Billund Kommune har den 31.10.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på SCHRØDERS MASKINFABRIK ApS på Åtoftevej 3, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Jan Schrøder Christensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m<sup>2</sup>'.

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Fakturering sker årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
9bl	1330154	STENDERUP BY, ANSAGER

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adressebeskyttet
SCHRØDERS MASKINFABRIK ApS	Åtoftevej 3	Stenderup-Krogager	7200 Grindsted	Nej

### Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	SCHRØDERS MASKINFABRIK ApS, Åtoftevej 3, 7200 Grindsted Attention: Jan Schrøder Christensen CVR nr: 25760433
Tlf. / mobil	75339400 /
e-mail	Schrøder-maskinfabrik@pc.dk
CVR- / P-nummer	25760433 / 1008109067
Etableringsdato	05.12.1979
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Ingen
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Ingen godkendelser/tilladelser
Kort beskrivelse	Ordreproduktion Ombygning af traktorer til skovbrug (90%) og fremstilling af beslag m.v. (10%) Bearbejdning omfatter: klipning, bukning, fræsning, plasmaskæring, CO2-svejsning
Antal ansatte:	1
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	700 m <sup>2</sup>
Driftstider (kl):	Hverdage: Dagtimer Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	50 meter – beboelse på 2 sider af virksomheden

### Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-08-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	2,33
<b>Vægtet score</b>	<b>2,10</b>

### Håndhævelser

Håndhævelser
Ingen

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Ordreproduktion Ombygning af traktorer til skovbrug Fremstilling af beslag Bearbejdning omfatter: klipning, bukning, fræsning, plasmaskæring, CO2-svejsning

### Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ingen bemærkninger
Offentlig klassificering	Matriklen er områdeklassificeret og V1-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

## Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Typer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Brændbart - container - 400 liter - Brians Renovation</li> <li>2) *Metalskrot - containere - 2 stk. - HJ Hansen</li> <li>3) Pap/papir - Container - Brians Renovation</li> <li>4) Blød/hård plast - Brians Renovation</li> </ol> <p>*) Udendørs metalcontainer er ikke overdækket eller med låg med den konsekvens, at der er risiko for udsivning af forurenede vand fra container til jorden.</p> <p>Det blev aftalt at virksomheden gennemfører forebyggende handling hvis det viser sig, at der er risiko for nedsivning af forurenede vand.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Kilder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Svejesteder - 4 stk. - Afkast = 5-6 m over tagryg - skifter selv filtre</li> <li>2) Flammeskæring - Afkast = 3 m over tagryg - skifter selv filtre</li> <li>3) Båndsliber - Afkast = 5-6 m over tagryg - skifter selv filtre</li> <li>4) Sprøjtekabine - er p.t. ikke i drift - Papirfilter – Serviceleverandør</li> </ol>

## Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Primært sort stål - 10-20 tons på lager - omsætning er ca 80 tons pr. år - Leverandører: GMK Rødekre og Lemvigh Müller

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden er beliggende i fælleskloakeret opland - ST04:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intet processpildevand</li> <li>2) Sanitært spildevand til fælles kloak</li> <li>3) Tag- og overfladevand til fælles kloak - og 1 stk. faskine til nedsivning.</li> </ol>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Kilder:</p> <p>1) Udsugning - i blikhus udendørs            2) Kompressor - indendørs</p> <p>Der er foretaget støjmåling. Der er opsat støjværns plankeværk der er forlænget med 2-3 fag. Se BK sag 08/3307 (10/31382).</p> <p>Virksomheden har ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg i 2017.</p>

## Olietanke - BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	<p>På virksomheden findes 1 stk. overjordisk 1200 liter udendørs ståltank - etableret i år 2000. G.nr. 01-5323</p> <p>Tanket er p.t. tom - ikke i brug.</p>

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Ingen bemærkninger
Generelle forhold	<p>Varmekilde:</p> <p>Varmepumpe - systematisk tjek 1 gang pr. år</p>

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
 Miljømedarbejder

T: 79727089  
 E: jha@billund.dk

Rapportdato: 02-11-2023