

PK Lastvognsservice ApS
Hortensiavej 1
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 07-01-2019
Sags. nr.: 09.30.09-K08-13961-09
Sagsbeh.: Carsten Hoff Mortensen
Lokaltf.: +4599455857
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 26. september 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 13. september 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Trine S. og Kristian Kristiansen, PK Lastvognsservice ApS
- Carsten Hoff Mortensen & Tine Eis, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Afkast

Der etableret udsugning for svejserøg. Henstiller til at der mangler separat udsugning for udstødningsgasser og slibearbejde. Iht. autoværkstedsbekendtgørelsen hvis denne arbejdsopgave udføres fremover.

Affald

Det **indskærpes** at kattegrus til opsamling af oliespild skal afhændes som farligt affald. Jf. affaldsbekendtgørelsens § 55 i affaldsbekendtgørelsen¹ må farligt affald ikke blandes eller med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. Spildolie er farligt affald og skal opbevares og afhændes separat. Fristelsen for at efterkomme denne indskærpelse er 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Al farligt affald skal afhentes af godkendt modtager.

Spildevand

Brønderslev Kommune henstiller til, at belægning ved udendørs afløb til offentlig kloak repareres, hvis pladsen fremover ønskes anvendt til vask af egne private biler. Indendørs vaskeplads anvendes ikke.

Opbevaring af olie og kemikalier

Spraydåser og oliefiltre opbevares hver sin plastcontainer udendørs og uden tag over. Det **indskærpes**, at farligt affald skal stå under tag og beskyttet på et tæt underlag med op kant, og uden afløb. Indskærpelsen meddeles med hjemmel i autoværkstedsbekendtgørelsens². Fristen for efterkommelse af indskærpelsen er 14 dage fra modtagelse af dette brev.

¹ Bekendtgørelse om affald¹ nr 1759 af d. 27. 12 2018

² Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Egenkontrol

Kvittering for aflevering af farligt affald er modtaget pr. mail d. 05. 12 2018.

Tank

Kommunen har efter tilsyn modtaget opdateringer vedr. virksomhedens tanke, men mangler oplysninger om fabrikations år for 1800 l motorolietank etableret i 1990. Denne oplysning sendes ind til kommunen hurtigst muligt.

Jordforurening

Adressen Hortensiavej 1, 9700 Brønderslev er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Region Nordjylland har viden om aktiviteter, der kan have medført forurening af matriklen. Det V1-kortlagte areal er ikke blevet undersøgt, og mistanken om forurening er derfor ikke be- eller afkræftet. Da ejendommen er kortlagt, skal evt. jordflytning anmeldes til kommunen senest 4 uger inden jordflytningen påbegyndes.

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen³ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital Miljø Administration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Carsten Hoff Mortensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Carsten.Hoff.Mortensen@99454545.dk

³ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Virksomhedsnavn	PK Lastvognservice	CVR-nr. 39177390 Mail: <i>info@pkhs.dk</i>	
Beliggenhed	Hortensiavej 1, 9700 Brønderslev		
Kontaktperson	Trine Støwe Kristiansen	Ejer Trine + Kristian Kristiansen	
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	01.01 2018	Afstand til boliger	
Antal ansatte	2 ejere + 3 ansatte	Telefon 98837300	
Tilsynsførende	Carsten H. Mortensen og Tine Eis	Dato 26.09 2018	
Til stede	Trine Støwe Kristiansen Carsten H. Mortensen Tine Eis	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)	01.01 2018
Tidsforbrug	Forberedelse: 1,5 Tilsyn: 1 Rapport: 1,5	Driftstid:	Hverdag: 08-17 og ellers kun efter aftale i weekenderne.

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Nej
Karosseriarbejde	Ja, lidt	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Ja	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Nej	Slibning	Meget lidt
Vask udenfor	Nej	Autoelektrisk	
Bemærkninger:			

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja x	Nej	
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)		X	
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		X	

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Ja	Gl. vaskeplads	
OB/U	Ja	Tømmes 3 gange om året.	Tømt af Modtagestation Vendsyssel: 7/2.18 & 5/9.18.
Tilsluttet Off. Kloak Ja/nej	Ja		
Sandfang	Ja		
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Nej		Tømmes af:
Bemærkninger: .			

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring ⁴	Modtager/ Transportør	Set kvittering (x)
Spildolie*	2- 3 gange 200 l. om året.	Indendørs	AVV	%
Oliefiltre*	180 kg om året	Udenfor i container	AVV	x
Rensevæsker*	%			
Kølevæske*	%			
Bremsevæske*	%			
Vand fra bremsevæsker	%			
Spraydåser*	70 kg/år		AVV	
Brugte katalysatorer	10 stk./år		Europarts	x
Bremse-/koblingsdele/metalskrot	1 – 2 containere/året	Udenfor	Stena Recycling	
Dæk	200 stk./år			
Pap	1 gang om ugen	Udenfor	HC Svendsen	

⁴ §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8/11 2016. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Glas	30 stk./år	Udenfor	Stena Recycling	
Batterier*	30 stk./år	Værksted	Europart Danmark	%
Sand fra sandfang	3 gange/år		AVV	x
Tømte malingsbøtter	%			
Plast affald	Lille- mængde nu, hvis mere sorte- res fra		Dagrenovation. (Nævnt vedr. fremad rettet).	
Suge materiale (sav- smuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som far- ligt affald) *	Mindre mængde		Dagrenovation. Påtalt	
Ophugning af biler⁵	Nej			
Benzinpåfyldning	Nej			
Filtre v. undervogns- behandling	Nej			
<p>Bemærkning: Farligt affald skal stå beskyttet på et tæt underlag og under tag. Suge materiale såsom olieklude eller kattegrus med spildolie skal afleveres som farligt affald.</p>				

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af af- kast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		6	7
Undervognsbeh.	Nej			8
Udstødn./svejse- røg/ Rensemiddel- dampe	Ja	Ok	2 meter over tag	
Slibning	Ja meget lidt	%	⁹ % ¹⁰	Ingen
Bemærkninger: Der skal iht. autoværkstedbekendtgørelsen være etableret udsug og afkast hvis der foretages slibearbejde.				
Olietanke				
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer	
Spildolie (anl. nr. 2)	Indendørs	1800	1991 nr. 14415	
Indendørs (anl. nr. 3)	Mortorolie	1800	? nr. 406236	
Bemærkninger: Pille fyr til rum opvarmning. Mangler oplysning om fabrikations år for anl. 3 i BBR?				

Øvrige kommentarer
<p>Bemærkninger:</p> <p>Ingen klager over virkningen.</p> <p>Der skal ske bedre sortering af plast fra dagrenovation. Olieklude og kattegrus skal bortskaffes som farligt affald.</p> <p>Der skal indsendes dokumentation for aflevering af spildolie + batterier.</p>

⁶ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁷ Tør-/vådfilter

⁸ Frafiltrering af olietåge

⁹ 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

¹⁰ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafiltreres. 1 m over tag