



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 2963 9143  
cima@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Lauges Maskinservice v/Dennis Laugesen Kirkevej 1 6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	28. juli 2022
Til stede ved tilsyn:	Dennis Laugesen, Lauges Maskinservice Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
-------------	---

Telefon	Hjemmeside
E-mail d_lauge@hotmail.com	CVR nr. 35756124
Fax	P. nr. 1019308223

Matrikler	1 Højrup Ejerlav, Højrup
-----------	--------------------------

Acadre sagsnr.:	2016/25199
-----------------	------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.</li> <li>• bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald...</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines</li> </ul>
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomheden har miljøgodkendelse til nedknusning af bygge- og anlægsaffald givet den 25. juli 2016.</p> <p>Ved tilsynet sås det, at virksomhedens areal var noget større end det er beskrevet miljøgodkendelsen og landzonetilladelsen fra 16. oktober 2015.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomhedens kontaktperson er ejer Dennis Laugesen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Der blev ført tilsyn med oplag på pladsen udendørs samt indendørs i den sydligste lade.</p>
Produktionsforhold	<p>Virksomheden modtager sorteret bygge- og anlægsaffald, primært fra egne nedrivningsprojekter.</p> <p>Oplag af sorteret bygge- og anlægsaffald samt det nedknuste bygge- og anlægsaffald ligger på en udendørs plads befæstet med 70 cm knust beton.</p> <p>Den udvidede plads mod syd er ikke befæstet. Oplagene af jord og nedknust materiale ligger direkte på jorden.</p> <p>Det sortererede materiale bestod af beton, tegl, murbrokker og sten.</p> <p>Nedknuseren er indrettet med affaldsblæs, som blæser det lette, organiske materiale væk, f.eks. træ og plast.</p> <p>Frasorteret affald er placeret i containere på pladsen. Se beskrivelse under affald.</p> <p>Der er et samlet oplag af ikke-knust materiale på ca. 4.800 tons på pladsen. Det ikke-knuste materiale ligger øst for bygningerne.</p> <p>Oplaget af nedknust materiale er på ca. 800 tons og ligger på den sydlige del af pladsen (udvidelsen).</p>

Driftstider	<p>Virksomhedens driftstider på pladsen holder sig indenfor hverdage kl. 7-18, typisk i tidsrummet kl. 7-16.</p> <p>Der udføres to årlige nedknusninger med en varighed på to dage hver. Den seneste knusning var i november 2021. Der er bestilt knusning til august i år.</p> <p>Omfanget holder sig indenfor de 2-3 gange årligt, der er angivet i ansøgningen.</p>
Antal ansatte	Der er i alt 5 ansatte i virksomheden inkl. de to administrative personer, hvoraf den ene står for miljøanmeldelse på nedrivningsprojekterne.

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Virksomheden skal føre driftsjournal for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidspunkt for nedknusninger</li> <li>• tidspunkt for inspektioner af belægnings m.m.</li> <li>• oplagsmængder (kvartalsvis)</li> <li>• modtaget affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelse</li> </ul> <p>Der findes ikke en særskilt driftsjournal for ovenstående. Det registreres hvilke mængder, der køres ind og ud af pladsen.</p> <p>Der er ikke lavet en driftsinstruks vedrørende modtagekontrol i henhold til vilkår 6. Det er aftalt, at så længe det er Dennis selv, der står for al modtagekontrollen, kan instruksen undlades.</p>

### Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Der bruges brændstof til køretøjerne. Brændstofstanken står i en opsamlingsbeholder i laden.</p> <p>Der er desuden palletanke med AdBlue, hydraulikolie og motorolie i laden. Palletankene står på spildbakker.</p>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er installeret sprinklersystem på nedknuseren til at mindske støv. Der er desuden en vandingsmaskine, som bruges til pladsen og oplaget.</p> <p>Der er særlig opmærksomhed på støv, når vinden er i vest, dvs. når støvet bæres ind over byen.</p>

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Virksomheden har støjende aktiviteter fra nedknusning, aflæsning/pålæsning af materialer og lign.</p> <p>Det blev oplyst, at der nu anvendes en hybridknuser. Det betyder, at bånd og rystedæk kører på el. Rotationsknuseren kører på dieselgenerator. På det gamle knuseanlæg kørte det hele på dieselgenerator. Samlet vurderer virksomheden, at den nye nedknuser giver en mindre støjbelastning.</p> <p>Ved tilsynet blev placeringen af nedknusningsanlægget gennemgået i forhold til støjdæmpning, jf. miljøgodkendelsens vilkår 18-20. Nedknuseren stilles stadig tæt på østsiden af bygningerne.</p> <p>På det udvidede areal mod syd er der kun håndtering af oplag, dvs. lastbiler til og fra samt læsning.</p> <p>Afhængig af aktivitet kan der komme op til fem lastbiler på pladsen på en dag, men der er også dage uden lastbiler på pladsen.</p>

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der kommer ikke spildevand fra produktionen. Der kommer alene overfladevand, som nedsives diffust på pladsen.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Virksomheden har en brændstoftank af plast med påfyldningsstuds stående i laden. Tanken står i en opsamlingsbeholder, der kan rumme indholdet af tanken. Opsamlingsbeholderen af metal fungerer samtidig som påkørselssikring.</p> <p>Ved påfyldning af køretøjer køres køretøjet ind i laden, som er befæstet med beton og har opkanter.</p> <p>Tanken har tankmærke med følgende oplysninger: Kingspan Miljøcontainer, G.nr. 55-5820, type R1225, nr. 11A8053, 1225 liter og år 2005.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Der er containere til følgende affald på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PVC, som afhændes til Norrecco</li><li>• Vinduer, som afhændes til Norrecco, Kolding</li><li>• Gips, som afhændes til Norrecco, Agerskov</li><li>• Brændbart, som sendes til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi</li><li>• Jern og metal, som afhændes til Kroghs Autoophug. Metallet er tørt.</li><li>• Kabler, som afhændes til godkendt modtager. Prisen er afgørende for valget af modtager.</li></ul> <p>Desuden står der en container med tagpap. Materialet er ikke rent, så der er et samarbejde med kommunen om at finde modtageanlæg hertil.</p> <p>Der opsamles spildolie, som opbevares i en dunk i et opsamlingskar i laden sammen med øvrige farlige stoffer (kølervæske m.m.). Spildolien afleveres ved nabovirksomheden, som bortskaffer det til godkendt modtager sammen med eget affald.</p> <p>Firmaet, som laver service på køretøjerne, tager affaldet med.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har for nuværende ikke oplysninger om jordforureninger på virksomhedens matrikel. Der er derfor ingen kortlægninger af forureninger i henhold til jordforureningsloven på matriklen.</p> <p>Oplysninger om kortlægninger kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele indskærpelse eller påbud.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende og væsentlige vilkår synes overholdt.

## **Offentliggørelse**

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:  
Cia Mattich  
Miljømedarbejder