



# Rapport for miljøtilsyn hos Erkildstrupvej 1, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer				
Hornumvej 142 ApS	Vesterballevej 5, 1.	7000 Fredericia	Snoghøj	Dansk Farm Management A/S
<b>Tilsynsdato</b>	15-06-2021			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	41931	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	31318297	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1014327343	
<b>Samkøring</b>	Leif Vestergaard Nymøllevej 157			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrbrugtilladelse §10
<b>Godkendelsesdato</b>	03-06-2013
<b>Tilladte dyreenheder</b>	72,44 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	73,06 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Opbevaring og håndtering af gylle skal ske, så der ikke ledes gylle ud på jorden, opbevaringsbeholderens egnethed til opbevaring af husdyrgødning skal dokumenteres. Opbevaringskapaciteten for den samlede husdyrproduktion skal dokumenteres (er modtaget)
27-10-2020	Aftale	Efterkommet	Dyreholdet må ikke overskride det tilladte niveau
15-06-2021	Aftale	Meddelt	Det befæstede areal, hvor gyllecontaineren står, skal være tæt og det skal sikres, at der er en opkant "bag" afløbet, så der evt. overløb af gylle ikke ledes ud på jorden

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	23,60	03-06-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	108	48,84	03-06-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	10,89	0,00	129,47
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	133	62,17	839,85	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Stalden er lejet siden 1-1-2020, men der er først indsat dyr pr. 1-7-2020. Der er tilladelse til 188 kvier fordelt på 80 kvier (0-6 mdr.) og 108 kvier (6-27 mdr) Med det dyrehold, der har været i planåret 2019-2020 (samt antagelse og beregninger beskrevet i tilsynsbrevet), ser det ud til at de samlede DE nogenlunde kan overholdes
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2019-2020 - OBS samdrift mellem Nymøllevej 157 og "kviehotel" (dyrehold på Erkildstrupvej 1 indsat pr. 1-7-2020. Før 1-7-2020 var Viderupgårdsvej 10 "kviehotel") DMS Nøgletal og ejers liste over dyr på de to ejendomme
Produktionsareal og gulvtyper	Arealet ikke opmålt. Der er sengestald m. fast gulv i hovedparten af stalden (vest) og dybstrøelse i den østlige del af stalden. Der er plads til langt flere dyr, end der er tilladelse til. Det blev oplyst, at der ændres på sengebåsenes bredde, da de var for smalle.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	70	120	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Det befæstede areal, hvor gyllecontaineren står, havde en del revner i den ene ende. Det er aftalt, at bunden skal være tæt og det skal sikres, at der er en opkant "bag" afløbet, så evt. overløb af gylle ikke ledes ud på jorden
Møddingsplads, afløb	Til fortank

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Der er ingen gyllebeholder, men en container til gødningsopbevaring (som erstatning for gyllebeholder, som kollapsede i 2017). Containeren ser ud til at være i orden. Containeren står på tidligere møddingsplads, og der er afløb til fortanken. Det befæstede areal havde lidt for mange/store revner i den ene ende - se kontrolpunktet Møddingsplads, tæthed
Gyllebeholder, dykket indløb	OK. Siden sidst var udskiftet en ventil, på der ikke sprøjter gylle "bagud"
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Har egen vogn/slamsuger til at flytte gylle til øvrige beholdere, og den kan holde på det befæstede areal
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Opbevaringskapacitet til gylle	Der er indsendt opgørelse over opbevaringskapacitet til kommunen samt en skriftlig aftale vedr. afgivelse eller opbevaring på anden ejendom.

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

### Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	Der er kun elforbrug til belysning og pumpning af gylle. Belysningen i stalden er lysstofrør
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ved tilsynet talte vi ikke om bæredygtighed, da det blev drøftet i forbindelse med tilsynet på Nymøllevej 157