



Brøndby Kommune
Miljøafdelingen

Tilsynsrapport

for miljøtilsyn den 08.06.2023

Storby Biler
Roskildevej 409
2605 Brøndby

Til stede ved tilsyn		Kemal Yasar, Storby biler Morten Heegaard og Sebastian Bagger Gransten, Brøndby Kommune	
Telefon	42 48 88 48	Hjemmeside	
E-mail	info@storbybiler.dk	CVR nr.	33359853
Fax		P. nr.	1016490403
Dato for godkendelse:			
Dato for spildevandstilladelse			
Journal-nr.	S2023-10443	Dokument ID	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår virksomhedens miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og kommunens arkiver. I rapporten beskrives virksomhedens forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.



Indhold

- Virksomhedens indplacering
- Virksomhedsoplysninger
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Opbevaring af råvarer
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Virksomhedens indplacering

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt ”Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)”.

Brøndby Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Vil du vide mere

Brøndby Kommune
Vestforbrænding (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

www.brondby.dk
www.vestfor.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Virksomhedens er etableret på adressen i midten af 2012.					
Virksomheden omfatter lokaler til kontor, et mindre klargøringsværksted, et dæklager, et skur til opbevaring af affald samt udendørs arealer til opbevaring og parkering.					
Virksomheden foretager salg af biler og mindre mekaniske reparationer og klargøring inden salg. Der er 3 lifte i værkstedet og 1 mobilt svejseanlæg. Aftapning af olie fra bilerne foretages manuelt i en beholder, når bilerne er oppe på liften. Spildolien pumpes herefter op i udendørs spildolietank.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl.)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	01.06.2012	3	8-16	lukket	lukket



Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?

☐ Ja, se vilkår ☒ Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner fra autoværksteder	Virksomheden har punktudsug til både arbejdsbordet og liftene med afkast over tag.
Svejsereg	Virksomheden foretager lettere svejsningsarbejde i mindre omfang.

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?

☐ Ja, se vilkår ☒ Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjforhold ingen bemærkninger	Virksomheden arbejder ved tilsynet med åben port. Porten vender ud mod Roskildevej, og vi vurderer, at arbejde med åben port ikke umiddelbart kan medføre støjgener for naboerne. Der er ikke modtaget klager over støjen.

Spildevand

Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?

☐ Ja, se vilkår ☒ Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Intet processpildevand	Virksomheden har intet processpildevand og derfor heller ikke en spildevandstilladelse. Virksomhedens værksted har ikke et afløb, men i stedet en rist, hvor spild føres ned i et lukket kar. Karet tømmes manuelt.
Gulvafløb/rengøring	Der er et gulvafløb i det lille lager, hvor der bl.a. opbevares flydende produkter. Afløbet er i den anden ende af rummet. og alle de større dunke opbevares over spildbakker.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ingen udskiller	Virksomheden har ikke nogen oliebenzinudskiller.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet - tanke	Virksomheden har en spildolietank fra 2010, som opbevares under lille halvtag op af boligen på ejendommen. Der var tegn på oliespild foran spildolietanken, men kontaktpersonen fortalte os, at spildet var forekommet under tømningen.



Opbevaring af råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Der opbevares råvarer i et lille indendørs lager. Der bestilles varer løbende, så der kun er brug for opbevaring af mindre mængder af flydende råvarer. Olie-tønder opbevares over spildebakker i tilstrækkelig størrelse. Dunke med bremsevæske, sprinklervæske og kølevæske opbevares i dunke, som er påsat doseringspumper, som mindsker risikoen for spild.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sortering af affald	I baggården opbevarer virksomheden tomme olietønder, gamle motorer samt metalbeholdere, som lå fordelt i baggården. Nogle af affaldsfraktionerne lå opbevaret i en trailer. Virksomheden opbevarer derudover også gamle dæk i garagen/skuret. Vi orienterede Kemal om de nye regler for affaldssortering og udleverede vores kampagnemateriale. Der er kun tre mand i virksomheden, så en del fraktioner er ikke relevante, mn vi aftalte at de skulle få en ordning for afhentning af pap.
Oplag af farligt affald	Virksomheden opbevarer kildesorteret farligt affald i en garage/skur med fliseunderlag og fuger mellem fliserne. Det bør tjekkes ved kommende tilsyn, om fugerne fortsat er tætte. Det farligt affald er kølevæske, bremsevæske og olie-filtrer som er placeret i godkendte beholdere på en vogn med spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Hvad er der ført tilsyn med	Almindeligt lovpligtigt basistilsyn med virksomhedens drift og indretning.
Spild og jordforureninger	Der blev konstateret et nyt og et ældre spild af olie på SF-stenene foran beholderen til spildolie i gården. Kemal fortalte, at det var vognmanden, som afhenter spildolien, der havde spildt, da han trak slangen op. Vi har bedt dem om at lægge kattegrus på det nye spild, og giver et undersøgelsespåbud af joden under de to spild.