



Tilsynsskema

Lynddahl A/S Industrivej 41, 6760 Ribe

Sagsnr. 23/6078

Navn	Lynddahl A/S
Adresse	Industrivej 41, 6760 Ribe
CVR nummer	16 21 28 81
Dato for tilsyn	30. august 2023
Baggrunden for tilsynet	Tilsynet er et led i Industrimiljø's almindelige tilsynsrunde.
Virksomhedens karakter	Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast. Fremstilling af plast-/polystyrenproduktion, mere end 5 t/dg D208
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden	Ingen håndhævelser
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har krav om at føre egenkontrol og at resultater er tilgængelige for tilsynsmyndigheden.
Klimapartnerskaber og/eller CO2 reduktionstiltag	Et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune giver virksomheden de rette forudsætninger for at nedbringe deres CO ₂ -udledninger. Virksomheden vil få hjælp til at udarbejde et CO ₂ -regnskab, og dermed få skabt sig en baseline, der kan arbejdes ud fra. Kontakt Esbjerg Kommunes Klimasekretariat på mail: klimasekretariatet@esbjerg.dk Lynddahl har deltaget i DI's (Dansk Industri) kursus "Klimaklar" og derved arbejdet med virksomhedens CO ₂ regnskab. Virksomheden overvejer at blive klimapartner med Esbjerg Kommune.