

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	29.10.2018
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	31623197
<b>P-nummer</b>	1017478415
<b>Virksomhed</b>	Shell Service
<b>Adresse</b>	Skanderborgvej 123
<b>Postnummer og by</b>	8260 Viby J.
<b>Telefon</b>	86140091
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	1813@rba-dk.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	Anlæg etableret i 1950
<b>Udvidelser og ændringer</b>	Udvidelse foretaget i 1976 - 1979. Anlæg opgraderet pr. 30. december 2002 Nyt genvindingsanlæg i vaskehallen etableret i sommeren 2012.
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Anders Arildsen
<b>Aarhus Kommune</b>	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen kommentarer fra sidste tilsyn.
Egenkontrol	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer</p> <p>Der er tale om en benzinstation med 2 punktøer, med i alt 2 standere (pistoler på begge sider).</p> <p>Der er vaskehal og tilhørende olieudskillere og sandfang. Der er 2 sandfang og 2 olieudskillere samt 1 magasinbrønd (nedgravet beholder, der ved større spild på påfyldningspladsen kan opsamle motorbrændstof, inden dette når frem til en benzin- og olieudskiller).</p>
Antal ansatte	På tanken er der beskæftiget flere personer.

### Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 120207BO. Området er fastlagt til beboelse og ligger byzonen i bydelen Viby. Der er ingen lokalplan for området og området er ikke inddelt i virksomhedsklasser.
-------------	---

### Driftstid

Hverdage	kl. 07.00-22.00
Lørdage	kl. 08.00-22.00
Søn- og helligdage	kl. 08.00-22.00

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er ingen råvare på virksomheden.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Værkstedet til nærmeste bolig er under 20 meter.
Væsentlige støjkloder	<p>Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til bolig. Afstanden fra</p> <p>Virksomhedens væsentligste støjkloder er</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vaskehal (der er porte i begge ender og de lukkes ned ved hver vask)</li><li>• Kompressor (står støjisoleret i skur)</li></ul>
Vurdering af støj	I henhold til § 9 i Autobranchebekendtgørelsen skal vaskehaller, der ligger nærmere end 100 meter fra bolig være lukket i tidsrummet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	22.00 – 7.00, og vask og tørring skal foregå for lukkede porte. Da vaskehallen på adressen er etableret inden Autobranchebekendtgørelsen blev meddelt i 1986, skal eventuel regulering af lukketid ske ved påbud jf. § 20 i tilfælde af klager. Vaskeanlægget drives i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, og der foreligger ingen aktuel klage over virksomheden.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Ikke relevant.
Rumopvarmning	Fjernvarme.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?                      Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ikke relevant

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden generer ikke lugt.

## SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Spildevand afledes til følgende renseanlæg: Viby renseanlæg Regnvand udledes til følgende recipient: Aarhus Å Fælleskloakeret eller seperatkloakeret: Separatkloakeret Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af: 8. februar 1980.</p> <p>Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere. Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningssordning og på tilsynet blev fremvist dokumentation på på tømningen, der foretages pr. kvartal. Inspektion og tømningen udføres af Leif M. Jensen/NKI. Sandfang, filterbrønd, magasinbrønd og olieudskillere er sidst sket d.18. oktober 2018. Den årlige alarmprøvning af alarmer i forbindelse med olieudskillere er også foretaget ved samme dato. Bemærk at olieudskillere i forbindelse med vaskehallen skal have en årlig bundtømning. Der vaskes ca. 9500 biler/år og vandforbruget ligger på ca. 650 m<sup>3</sup>/år. Der anvendes vaskemidler fra Washtech. Disse produkter er miljøvenlige og uden hhv. A- og B-stoffer, som er uønskede i afløb til renseanlæg. En større del af van-</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	det genbruges til undervognskyld.

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Spildevand fra vaskehal samt overfladevand fra salgsplads og påfyldningsplads afledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere. Der er meddelt fritagelse for den kommunale tømningssordning og på tilsynet blev fremvist dokumentation på tømningen, der foretages pr. kvartal. Inspektion og tømningen udføres af Leif M. Jensen/NKI. Sandfang, filterbrønd, magasinbrønd og olieudskillere er sidst sket d. 18. oktober 2018. Den årlige alarmprøvning af alarmer i forbindelse med olieudskillere er også foretaget den samme dato. Bemærk at olieudskillere i forbindelse med vaskehallen skal have en årlig bundtømning.
Tømning / kontrol af udskillere	Leif M Jensen

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Tømt af Leif M Jensen 18.10.2018

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der forefindes ikke farligt affald på virksomheden.
Øvrigt affald	Virksomheden har container til pap/papir (genbruges) og småt brændbart, der tømmes via renovationsordningen (Marius Pedersen).

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Bly Fri 92 Placering: Nedgravet Årstal: 1977 Størrelse: 50.000 Type: PAM Gr.nr/tank nr. :13 001/5085 Bemærkninger: Inspiceret den 25.10.2017. Inspiceres næste gang 2027</p> <p>BlyFri 95 Placering: Nedgravet Årstal: 1977 Størrelse: 50.000 Type: PAM Gr.nr/tank nr.: 13 001/4885 Bemærkninger: Inspiceret den 24.10.2017. Inspiceres næste gang 2027</p> <p>Diesel Placering: Nedgravet Årstal: 1977 Størrelse: 50.000 Type PAM GR.nr/tank nr.: 13 001/4785 Bemærkninger: Inspiceret den 26.10.2017. Næste inspektion 2027.</p> <p>Power(benzin) Placering: Nedgravet Årstal: 1986 Størrelse: 15.000 Type: ROUGH GR.nr/tank nr.: 01 003/360966A Bemærkninger: Inspiceret i 2012. Næste inspektion 20-06-2022</p> <p>Tom Placering: Nedgravet Årstal: 1986 Størrelse: 15.00 Type: ROUGH Gr. nr/tank. nr.: 01 003/360966A Bemærkninger: Inspiceret i 2012. Næste inspektion 20-06-2022</p>
Rørføringer til olietanke	<p>Der føres månedlig beholderkontrol/pejleregnskab over indhold i olietankene. Anlægget er blevet opgraderet i overensstemmelse med benzinstationsbekendtgørelsen den 30. december 2002. Tankene er sidst inspiceret i hhv. 2012 og 2017. Inspektion på tankene foretages i hhv. 2022 og 2027.</p>

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der er ikke farligt affald på servicestationen.
Opbevaring af flydende råvarer	Sæbeprodukter til vaskehallen står særskilt i skur. Virksomheden har placeret dunkene i spildbakker. Dunkene er på ca. 25 liter.
Påfyldningsplads for brændstof	Servicestationens salgssteder er etableret med SF-sten. Der er ikke tæt membran nedenunder. Ved større ombygninger er det lovkrav, at sf-stenene udskiftes med tæt belægning. Påfyldningspladsen er etableret med tæt belægning i beton.
Belægninger	Ok.
Jordforurening	Vedr. jordforurening: En del af grunden er V2-kortlagt.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen  
Biolog

tlf: 89 40 45 38  
e-mail: mnr@aarhus.dk