



Rapport for miljøtilsyn hos Kingo Recycling A/S, Lundeborgvej 8-10, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.05.2024		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon	87229000	CVR nr.	39162555
E-mail	jgd@kingorecycling.biz	P. nr.	1023149989

Virksomhedstype	501b, Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh.		
Godkendelsesdato	10.07.2018		
Tilslutningstilladelse spildevand	12.12.2007		

Aftaler og håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
15-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden skal indsende en lugthåndteringsplan.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomhedens aktiviteter er omfattet af følgende listepunkter i bilag 1 og 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen: 5.1(b+f), 5.3. a(ii), 5.3.b(i), 5.5. og K212.</p> <p>Virksomhedens hovedaktivitet er affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden modtager, behandler og opbevarer midlertidigt forskellige affaldsfraktioner, herunder også affaldsfraktioner der er klassificeret som farligt affald. Farlige affaldsfraktioner(olie-fraktioner) opbevares og behandles i miljøhal. Der er indrettet miljøplads til opbevaring af jord, forurennet jord, sand fra brønde, fejesand ol.</p> <p>Miljøgodkendelse er meddelt den 10. juli 2018. Der er endvidere den 15. december 2021 meddelt et tillæg miljøgodkendelse til etablering og udvidelse af eksisterende modtageplads til jord.</p> <p>Virksomheden må være i drift mandage – fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 08.00 – 14.00.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18	8-14	
	Miljøledelse			
	ISO 14 001			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ved tilsynet kunne observeres svag lugt fra passiv afvandingsplads ud på Transholmsvej. Virksomheden er gået i gang med at tilsætte vermiculite til de våde affaldsfraktioner, for at se om det kan stabilisere affaldet så lugtende processer formindskes.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 35 i miljøgodkendelse af den 10. juli 2018. Indskærpelse meddelt den 15. april er efterkommet, virksomheden har fremsendt en plan for håndtering af lugt fra passiv afvanding af våde affaldsfraktioner. Sideløbende arbejder virksomheden også på langsigtede løsninger såsom sandvaskeanlæg.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ved tilsynet blev virksomhedens spildevandsforhold og de kommende krav drøftet ift. den kommende tilslutningstilladelse. Der blev afklaret generelle forhold ifm. virksomhedens vaskeplads, afledningsmængde mv.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomhedens tilslutningstilladelse er i gang med at blive revurderet. Virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse er fra den 12. december 2007.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden råder over 2 olieudskilleranlæg, Ved tilsynet blev det oplyst, at der primært bruges 1 udskilleranlæg, men virksomheden vil gerne beholde begge anlæggene, da den anden udskilleranlæg bruges ifm. med tømning og rengøring af den primære olieudskiller. Begge anlægger bliver efterset.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens udskilleranlæg tømmes hver måned af LMJ.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomhedens egenkontrol gav ikke anledning til bemærkninger.