

## Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato  
**9. december 2024**

Sagsnr.  
**24-041638**

Sagsbehandler  
**Julie Fabricius Lindberg**  
jufli@naestved.dk

### Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 5. december 2024 på Øverup Erhvervsvej 52 i Næstved.

### Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Vi aftalte, at I eftersender:

- Data på malerfilter på udsugning i kapillarrummet.
- Om der har været uheld med spild på virksomheden.

I skal fremsende oplysninger på mail [jufli@naestved.dk](mailto:jufli@naestved.dk) gerne inden juleferien.

### Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup>. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>.

### Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til [virksomhedogmiljoe@naestved.dk](mailto:virksomhedogmiljoe@naestved.dk) eller [jufli@naestved.dk](mailto:jufli@naestved.dk) inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

### Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

### Har du bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem på mail til [jufli@naestved.dk](mailto:jufli@naestved.dk) inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til mig+4555886209.



Venlig hilsen  
Næstved Kommune

Julie Fabricius Lindberg  
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basis tilsyn
<b>Navn, adresse og CVR-nr.</b>	Novenco A/S Øverup Erhvervsvej 52 4700 Næstved 16926647
<b>Virksomhedstype</b>	MVB: Maskinværksted over 1000 m <sup>2</sup>
<b>Tilsynsdato</b>	5.12 2024
<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Opstartstilsyn på afdelingen i Øverup
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Nej
<b>Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?</b>	Nej
<b>Er det relevant med egenkontrol?</b>	Ja

**Hvad gælder for virksomheden:**

- Maskinværkstedsbekendtgørelsen
- tilladelse til udledning af testvandet fra kapillarrummet, som tillæg til tilslutningstilladelsen fra den nye adresse på i Øverup Erhvervsvej.

**Ved tilsynet deltog:**

Fra virksomheden deltog Jim Bjerre Andersen, Nicholai Andersen og Anita Mortensen. Fra Næstved Kommune Julie Lindberg.

**Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:****Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er fremstilling af ventilatorer til industri mm.
- Administration er flyttet til de nye lokaler. Værksted/produktion fra hal Y1 og Y2 er flyttet, mens laserproduktionen i hal Y4 og Y5 forbliver aktive på Ydernæs.
- Der er 170 personer, tilknyttet produktionen i Øverup. Mens der fortsat er 20 ansatte på ydernæs.

**Driftstid**

- Der arbejdes pt. også med fast aftenhold samt lille nathold.

**Støj:**

- Afdelingen er beliggende i erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig på matriklen på modsat side af omfartsvejen, som pt er ubeboet. Området ved at blive planlagt omdannet til endnu et erhvervsområde. Herefter er afstand til nærmest bolig over 300 meter.
- Der arbejdes for lukkede døre og porte.
- Kompresser indendørs i aflukket rum.

**Luftforurening mm:**

- Hal 1 er varemottagelse og udlevering samt kapillarrum med tilhørende vaskemaskine, hvorfra der er udsugning af vanddamp. Desuden er der sugning ved påførsel af kontrastfarve samt kridt via maler filtre.
- Hal 2 er lager samt mindre mekanisk testrum.
- Hal 3 er lager samt montage med mindre værksted til reparation samt alm. vedligeholdelse. De sidste nævnte har mulighed for at benytte slangeudsugning.
- I hal 4 er montage med nitte/pres samt bulerum. Isoleringsrum er planlagt med udsugningen via støvfilter (renseeffektivitet 99,9%), men dette er opretholdt på Industrivej, så rummet benyttes pt til lager for div.
- Hal 5 montage og bukke/klip mm.
- Hal 6 Maskinværksted med en central olieudskiller (effektivitet 99,7 %) samt slibning og rensning af aluminiumsstøv via støvfilter (effektivitet 99,9 %).
- Hal 7 er indrettet med 6 svejsekabiner, mens robotsvejser endnu ikke er i drift, da procesudsugningen er monteret for højt. Samt et par slibekabiner med udsugning. Udsugning renses via filter med 99,9 % effektivitet (Støvklasse M). Desuden affedtningsmaskine med udsugning til tag (kun vanddamp).

Alle procesudsug renses lokalt og ledes derefter til et samlet afkast med varmeveksler ca. 1 meter over tag på administrationsbygningen. Der er elektronisk alarm på alle udsug samt eksterne serviceaftale med Nederman efter behov.

**Spildevand:**

- Vaskevand fra vask af vinger afledes til kloak efter behov
- Mens vandet fra affedtningsmaskine opsamles og bortskaffes til godkendt modtager efter behov.
- Skyllvand fra kapillarrum (test for ujævnheder) udledes til kloak.

**Affald:**

Virksomheden har lavet total aftale med Stena:

- Brugt kølesmøremiddel og spraydåser mm. opbevares i miljøcontainer
- Div. Metalcontainere, herunder lukket container til metalspåner.
- Brugte handsker med lim og olie afleveres som farligt affald.
- Elektronik og edb fra sorteres.
- Plast sorteres i farvet og klart.
- Træ frasorteres til genbrug
- Desuden sorteres papir og pap.
- Madaffald

Aftalen skal tilpasses her et år efter på den nye adresse.

**Tanke:**

- Ingen. Alle trucks kører nu på el.

**Miljøledelse:**

- Virksomheden ISO certificering efter 9001, 14001 og fået svejse kvalitetsgodkendelse 3834-2.

**Jordforurening:**

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.



**Det blev aftalt på tilsynet, at:**

- Renseeffektivitet af malerfilter eftersendes
- I ville følge op på om der havde været uheld med lastbil på jeres matrikel eller om det var i forbindelse med beredskabsplanen, det havde været nævnt.
- På næste tilsyn følges op på den periodevise service af filter samt bortskaffelse af affald, herunder især det farlige, da behovet for afhentning/udskiftning ikke har været aktuelt endnu.

**Bilag:**

- ingen.

**Foto:**



Kabine til påførsel af fremkalder (kridt)