

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Ryttergården v/Kim Madsen Selkærvej 12, Brabrand8220		
Ejer:		Tlf. nr.:	
Adresse:		Mob. nr.:	2346 8017
		E-mail:	klmflying@yahoo.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	21103683	P-nr.:	1004702677
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L03: Diverse husdyrhold > 3 DE		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal (inkl evt. forpagtning, gødningsaftaler mv.)	10,00 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om mødding og opsamlingsbeholder, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Kim Madsen

Tilsynsdato:	21-12-2017	Tilsynsførende:	Anker Laubel
---------------------	------------	------------------------	--------------

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	Oplyst under tilsynet.
Bemærkninger	De fleste heste er i den store stald (ca. 31 bokse), dertil ca. 13 bokse i de to øvrige staldbygninger NØ for den store staldbygning (10 bokse i den ene, samt 3 bokse i den anden)

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	30	10,34	01-06-2000	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	30	13,04	01-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:	23,39 DE				

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	20	8,70	0,00	174,42
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	20	6,90	0,00	153,68
Dyreenheder i alt:	15,6 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	Ikke relevant
Logbog	Ikke relevant

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1990		1	4	Fast låg	Overfyldt.

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ikke relevant
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ikke relevant
Alarm:	Ikke relevant

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1985	100	200		Overfyldt. Afsættes til Carsten Rønde. Der er afløb til opsamlingsbeholder.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Container – ordning med firma
	Bortskaffelse	Afhentes hver 14 dag.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Ingen
	Bortskaffelse	
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Ingen
	Bortskaffelse	
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Overdækkes med presenning
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Der foretages ikke sprøjtning af markerne.
Vaskeplads	-
Udvendig vask af sprøjte	-
Opbevaring af sprøjtemidler	Intet
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	Ikke relevant
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	-
Læsseplads	-
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	-

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,33

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.