



<b>Tilsyn med Lundby Dambrug</b>						
<b>Dato for fysisk tilsyn</b>	14/11-2017					
<b>Adresse</b>	Kildevej 4, 9240 Nibe					
<b>Registrerings nr.</b>	<b>CVR</b>	15674490	<b>P-nr.</b>		<b>CHR</b>	103606
<b>Listebetegnelse</b>	I201 Ferskvandsdambrug					
<b>Miljøgodkendelse</b>	17.02.2010, vilkårsændret 13.07.2011		<b>Vandindvindings-tilladelse</b>	29.08.2005 (grundvand)		
<b>Baggrund og omfang</b>	<p>Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug.</p> <p>Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var ikke varslet. Virksomheden var ikke repræsenteret ved tilsynet, men er kontaktet pr. tlf. efterfølgende.</p> <p>Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.</p>					
<b>Bemærkning</b>	<p>Der mangler afgitring i afløbet til Lundby Bæk.</p> <p>Beholder med døde fisk stod åben.</p> <p>Den udledte vandmængde blev målt til ca. 30 l/s, hvilket er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.</p>					
<b>Opfølgning på tidligere håndhævelser</b>	Forsøg med at lede spildevandet gennem et træflisfilter som ekstra renseforanstaltning, er ikke forløbet som forventet. Forsøget følges fortsat af DTU – Aqua.					
<b>Egenkontrol</b>	Der er udtaget 6 egenkontrolprøver i perioden april – oktober 2017. Udlederkrav for de kemiske analyser er langt fra overholdt i 2017, selvom der ses tegn på, at udledning af organisk stof og kvælstof er faldet i 2017, i forhold til de seneste år. Desuden overholder udløbsvandet ikke krav om 70% iltmætning i 4 ud af 6 prøver.					
<b>Håndhævelser</b>	<p>Aalborg Kommune indskærper at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gitter foran afløbet skal indrettes og drives i overensstemmelse med § 14 stk. 3 i dambrugsbekendtgørelsen.</li><li>- Iltindholdet i afløbsvandet skal altid være mindst 70%. Idet udledningen af organisk stof er forhøjet, kan et lavt iltniveau have en væsentlig betydning for vandløbet.</li></ul> <p>Det blev desuden aftalt at</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholder til døde fisk skal være lukket med et tætsluttende låg.</li></ul>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der indsendes en redegørelse for status på forsøget med træflisfilteret. Herunder skal det fremgå, hvilke planer, der arbejdes med for at sikre, at udlederkravene fremover kan overholdes. Redegørelsen skal indsendes til Aalborg Kommune senest den 1. januar 2018.</li> </ul>
<b>Bæredygtighed</b>	Der har ikke været anvendt medicin på dambruget i 2017. Af hjælpepestoffer anvendes alene brintoverilteprodukter som forebyggende behandling af æg og yngel. Ejer af dambruget overvejer at overgå til økologisk drift.
<b>Jordforurening</b>	Nej
<b>Vandløbsundersøgelse</b>	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lundby Bæk nedstrøms Lundby Dambrug i april 2017. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 4 (moderat økologisk tilstand). Målsætningen for vandløbet er ikke opfyldt.