



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 29 63 91 43
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

DSV Road A/S - Vojens Vojensvej 4B 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	4. oktober 2022
Til stede ved tilsyn:	Kristian Sørensen, værkstedsleder, DSV Road A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	H51 Garageanlæg > 3 stk.
-------------	--------------------------

Telefon	74202028	Hjemmeside	www.dsv.com
E-mail		CVR nr.	26366224
Fax		P. nr.	1023637428

Matrikler	146 Over Jerstal, Vedsted
-----------	---------------------------

Acadre sagsnr.:	2018/30773
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... " - bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines <p>Virksomheden er omfattet af punkt H51 i bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.m. Punktet H51 omfatter garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed...</p> <p>Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen). Da værkstedet er udvidet i 1995, er det reglerne for værksteder nyere end 1986, der gælder.</p> <p>Virksomheden kan, når tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, reguleres i henhold til § 42 i miljøbeskyttelsesloven. § 42 giver myndigheden mulighed for at meddele påbud om at nedbringe evt. forurening.</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet miljøgodkendelsespligt.</p> <p>Der er en tilladelse til afledning spildevand under udarbejdelse i forbindelse med krav om kloakseparering af spildevandet i området.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er værkstedsleder Kristian Sørensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et prioriteret tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Ved tilsynet blev lastbilværkstedet og vaskehallen besigtiget mht. opbevaring af olie og kemikalier samt farligt affald.</p>

Produktionsforhold	<p>DSV Road A/S er en vognmandsvirksomhed, som på adressen har værksted og vaskehal for både egne og andre lastvogne. Lastvogne fra andre vognmænd udgør hovedparten af værkstedets opgaver. Værkstedet udfører ikke slibning, lakering eller undervognsbehandling.</p> <p>Der er desuden kontorbygning, lagerhaller til kølegods og almindelig gods. På adressen er der også parkeringspladser for lastvogne og hængere. Kontorbygning, lagerhallerne og dele af parkeringsarealerne er udlejede.</p> <p>Tankanlægget er lukket i 2016. Standere er fjernede, og tankene er rengjorte og afproppede.</p> <p>Vaskehallerne er lukkede, fordi vaskeanlægget gik i stykker. Hallen uden vaskeanlæg bruges stadig i mindre omfang internt til rengøring af udstyr til kølelageret.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	DVS Road har en række certificeringer, bl.a. efter ISO 14 001 (miljøledelse).
Risikobekendtgørelsen	Der oplagres ikke miljøfarligt gods på adressen. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	<p>Værkstedet er åben kl. 7.30-16.</p> <p>Lageret har døgnadgang for lejere.</p>
Antal ansatte	Der er 4 ansatte i værkstedet.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden er omfattet af egenkontrolkravene i autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 om oplysninger om farligt affald.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Værksted og vaskehal bruger sæbe, diverse olie, kølevæske og lignende.</p> <p>Olie opbevares i dobbeltvæggede tanke i hal B3. Kølevæske står i en palletanke i et hjørne af værkstedet.</p> <p>På et bord i hal B5 er en række mindre dunke med specielle olier placeret i et opsamlingskar.</p> <p>Sæbe til vaskehallen opbevares i palletanke i det østlige siderum til vaskehallen. Det vestlige siderum, som hører til vaskehallen med det lukkede vaskeanlægget, er tømt for sæbe m.m. Begge rum har afløb til kloak.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er ikke luftafkast med filtre fra værkstedet.</p> <p>Der er udsugning fra svejseanlæg og udstødning. Svejseanlægget kan flyttes rundt til forskellige udsugninger, men bruges sjældent.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>I februar 2022 var der en klage fra en nabo på Thorsbjerggade. Klagen vedrørte støj fra lastbiler om natten på DSV's område. Parkeringen af lastbiler blev flyttet til et område længere væk fra Thorsbjerggade. Der har ikke været klager siden.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Begge smøregrave har afløb til olieudskillere.</p> <p>Smøregraven i hal B3 bruges primært til reparationer, dvs. der kommer ikke meget spild her. Smøregraven tømmes af en dykpumpe, der starter automatisk, når vandet når et fastsat niveau. Dykpumpen kan slås fra, hvis der sker uheld i smøregraven. Ved gulvvask i smøregraven fejers gulvet først.</p> <p>Smøregraven i hal B5 (den gamle vaskehal) bruges til service, og der sker meget spild her. Der er riste i bunden, som spildet bliver liggende under. Smøregraven rengøres ved, at en slamsuger bundsuger den.</p> <p>Der bruges ikke gulvvaskemaskine længere. Den er erstattet af en fejmaskine med støvsuger.</p> <p>Der vaskes undtagelsesvist en motor over smøregraven i B3 med højtryksrensere.</p> <p>Vaskehallerne er lukkede, fordi vaskeanlægget gik i stykker. Hallen uden vaskeanlæg bruges stadig i mindre omfang internt til rengøring af udstyr til kølelageret, herunder trailere indvendigt.</p> <p>Vandet til vaskeanlægget genbruges og opbevares i en nedgravet beholder foran hallen. Beholderen er ikke tømt i forbindelse med at vaskeanlægget ikke bruges længere.</p>
Vandforsyning	<p>Værksted, vaskehal m.m. forsynes med vand fra Over Jerstal Vandværk. Der er desuden en boring på ejendommen med tilladelse fra 14. september 2000 til indvinding af grundvand til brandberedskab.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Der er 3 olieudskillere på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 ved parkeringspladsen foran kontorbygningen- 1 foran værkstedet ved dækrummet. Olieudskilleren tager vandet fra værkstedet (flere afløb) og smøregravene.- 1 ved vaskehallen <p>Olieudskillerne kontrolleres 4 gange årligt af Marius Pedersen og tømmes efter behov. Marius Pedersen tømmer desuden alle sandfang på nær sandfanget i vaskehallen samt smøregrav i værkstedet.</p> <p>Seneste tømning af olieudskilleren på forpladsen var den 21. september 2022. Tømningsrapporten viser 30 cm olie og 10 cm slam.</p> <p>Sandfanget i vaskehallen tømmes årligt. Sandfanget tømmes af Entreprenør Thorkild Dalsgaard, Vojens.</p> <p>Materialet fra sandfanget bortskaffes til Jordrens Syd Aps, Aabenraa.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er en række tanke til olieprodukter på virksomheden. Oversigten over tankene er opdateret i BBR, herunder placeringen af tankene.</p> <p>Der blev drøftet egenkontrol og inspektion af tanke over 6.000 l. Egenkontrollen er bl.a. årlig kontrol med alarmer.</p> <p>Den nedgravede spildolietank er sløjfet. I stedet er der opstillet to tanke i værkstederne. Der er sat en sensor på pumperne i smøregravene, så de pumper spildolien op i tankene efter behov. Spildolietankene har alarm for overfyldning. Tanken i værkstedshal B5 har en sensor, som sender besked til Avista Oil, når tanken skal tømmes. Tankene er dobbeltvæggede med lækagesonde.</p> <p>Alle tankene til olieprodukter, som gear- og smørolie, er dobbeltvæggede med lækagesonde.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Brændbart affald opbevares i ialt fem containere i værkstedet og lukket container udendørs. Kattegrus og klude til aftørring af olie og kemikalier opbevares i særskilt container i værkstedet. Pap opbevares udendørs i container. Som noget nyt sortedes der også hård og blød plast. Disse affaldsfraktioner afhentes af Marius Pedersen ca. hver 2. uge.</p> <p>Metalskrot og batterier opbevares i hver sin metalcontainer i værkstedet. Oliefiltre opbevares i en mindre, lukket metalcontainer udendørs bagved hal B5.</p> <p>Spraydåser og olieslanger opbevares i overskærne olietromler i værkstedet. Disse affaldsfraktioner afhentes af Tonny Frank Jensen, Tjæreborg. De store batterier afleveres til Europart.</p> <p>Spildolie samt væsken fra rensbakken opbevares i dobbeltvæggede tanke i værksteder og afhentes af AVISTA OIL.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen oplyser, at de i øjeblikket er i gang med sagsbehandling på lokaliteter på matriklen (nr. 146 Over Jerstal ejerlav).</p> <p>Dele af matriklen er i følge den viste kortlægning kortlagt på hhv. V1 (muligvis forurenede) og V2 (kendt forurening).</p> <p>Kortlægningerne betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis et kortlagt areals anvendelse ændres.</p> <p>Regionens kortlægningsattest blev forevist. Status kan løbende ses på Regionens hjemmeside.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelser i form af påbud eller indskærpselser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder