

Forsyning Helsingør  
Att.: Lars Knudsen lkn@fh.dk  
Mette Lentz-Nielsen mln@fh.dk

**Center for By Land og Vand**

Natur Miljø og Klima  
Stengade 59  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 18. februar 2025

**Malene Kamstrup**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54  
www.helsingor.dk

### **Referat fra miljøtilsyn**

Helsingør Kommune tilså jeres garageanlæg, mm. den 12. februar 2025, og dette brev er et referat op en opfølgning. Formålet med tilsynet er at kontrollere at virksomheden er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven generelt.

### **Konklusion**

Ved tilsynet aftalte vi:

- At du sørger for at etablere det lovpligtige afkast fra jeres autoværksted inden den 12. juni 2025.
- At du sørger for at rengøre sumpen for spildet samt kanten og gulvet. Send mig venligst fotos, når det er i orden og senest den 26. februar 2025.
- At du overvejer at bygge et halvtag over spildbakkerne til vaskemidlerne
- At du minder brugerne om at sortere affaldet bedre især affaldet til PVC

Bemærk i øvrigt, at miljøstyrelsen netop har overtaget miljøtilsynet for jeres affald for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S og Forsyning Helsingør Affald A/S.

### Aktiviteten

Materielgården bliver brugt af

- Forsyning Helsingør Spildevand A/S (CVR 32654266)
- Forsyning Helsingør affald A/S (CVR 32654177)
- Forsyning Helsingør vand A/S (CVR 32654126)
- Forsyning Helsingør Kronborg Gadelys A/S (CVR 37315605)
- Elektrus A/S (CVR 32654215)

Der er følgende aktiviteter med miljømæssig betydning:

- Autoværksted med opbevaring af spildolie
- Vaskeplads
- Garageanlæg til selskabernes person- og varebiler samt renovationsbiler
- Indsamling af affald fra de ovenstående selskabers aktiviteter.

### Autoværksted

Du fortalte, at I servicerer og reparerer egne biler mindre end 3500 kg. I skifter olie, dæk, batteri, vasker, mm. Men ingen undervognsbehandling, lakering eller pladearbejde.

Jeg mindede dig om, at bekendtgørelsen siger, at der skal være et anlæg til udsug af udstødningsgasser. Afkastet skal mindst være en meter over tag. Dette påtalte jeg også ved sidste tilsyn i 2019. Vi aftalte, at du får det bragt i orden senest den 12. juni 2025.

Spildolien opbevarede I en stor tank på en spildbakke i garageanlæggets nordvestlige hjørne. Der lå betydelige mængder af spild i bunden af spildbakken og der var også spild på kanten og uden for spildbakken. Jeg mindede dig om at der ikke må være spild i spildbakken. Skulle det ske, at I spilder, skal I samle spildet op med det samme. Jeg påtalte også dette ved sidste tilsyn. Vi aftalte, at du får dette bragt dette i orden senest den 26. februar 2025. husk også at fjerne spildet på kanten og uden for spildbakken.

### Vaskepladsen

Ved vaskepladsen var der udendørs to spildbakker med flydende vaskemiddel på. I den ene spildbakke var noget, den lignede grumset og uklart vand. Det lignede ikke rent regnvand. Normalt opbevarer men ikke produkter på spildbakker udendørs, da der jo kommer regnvand i spildbakken. Det er et dilemma, at skulle pumpe regnvand ud til kloak, når I ikke præcist ved, om det er rent vand eller næsten rent vand. Jeg anbefaler derfor at I bygger et halvtag til disse vaskemidler.

På vaskepladsen vasker I alle renovationsbilerne udvendigt. Dog tømmer I den bagerste skuffe i bilen for affald, og samler det i nogle beholdere.

Du fortalte, at I ikke længere vasker containere til aske for kraftvarmeværket.

Du fortalte, at Alfa Specialaffald kommer to gange om året og tømmer sandfang og olieudskillere.

### Miljøgodkendelsen til småt elektronik

I har en miljøgodkendelse til at opbevare småt elektronik (incl. batterier og lyskilder), som I har indsamlet sammen med dagrenovationen. Du fortalte, at I ikke længere opbevarer denne elektronik her på Energivej 25. Dagrenovationsbilerne afleverer dette affald på genbrugspladsen Cirklen.

I har derfor ikke brug for miljøgodkendelsen. Jeg vil derfor skrive en afgørelse, hvor jeg annullerer miljøgodkendelsen.

Affald

Vi var rundt på hele pladsen og autoværkstedet, og så jeres affaldsfraktioner.

Dette var resultatet:

|                           | Har<br>indsamling | Mangler<br>indsamling | Skal forbedre<br>sortering               | Kommentar  |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|
| Glas                      | V                 |                       |                                          |            |
| Metal                     | V                 |                       |                                          |            |
| Plast                     | V                 |                       |                                          | To steder  |
| Papir                     |                   |                       |                                          |            |
| Pap                       | V                 |                       | I autoværksted                           |            |
| Mad                       |                   |                       |                                          |            |
| Haveaffald                |                   |                       |                                          |            |
| Træ                       |                   |                       |                                          |            |
| Tekstil                   | V                 |                       |                                          | Arbejdstøj |
| Mad- og<br>drikkekartoner |                   |                       |                                          |            |
| Batterier                 | V                 |                       |                                          |            |
| Elektronik                | V                 |                       |                                          |            |
| Lyskilder                 | V                 |                       |                                          |            |
| Hård PVC                  | V                 |                       | Der var ikke-PVC<br>plast med.           |            |
| Restaffald                | V                 |                       | To steder,<br>herunder i<br>autoværksted |            |

Lige ved siden af garageanlægget er Forsyning Helsingørs administrationsbygning. Det kan derfor let ske, at noget af affaldet havner dér. Jeg fandt fx ikke noget papir, madaffald eller mad- og drikkekartoner. Dette er sikkert samlet ind sammen med administrationens affald.

Du fortalte, at I kører det meste af affaldet til genbrugspladsen Cirklen.

Du fortalte, at et firma kommer og henter alle jeres paller. Både de hele, de defekte og engangspaller.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Virksomhedens navn      | Forsyning Helsingør Spildevand A/S       |
| Virksomhedens adresse   | Energivej 25                             |
| CVR                     | 32654266                                 |
| Listepunkt              | H51                                      |
| Virksomhedstype         | Garageanlæg                              |
| Baggrund for tilsynet   | Basis                                    |
| Dato for tilsynet       | 12. februar 2025                         |
| Der er ført tilsyn med: | Alle virksomhedens aktiviteter på stedet |

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ny jordforurening?                                                                                         | nej          |
| Nye påbud, forbud eller<br>indskærpelser?                                                                  | nej          |
| Konklusion på<br>virksomhedens seneste<br>indberetninger om<br>egenkontrol                                 | Ikke aktuelt |
| Gav seneste<br>indberetninger om<br>egenkontrol anledning til<br>nye påbud, forbud eller<br>indskærpelser? | Ikke aktuelt |

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), hvor alle kan se den. Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 4. marts 2025.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup  
Ingeniør