

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Scankomposit A/S Sandbyvej 57 4171 Glumsø 29202222
Virksomhedstype	D207: Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag.
Tilsynsdato	24/11 2016
Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Ja, sløjfning af olietanke
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Der skal gives besked til kommunen, når de er sløjfjet.
Er det relevant med egenkontrol?	Nej