

Basis miljøtilsyn med udvidet fokus på affaldshåndtering på landbrugsejendom**Oplysninger**

Adresse	Hørretvej 156 A-E	8320	Mårslet
Ejer af dyrehold	Stenege Drift v/ Louise B. Brix		
CVR- nr.	41933623	P-nr.	
CHR- nr.	130413		

Godkendelsestype		Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L03		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, og et kampagnetilsyn med udvidet fokus på affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Rasmus Brix

Tilsynsdato	2024-08-14	Tilsynsførende	Anker Laubel
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
Ingen håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen				

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Oplyst under tilsynet
Bemærkninger, dyrehold	To staldbygninger. Se oversigtskort herunder. Pt. ikke heste i den vestlige stald.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	22	7,59	01-01-2000	
Tilladte dyreenheder i alt		7,59 DE			

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	12	4,14
Dyreenheder registreret i alt		4,14	

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Ajlebeholder	01-06-1988	1	10				Afløb fra møddingsplads til ajlebeholder

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Ikke relevant
Logbog over flydelag	Ikke relevant
Fortanksniveau og spjæld	Ikke relevant
Pumper og rør på gyllebeholder	Ikke relevant
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke relevant

Bemærkninger til gyllebeholder	Ikke relevant
--------------------------------	---------------

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	31-12-1999	24	52

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Overdækket, nedsænket møddingsplads (møddingsgrav) 
Tilstand af møddingsplads	Ejer kontrollerer tilstand af møddingsgrav i forbindelse med tømninger.
Sidebegrænsning af møddingsplads	Nedsænket møddingsplads med lodrette nedsænkede sider.
Afløb fra møddingsplads	Afløb fra nedsænket møddingsplads til ajlebeholder.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	Ikke relevant
Bemærkninger til møddingsplads	Nedsænket møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder ("ajlebeholder"). Fast husdyrgødning afsættes til biogas.

Markstakke		
Markstakke	Ingen	0 markstakke
Kort over markstakke		

Affald	
Erhvervsaffald (pap, plast og dagreno.)	Sorterer selv. Kører på genbrugsplads. Mindre mængder.
Farligt affald	Intet
Olie- og kemikalieaffald	Intet
Klinisk risikoaffald	Intet. Dyrlæge tager retur.
Animalsk affald	Sjældent. DAKA.
Bemærkninger til affald	Folderen "Affaldssortering på landbrug" udleveret

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Vaskeplads anvendes ikke til rengøring af marksprøjte o.lign. Arealer er bortforpagtet.

Opbevaring af sprøjtemidler	Ingen
Afløb fra vaskeplads	-
Tilstand af vaskeplads	-
Bemærkninger til vaskeplads	

Olietanke	
Olietanke	Ingen. Har ændret til jordvarme.
Placering af olietanke	
Sløjfningsfrist	
Registreret i BBR	Det er ejers pligt at sikre at registrering af olietanke i BBR er korrekt

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Overdækning af mødding mindsker fluer.
Lugt-, støv- og støj	Der er ved tilsynet ikke konstateret betydelig lugt, støv eller støj.
Ventilationssystem	-
Rengøring	-

Miljøriskovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljøriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljøriskovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		2,81

