

Jorenku

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
6. november 2025

Sagsnr.
25-032785

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på et prioriteret miljøtilsyn hos jer 3. november 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Tanke

I havde som aftalt ved sidst tilsyn fået sløjfet den gamle tank fra 1994, og erstattet denne med en ny tank uden tankpistol. BBR er, som vi aftalte blevet rettet til, så der nu kun er registreret 3 aktive tanke på ejendommen.

I skal etablere tæt belægning på tankplads

I har nu kun en tank med tankpistol stående på fastbelægning. Tanken benyttes til påfyldning af diesel på to højtryksspuler, som står i skur, hvor der er knust asfalt som belægning. For at småspild ved tankning kan samles op, blev vi enige om, at I får etableret tæt belægning i skuret, hvor tankning vil foregå, så tankning kan ske på tæt belægning og under tag, jf. krav i vilkår 23.

I skal eftersende filterdata fra afkast på hal C

I har fået etableret udsugning fra hal C med rensning via selvrensende patronfilter. Vi aftalte, at du eftersender data på selve patronfiltret I har fået opsat med hensyn til om porestørrelsen på selve filtrene (filterdata).

I skal undersøge muligheder for at reducere syreskader på afkastet fra hal D

Ved tilsynet tilbage i 2023 have I fået etableret oprettet afkast fra Hal D, som udsuger luftet fra om hældning af myresyre. Ved dette tilsyn kunne



det konstateres, at dette afkast allerede bar tydelig præg af rust, forventeligt pga. syrepåvirkning fra udsugningsluften. Næstved Kommune skal derfor henstille til, at I får undersøgt muligheder for rensning/neutralisering af afkastluften fra Hal D inden næste tilsyn.

I skal afproppe overløb fra melassetanken

Siloen til flydende melasse har nu fået etableret volumenmåler på beholder, hvorfor I nu ved påfyldning ved hvor meget der er i tanken. Denne kan aflæses ved påfyldning, hvorfor overløbet fra tanken ikke burde være nødvendigt mere. I skal derfor få skruet/afproppet dette.

I vil i løbet af vinteren 25/26 få etableret minirensesanlæg

I har fået påbud om at etablere egen renseløsning til rensning af virksomhedens spildevand inden udledning til dræn/vandløb.

Du oplyste, at entreprenøren forventes at gå i gang med gravearbejdet inden nytår. I skal gøre ham opmærksom på at spildevandet fra rensning af blandetanken til melasse/vitaminblandingen også skal kobles på denne løsning.

Opfølgning

Næstved Kommune vil følge op på de nævnte punkter inden/ved næste tilsyn.

Næstved kommune varsler derfor opfølgende tilsyn/basistilsyn til foråret:

Torsdag den 5. marts kl. 10.30 2026

Ved et basistilsyn, skal vi efter nye regler også fører et affaldstilsyn, hvor vi kikker på, hvorledes I udsorterer og bortskaffer jeres affald.

Vi aftalte derfor også, at I inden næste tilsyn har fået sorteret og ryddet ud i tomme palletank og andet gammelt udstyr, som pt. hober sig op på udendørsarealerne.

Hvis du er/bliver forhindret i at deltage, kan vi aftale andet tidspunkt

Lovgrundlag for tilsyn



Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	J.N. Jorenku Teglværksvej 11 4733 Tappernøje 37837326
Virksomhedstype	D201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller produkter, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening
Tilsynsdato	3.11 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Hal C og D samt tanke og status renseløsning til spildevand.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelser fra 2005 + tillæg fra 2011, 2019 og 2022.

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Johnni Pedersen og fra Næstved Kommune deltog Julie Fabricius Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

Virksomheden fremstiller produktet "Staldren" til desinfektion i stalde mm. Produktet består hovedsageligt af kalk tilsat chloramin samt aroma og farve, som blandes.



Der er færdigvarelager med kontorafdeling (hal a), produktionshal med råvarelager (hal B) samt udendørs siloer.

I hal C er der produktion af vitamin- og mineralblanding til husdyr. Der er indendørs silo til melasse, som opvarmes med el, hvorefter den flydende melasse føres til blandingsmaskinen, hvor der iblandes mel og div. mineraler og vitaminer, som herefter bliver fyldt på spande. Desuden to udendørssiloer med råvarer.

Hal D bruges til modtagelse af råvarer og afsætning af produkter til/fra de to nyeste produktioner. Herunder oplag og opblanding af myresyre.

Virksomheden beskæftiger 16 personer, heraf 5 i produktionen.

Støj:

- Ikke gennemgået

Luftforurening:

- Der er nu udsugning fra processer i hal C, som er tilsluttet filter. Det opsamlet støv genanvendes i produktionen.
- Der er punktudsug fra indendørs siloer til opblanding af myresyre samt rumudsugning fra hal D. De er ført til fritstående afkast i stedet for vægafkastet. Det blev konstateret at der allerede efter 3 år er kraftig gennemtæring af afkast hvorfor du/I bedes undersøge muligheder for neutralisering af den udsugede luft.
- Hal A er lager uden udsugning
- Udsugning fra hal B er der ikke ført tilsyn med.

Spildevand:

- Der er afløbsrende i produktionshal C, som bl.a. benyttes ved ugentlig rengøring af blandingstromlen med flydende melasse.
- I Hal D er der indrettet et område med opkant rundt om vandtank til fortynding af myresyre i palletanke med mulighed for opsamling af overløb til sump, som er gjort klar til tømning via dukpumpe til palletank.
- På tilsynstidspunktet var dette område ved at blive lagt om med metalplader, som fuges sammen med syrefaste fuger.
- Virksomheden har søgt om minirenseanlæg ved spildevandsgruppen. Det blev oplyst, at der forventes etableret i løbet af vinteren 25/26.

Råvarer:

- Hal D er indrettet med siloer med flydende vitaminer til produktionen i Hal C, som er sikret med opkant.
- Kalk opbevares i udendørs siloer.
- Siloen til melasse er indendørs ved Hal C, men med overløb til det fri.
- Der er lagerreoler til palletanke mm i hal D.



Affald:

- Ikke gennemgået.

Tanke:

- Udendørs 1200 liter tank til fyringsolie mellem hal A og B, fra 2017, hvor tankpistol nu er fjernet.
- Diseltank med tankpistol på 1200 liter fra 1994 udendørs på grusbelægning med fast tilførsel til varmekanon i hal B er sløjfet og erstattet af ny 1200 liter tank fra 2024 uden tank pistol.
- Ved Hal C er overjordisk tank på 1200 liter fra 2019 påmonteret tankpistol på betonbelægning. Men som bruges til at fylde på to højtryksrenser i skur uden fast bund.

Miljøledelse:

- Virksomheden er 22.000 certificeret, som er et krav til foderproduktion.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden, men dele er grunden er kortlagt pga. affaldsforbrændingsslagger mm.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Næstved Kommune indberetter den nye tank og sløjfning af gammel til BBR.
- I får støbt bund i skur med højtryksrenser, så spild ved tankning, kan opsamles.
- Filter type på afkast fra hal C samt muligheder for rensning af "syreakkast" fra Hal D eftersendes.
- Der inden tilsyn i 2026 er fortaget oprydning udendørs af bl.a. metaleffekter og palletanke, som bør sorteres i jern og hårdt plast inden bortskaffelse til genanvendelse.
- Overløb fra melassetanken lukkes med skurelåg/prop.

Bilag:

- ingen.

Fotos:



Tankplads under tag, men uden tæt belægning



Tank med pistol, samt overløb og påfyldning af melasse til siloen i hal C



Metalskinne til prop for volumemåling i melassesiloen mellem skur og hal
C



Tæring af 2-3 år gammelt afkast fra hal D



Renovering af omhældningsplads for myresyre i Hal D