



SAMTANK A/S
Silicavej 15
8000 Aarhus C

Miljøtilsyn Samtank Prøvestenen 23. april 2025

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har d. 23. april 2025 været på tilsyn:

Virksomhed:	Samtank A/S på Prøvestenen, København
Adresse:	U-vej 10, O-vej 9-11 incl. Tank 6 og 27 samt O-vej 15
CVR nr. / P nr.	12445040 / 1005261134, 1016164301 og 1016164328
Deltagere:	Mette Linnemann Nielsen og Jimmi Hansen fra Samtank Rasmus Rune Burmeister og & Johan Galster fra Københavns Kommune
Virksomheden er:	Miljøgodkendt
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold Miljøgodkendelse Følge op på seneste tilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Der er aftalt på tilsynet, at Samtank eftersender: - oversigt over hændelsesregistreringer siden 1. sept. 2024, F-180 - inspektionsrapporter for tanke siden 1. sept. 2024

8. maj 2025

Sagsnr.
2025-0081641

Dokumentnr.
2025-0081641-3

Sagsbehandler
Johan Galster
Tlf 2630 0648
jogals@kk.dk

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

Nyt fra Samtank

Samtank har opnormeret personalet på Prøvestenen og er ved at ansætte to ny medarbejdere.

NIRAS er antaget som ekstern projektleder for Samtank som helhed.

AUK og radar skal opdateres/udskiftes på alle anlæg. Projektet er igangsat i Aarhus. Prøvestenen forventes at gå i gang i 2026. Herunder skal kablingen også fornyes.

Implementering af NIS2-dikretivet indebærer øget adgangskontrol.

På Samtank U-vej 10 er en opgradering af pumpemanifolden incl. spildopsamling planlagt i 2026.

Samtank er i gang med at lave en ny strategi for tankinspektioner.

Hændelser siden sidst

Samtanks hændelseslog gennemgået på stedet. Samtank vil fremsende kopi af loggen, Skema F-180 Afbigelse. Logning sker i IPW. Samtank oplyste, at i deres system omfatter risikoscoren "høj" også ikke-miljøforhold, konkret er det fejl o.l., der kan koste over 50.000 kr.

Københavns Kommune gav udtryk for, at det er meget positivt, at medarbejderne omhyggeligt fører denne log, fordi den muliggør og synliggør indsats fra Samtanks side og giver Københavns Kommune indsigt i, hvordan hændelser hos Samtank håndteres.

Udvalgte hændelser gennemgået:

Læsning på tankvogn 5/4 2024: Læsningen stoppede først, da der var påfyldt 95 liter mere end bestilt. Årsagen til fejlen kunne ikke fastlægges. Ved tankvogslæsning er der yderligere to barrierer, som sikrer at der ved overskridelse af den bestilte mængde ikke sker overfyldning/spild. Hændelsen indgår i vurderingen af, at der er behov for udskiftning af AUK.

Strømsvigt på hele Prøvestenen, 22/3 2025: Samtanks UPS overtog straks og sikrede en kontrolleret nedlukning af alle processer. Der skete intet spild eller fejl. Strømsvigtet varede et par timer. Bagefter genstartede anlægget problemfrit.

Københavns Kommune havde spørgsmål til en af noterne i loggen: Fejl i en EEMUA-inspektionsrapport fra FORCE vedr. tank 11 med benzin: Force havde ikke noteret at der var synlige og gennemgående revner i tanktoppen.

Årsagen til fejlen var, at Force havde ombyttet observationerne på tank 11 med dem fra en anden tank hos Samtank.

Samtank redegjorde for Samtanks opfølgning over for force og for Forces opfølgning og korrigerende handlinger.

Forløbet giver ikke Københavns Kommune anledning til kommentarer.

I øvrigt har Københavns Kommune ikke kommentarer til de gennemgåede hændelser.

Den seneste tids lugtklager vedr. Prøvestenen

Københavns Kommune har over de seneste måneder modtaget en del borgerklager over lugt fra Prøvestenen som sådan. Københavns Kommune har ikke kunnet identificere konkrete årsager ved de enkelte klager og har

bedt virksomhederne på Prøvestenen undersøge, om der på specifikke datoer har været særlige omstændigheder/operationer. Virksomhederne har været hjælpsomme i processen, men ind til videre er Københavns Kommune ikke kommet en konklusion nærmere.

Samtank har bedt sine medarbejdere have opmærksomhed på om der er væsentlige lugtgener i området. Københavns Kommune vil gerne have oplysninger uanset om det vedrører Samtank eller andre virksomheder. Efter Københavns Kommunes forespørgsel til Samtank om lugtklager har Samtank med mail af 16. april 2025 svaret og bl.a. fremsendt dokumentation for, at dampgenvindingsanlægget på L1066 er eftersat og fungerer upåklageligt. Tilsvarende dokumentation for tømning af olieudskillere. Samtank oplyser at medarbejderne har gasdetektor og ingen har registreret noget. Samtanks anlæg er også forsynet med stationære gasdetektorer.

Tankinspektioner siden sidst, herunder

Om tank 11, se ovenfor.

Samtank bedes fremsende kopi af tankinspektionsrapporter siden 1. sept. 2024.

Sikring af påfyldningstank, O-vej 11, jf. vilkår 4.3

På U-vej 11 er der to droptanke til hhv. farvet og ufarvet produkt. De er begge dobbeltvæggede.

Endvidere er der en 1,2 m³-tank til hedvandsvaskeren til bilvask. Den er placeret i en spildbakke.

Kontrol af losseslanger, jf. vilkår 5.4-5.8

Samtank bruger udelukkende losseslanger på læssebanerne. Slangernes tilstand bliver ikke efterprøvet, i stedet bliver de udskiftet efter hvor hyppigt de bruges.

Vilkår 4.7 Ved slibning af tanke før maling skal afledning af eventuelt spildevand fra processen renses for partikler. Virksomheden skal sikre at filtratet, filtermasse og andet slibestøv bortskaffes korrekt, se også vilkår 12.22. Samtank oplyser at L1089 skal males i 2025. Københavns Kommune oplyser at afslebet maling er farligt affald, som skal klassificeres af Miljøstyrelsen.

Vilkår 11.5 Afspærringsventiler

Ved tilsynet på L1066 blev det vist at overfladevand opsamles i tankgårdene og bortskaffes ved pumpning, dvs. at der ikke er tankgårdsventiler, som fejlagtigt kan stå åbne.

Venlig hilsen
Johan Galster
Akademiingeniør

cc. Samtank Prøvestenen, Jimmi Hansen