

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 22-01-2019

**Esben Øvle Kristensen**  
Damkærvej 18  
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Esben Øvle Kristensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Tilsynskampagne
-------------	-----------------

CHR nr.	29826
CVR nr.	16102083
P nr.	1001034592

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Svinebrug med en § 11 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	28-04-2008
Nyeste godkendelse/tillæg	27-11-2015
Godkendte dyreenheder	270,83

Andre anlæg drevet af ejer	Esben Kristensen	Hoedvej 35
----------------------------	------------------	------------

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
22-01-2019	Henstilling / aftale	Flydelaget i den mindste beholder ved staldanlægget inde i Homå skal suppleres med snittet halm

## Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.780		52,30	05-05-2014	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 115,0
Smågrise	Fuldspaltegulv	7.600		34,92	05-05-2014	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 31,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.500		183,60	27-11-2015	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 112,0

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	27-11-2016	575	2.298	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1997		0	320	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2009	27-11-2016	606	3.030	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb i begge beholdere.
Flydelag på gyllebeholder	Den største beholder ved stalden i marken er forsynet med et solidt flydelag, dog manglede der flydelag omkring indløbet, fordi der samme dag var pumpet gylle i beholderen.  I den mindste beholder ved staldanlægget inde i Homå var der et tyndt flydelag. Norrdjurs Kommune henstiller derfor, at der tilføres snittet halm i beholderen for at danne et mere solidt flydelag.
Logbog til gyllebeholder	Udskrift af elektroniske logbøger for gyllebeholderne blev fremvist.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret den 27. november 2016. Beholderne skal kontrolleres hvert 10. år.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om gyllealarm eller barrierer omkring beholderne.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Tilsynet var uvarslet.
Baggrund for tilsyn	Kampagnetilsyn. Tilsynskampagnen omhandler kontrol af flydelag på gyllebeholdere på svinebrug.
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav om indberetning af egenkontrol.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 22-01-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		4,34		
Samlet score				
3,47				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001  
E-mail: anje@norddjurs.dk