



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Hans Jørgen Grynnerup, Torderupvej 35, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16-09-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30863
Mobiltelefon		CVR nr.	31511291
E-mail		P. nr.	1014559139
Miljørisikoscore	3,34		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	07-12-2018

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-05-2022	Aftale	Efterkommet	Tilmeldes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
17-05-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog rengøring af ventilationsanlæg, Code of praksis
17-05-2022	Aftale	Efterkommet	Faktura udskiftning til LED. Handlingsplan for miljøledelse 2022 skal udarbejdes
31-01-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende IE-indberetning omhandlende 2023. Note: mangler dokumentation for overholdelse af fodringskrav
19-09-2025	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes dokumentation på at der føres logbog over rengøring af ventilationsanlægget.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Slagtesvinestald 1	728	
2	Slagtesvinestald 2	646	
3	Slagtesvinestald 3	279	
4	Slagtesvinestald 4	282	
5	Slagtesvinestald 5	499	
7	Læskur heste	71	
8	Slagtesvinestald, ny	361	
9	Bufferstald	171	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Slagtesvines tald 1	670	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	07-12-2018	
2	Slagtesvines tald 2	581	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	07-12-2018	
3	Slagtesvines tald 3	279	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	07-12-2018	
4	Slagtesvines tald 4	281	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	07-12-2018	

5	Slagtesvines tald 5	499	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	07-12-2018	
7	læskur heste	25	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	0	07-12-2018	
8	Slagtesvines tald ny	350	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	07-12-2018	
9	Buffer	170	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	07-12-2018	

Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
1	Slst1	Ja	670	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	13-05-2020
2	Slst2	Ja	581	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-05-2020
3	Slst3	Ja	279	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-05-2020
4	Slst4	Ja	281	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-05-2020
5	Slst5	Ja	499	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-05-2020
7	læskur	Ja	25	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	0	13-05-2020
9	Buffer	Ja	170	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-05-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Miljøgodkendelse/- tilladelse udnyttet	Ja, tilbygningen er lavet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at stemme overens med miljøgodkendelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealet blev ikke opmålt ved tilsynet, men det vurderes at stemme overens med miljøgodkendelsen.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der udsledes som regel én gang om ugen. Der blev fremvist en logbog over dette. Ejer oplyste, at det ikke altid er muligt at udslede én gang om ugen, da grisene ikke producerer så meget gylle når de er små, så der går længere tid før det når op på 10 cm. Ejer blev derfor gjort opmærksom på, at hvis der går mere end 7 dage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	mellem udslusning, skal gyllehøjden ved udslusning måles og noteres ned i logbogen.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1986	17-12-2018	0	1.140	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2004	10-11-2016	0	2.872	Teltdug	
Gyllekanaler	01-06-1988		0	706		
Sep. beholder (mælkerum mv.)	01-01-1900		0	25		Fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Vurderes ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Begge gyllebeholdere har teltoverdækning. Der er derfor ikke krav om flydelag og logbog. Alle lugerne på teltoverdækningerne var lukkede ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fastmonteret anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om barriere eller alarm, da gyllebeholderne ligger over 100 m fra et vandløb.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den store gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2016, så den skal kontrolleres næste gang i 2026. Den lille gyllebeholder blev sidst kontrolleret i 2018, så den skal kontrolleres næste gang i 2028.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Ejer udbringer selv gylle med nedfælder.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i et aflåst rum uden afløb.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1964	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		1986	Tanken er afblændet
			1964	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		1986	Tanken er afblændet
2002	122810	01-5023	2018	Diesel	2.500	Indendørs	29-12-2042		
2003	5323	13-0933	2010	Diesel	1.200	Indendørs	29-12-2033		
2006	153172	01-5023		Diesel	1.500	Indendørs	29-12-2046		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes rovfluer til at bekæmpe fluer. Der er flere katte på ejendommen til at tage rotter.
Olietanke	Olietankene på ejendommen stemmer overens med dem der er registreret i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 17: Der skal føres logbog for ventilationsanlæg. Logbogen skal som minimum indeholde flg. punkter: - Renholdelse af afkast og kanaler - Service jf. Anlæggets driftsvejledning: "Vejledning om god produktionspraksis – en branchekode" skal være udfyldt og underskrevet. Denne logbog blev ikke fremvist ved tilsynet, da den ikke var ajourført. Ejer forklarede, at ventilationsanlægget rengøres efter behov. Det blev aftalt at ejer skriver ned næste gang de rengør ventilationsanlægget og indsender et billede af dette. Vilkår 23: Kemikalier til rengøring af stalde skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller separat opsamlingsbeholder. Kemikalierne kan alternativt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	opbevares i et rum uden afløb. I så fald skal kemikalierne opbevares i en spildbakke med en opsamlingskapacitet svarende til volumen på den største beholder. Kemikalier opbevares i et aflåst rum uden afløb. Vilkår 25: Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Denne er ophængt i forrummet til stalden. Ejer har for nyligt opdateret den.

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	Der er indsendt miljøledelse for 2023. Der har blandt andet være fokus på at reducere strømforbrug samt at få mere miljøvenlige maskiner, såsom traktorer med Adblue.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Denne er indsendt for 2023.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Foderrecepter er ikke indsendt sammen med indberetningen for 2023. Disse blev fremvist ved tilsynet. Ligeledes fremviste ejer også foderrecepter for 2024.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ingen miljøteknologi.
Årlig indberetning til kommunen	Der er indsendt for 2023 i starten af 2025. Der er endnu ikke indberettet for 2024, hvilket skal indsendes senest den 31-12-2025.
Oplæringsmateriale personale (t)	Dette er indsendt sammen med den årlige indberetning for 2023.
Beredskabsplan (t)	Beredskabsplanen var ophængt i forrummet til stalden og den var blevet opdateret for nyligt.
Energieffektiv belysning (t)	Der skiftes løbende til LED-belysning.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Der er overbrusning i stalden.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og bæredygtighedstiltag*	De anvender en GPS-styret sprøjte og traktor, så der ikke overlappes ved sprøjtning af markerne.
Biogasegnede husdyrbrug*	Landbruget har ikke en aftale med et biogasanlæg. De har tidligere modtaget overskudsgylle fra et biogasanlæg, da de havde en periode med tomme stalde.
Natur og biodiversitet	De har flere brakmarker end lovkravet.