

UNICON A/S

Team Klima, Miljø og Affald

Opfølgning på miljøtilsyn 2024 på UNICON Beton, Industrivej 15 i Næstved

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886202

naestved@naestved.dk

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 17. december 2024 på Industrivej 15 i Næstved.

Dato
12. marts 2025

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Sagsnr.
25-008777

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort
Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Sagsbehandler
Gregers Kiehn

Orientering om brugerbetaling

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn



Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal sende dem på mail til grkie@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig på telefon +4555886202.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Gregers Kiehn
Specialkonsulent, M.IDA

Bilag: Tilsynsrapport

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis prioriteret, klagetilsyn eller opfølgende tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	UNICON Industrivej 15 4700 Næstved CVR.: 16064939 P-nr.: 1002910317
Virksomhedstype	B202 Betonblanderi mere end 20.000 tons pr. år.
Tilsynsdato	17. december 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærperler?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærperler?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelser fra 28/5-1999
- Spildevandstillade fra 27/5-1999

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Jacob Christensen og fra Næstved Kommune deltog Gregers Kiehn.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Der er ikke sket store ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn i 2021



Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter er fremstilling af industribeton.
- Virksomheden er opdelt i administration, prøveværksted, værksted, samt blandetårn og 18 underjordiske råvaresiloer med plads til 120 tons materialer – sten og grus. Derudover er der en større vaskeplads hvor der kan vaskes 3 betonlastbiler ad gangen.
- Virksomheden beskæftiger 2 i produktionen samt 5 chauffører og en deltids kontormedarbejder.
- Der udføres ikke vedligeholdelsesarbejde på egne køretøjer.

Driftstid

- Der arbejdes inden for normal arbejdstid.
 - Der arbejdes fra kl. 06.00 til kl. 17.00

Støj:

- Virksomheden er beliggende i erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er over 100 meter
- Der arbejdes for lukkede døre og porte.
- Vaskeplads er indrettet med støjskærme imod boligområdet.
- Vask af lastbiler tager ca. 40 minutter pr. bil.
- Vask foregår normalt mellem kl. 14.00 og kl. 17.00

Luftforurening:

- Der foregår udluftning af patronfiltrene ved levering af cement.
- Filtrene er placeret i toppen af betonblanderiet/siloen. Filtrene giver ikke anledning til kraftig støj eller høje stød lyde når de udluftes da der er tale om en støjdæmpet type.
- Filtrene udskiftes ca. 4 gange pr. år.
- Der er et gasfyr i forbindelse med betonblanderiet, så produktionen kan holdes i gang ved lave temperaturer.

Spildevand:

- Der er kun sanitært spildevand fra virksomheden.
- Alt regnvand samt vand fra vask af lastbiler opsamles og bruges i produktionen.
- Sandfang på pladsen renses en gang om ugen.

Affald:

- Der forekommer ikke farligt affald på virksomheden.

Tanke og oplag:

- Der er ingen tanke på virksomheden ud over opsamlingstanken for regnvand.
- Der oplagres mindre mængde plast og stålfibre som tilsættes betonen efter behov.
- Der er et olie- og kemikalie rum hvor der oplagres smøremidler m.v. Rummet er uden afløb og med tæt bund.

Miljøledelse:

- UNICON har indført sit eget miljøledelsessystem og der er en Miljømappe hvor alle hændelser registreres. Miljømappen godkendes centralt hvert år.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Fotos:

Containere til sortering af affald.



Indskibede materialer Ca. 2800 tons granitskærver fra Norge.



Siloer med råvarer.

12. marts 2025

Gregers Kiehn
Specialkonsulent, M.IDA