



Cemas Byg

Industrivej 7

4261 Dalmose

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 15.03.2018 foretaget et Miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Industrivej 7.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.³ I 2018 opkræves **322,49** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann
Miljømedarbejder

3. april 2018
Sagsnr.: 2018-000021

Kontaktperson:
Tine Fehrmann
Direkte tlf. 58574786
Mail: tifeh@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog Lars Erik.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri Ingen'. (Kategori: 2)

Matrikler (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavsnavn |
|---------|--------------|------------------------|
| 3fg | 230554 | VEMMELØSE BY, GIMLINGE |

Ejeroplysninger (BBR)

| Ejersnavn | Ejeradresse | Postnr | Adr.beskyttet |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| CEMAS BYG ApS | Industrivej 7 | 4261 Dalmore | Nej |

| | |
|---------------------|---|
| Betalers adresse | Cemas Byg, Industrivej 7, 4261 Dalmore Attention: CVRnr: 26885051 |
| Tlf. / mobil / fax | 58184898 / 29667698 / |
| e-mail | byg@cemas.dk |
| CVR- / P-nummer | 26885051 / |
| Etableringsdato | 06.09.2012 |
| Faktisk anvendelse | Områdetype 1 Erhvervs og industri |
| Afstand til boliger | <input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m |

Miljørisikovurdering

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dato for vurdering | 15-03-2018 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 2,60 |
| C. Håndtering og opbevaring | 1 |
| D. Emissioner | 1 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet konsekvens | 1,68 |
| Vægtet score | 2,14 |

Indretning og drift

| | |
|--------------|---|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| | Virksomheden er indrettet med støbt gulv, uden afløb. |

Bortskaffelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| | <p>DK spåner tømmer container med spåner, der bruges til genanvendelse.</p> <p>Små finér-spåner tømmes i sække og hentes som alm. affald af Forlev Vognmandsforretning.</p> <p>Virksomheden ligger inde med kvittering.</p> |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| | <p>Der er udsugning fra alle maskiner. Filtre udskiftes mindst én gang om året eller ved behov.</p> <p>I malerkabinen/rummet er der udsugerkasse med papirfiltre. Afkast er placeret over tag.</p> |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| | <p>Der benyttes omkring 300 L vandbaseret maling om året.</p> |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| | <p>Kompressoren er placeret indendørs i depotrum, sådan at støjen herfra minimeres.</p> |