



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31  
ligj@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Kolex Production ApS Tingvejen 28A 6500 Vojens

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dato for miljøtilsyn: | 21.11.2018  |
| Til stede ved tilsyn: | John Bruhn Jessen, Kolex Production ApS<br>Henriette Salling, Haderslev Kommune |

|             |  |
|-------------|--|
| Lovgrundlag | A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m <sup>2</sup> |
|-------------|--|

|         |               |            |              |
|---------|---------------|------------|--------------|
| Telefon | 74540200      | Hjemmeside | www.kolex.dk |
| E-mail  | info@kolex.dk | CVR nr.    | 20612274     |
| Fax     | 74540473      | P. nr.     | 1002412362   |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Matrikler | 996 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup |
|-----------|------------------------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 17/19932 |
|-----------------|----------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar  |
|--------------------------------|---|
| Lovgrundlag                    | Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.. - bilag 1, punkt A53 - "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m <sup>2</sup> ". |
| Godkendelse/tilladelse         | Virksomheden har en miljøgodkendelse (samt spildevandstilladelse) meddelt af Vojens Kommune den 18. februar 1985.   |
| Kontaktperson ved tilsyn       | Virksomheden blev gennemgået sammen med John Bruhn Jessen.  |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Hele virksomheden blev gennemgået.  |
| Produktionsforhold             | Virksomheden er underleverandør til metalindustrien.<br>Der foretages bl.a. CNC-drejning, boring og fræsning af metalemner (aluminium, sort stål og rustfrit stål).<br><br>Der udføres bla. arbejde for Danfoss og Alfa Laval.  |
| Miljøledelse/grønt regnskab    | Ingen.  |
| Driftstider                    | Der arbejdes mandag til torsdag fra kl. 6.00 til 15.30; fredage fra kl. 6.00 til 11.15. 2-holds-skift kan forekomme, men det har ikke været aktuelt de seneste år.<br><br>Derudover er der robotmaskiner, der kører i døgn drift. Der er ingen bemanning i aften- og nat timer, men en tilkaldevagt, som kan rykke ud, hvis der er behov for det.   |
| Antal ansatte                  | Der er sammenlagt 14 ansatte på virksomheden.   |
| Ressourcer                     | Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af naturgasfyring.  |
| Andet                          | Der blev taget fotos på virksomheden i forbindelse med tilsynet. Kopi af fotos er gemt i kommunens arkiv.   |

## Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar  |
|---------------------------|---|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden gemmer kvitteringer for bortskaffelse af affald. Kopi af seneste kvitteringer blev udleveret ved tilsynet. |

## Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar   |
|-----------------------|--|
| Råvarer og kemikalier | Køle-smøre-middel opbevares i 200 liters tromler ovenpå opsamlingskar inde i værkstedet. |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Luft/lugt    | <p>Udsugning fra bearbejdningsmaskiner (drejebænk m.v.) er tilsluttet et centralt ventilationssystem. Olieåger opfanges i filtre, der udskiftes hver 2.-3. måned. Afkast er ført over tag.</p> <p>Der kan foregå lidt svejsning på en arbejdsplads (CO2 svejsning) - hovedsageligt på sort stål. Der er punktudsugning til svejserøg. Afkast føres til centralt afkast, som er ført over tag.</p> <p>KF ventilation foretager service af anlæggene én gang årligt.</p> |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Støj         | <p>Kompressor er opstillet indendørs i kompressorhus.</p> <p>Varekørsel foregår i arbejdstiden, dvs. også om aftenen, hvis der køres toholds-skift. Varekørsel vil dog primært ske i dagtimerne.</p> |

## Vand/spildevand

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar   |
|---------------|--|
| Spildevand    | <p>Ved spild bruges en oliesuger til opsamling.</p> <p>Gulvet vaskes med en vaskemaskine med sæbe 2 gange årligt. Gulvet bliver fejlet forud for vask. Der blev ved tilsynet informeret om Haderslev Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af gulvvaskevand. Da virksomheden benytter en vaskemaskine skal vaskevandet bortskaffes som farligt affald. Kopi af retningslinjer fremsendes sammen med tilsynsrapporten.</p> <p>Afløb i værksted er koblet på olieudskiller. Fra olieudskiller er der afløb til offentlig spildevandsledning.</p> |
| Vandforsyning | <p>Virksomheden forsynes med vand fra vandværk.</p>  |

## Udskillere

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar   |
|---------------------|--|
| Sandfang/udskillere | <p>Ifølge kloaktegning er der en 1000 L olieudskiller på virksomheden ud mod Tingvejen, vest for kantinen.</p> <p>Udskilleren tømmes en gang årligt af Simon Moos, sidste gang i maj 2018. Kopi af kvittering blev udleveret ved tilsynet.</p> |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                        |
|--------------|---|
| Tanke        | Der er ingen olietanke på virksomheden. |

## Affald og oplag

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar   |
|-------------------------|--|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Der findes separate affaldscontainere til pap/papir og brændbart. Affaldet afhentes af Flemming Paulsen. Virksomheden overvejer dog at indgå aftale med anden transportør.</p> <p>Metalaffaldet bestående af spåner med rester af køle-smøre-middel sorteres i aluminium, sort stål og rustfrit stål hentes af Uniscrap. Der er opstillet lukkede containere med indbyggede opsamlingskar til afdryppet køle-smøre-middel. Containerne er placeret udendørs på sf sten med afløb til olieudskillere. Virksomheden leder køle-smøre-middel fra opsamlingskarene til afløbet med olieudskillere. Der blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at det opsamlede køle-smøre-middel ikke må ledes til afløb, men skal bortskaffes som farligt affald.</p> |

## Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar   |
|---------------------------------|--|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Olieaffald opsamles i 200 liters tromler som tømmes af Simon Moos. Tromlerne står i spildbakke i aflåst container. Seneste afhentning af spildolie er sket i oktober 2018.</p> <p>Filtre fra olietågeudskillere opbevares i lukket plastcontainer foret med pose. Der er indgået aftale med Meldgaard om afhentning af olietågefiltrene, som i følge udleveret deklARATION bortskaffes til Sønderborg Affald A/S. Containeren er placeret udendørs på areal, som delvis er befæstet med beton og delvis med SF-sten. Der er i følge John ingen dryp fra filtrene og det er ikke muligt at klemme olie ud af filtrene. Containeren var dog lige blevet tømt og der var ingen filtre i containeren ved tilsynet. I følge forskrift for "Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune" skal farligt affald ved udendørs opbevaring placeres på tæt belægning med opsamling eller på spildbakker eller i specialcontainer med tæt opsamlingsbeholder. Oplaget skal desuden være afskærmet mod nedbør. Den nuværende opbevaring lever ikke op til disse krav, men vurderes at være acceptabel, såfremt der ikke drypper olie fra filtrene.</p> <p>Virksomheden opsamler på nuværende ikke mindre spild fra maskiner i værkstedet, da afløb fra værkstedshallen løber til olieudskillere. Det blev ved tilsynet oplyst, at alle spild skal opsamles. Kattegrus eller andet absorptionsmateriale til oliespild og lign. skal bortskaffes som farligt affald.</p> |

## Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | <p>Region Syddanmark har på baggrund af at der har været maskinindustri på grunden siden 1985 mistanke om at matriklen muligvis kan være forurenet. Region Syddanmark har derfor kortlagt grunden på vidensniveau 1 (V1).</p> <p>Region Syddanmark kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.</p> <p>Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark:<br/>Telefon: 7663 1000<br/>Mail: miljoeraastoffer@rsyd.dk<br/>www.rsyd.dk</p> |

## Håndhævelse

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar  |
|---------------|---|
| Håndhævelser* | Der foretages håndhævelse vedr. bortskaffelse af olieaffald fra containere med metalspåner samt opsamling af oliespild. |

## Samlet vurdering

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar  |
|------------------|---|
| Samlet vurdering | Samlet er forholdene på virksomheden fundet miljømæssigt tilfredsstillende. |

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Henriette Salling  
Miljømedarbejder