

Sæby Lastvognsopbygning ApS
Jupitervej 12
9300 Sæby
Att.: Tage Madsen

Sendt via: info@sl-opbygning.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

28. oktober 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Sæby Lastvognsopbygning ApS beliggende Jupitervej 12, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2018-00629

Dokumentnummer: 8180484

Frederikshavn Kommune har den 23.10.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:

Maria Klitgaard

Direkte telefon:

9845 6279

Fra virksomheden deltog Tage Madsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Bedre opsamling af spildolie**

Virksomhedens spildolie opbevares i tromler, som er placeret på spildebakke. Der er dog sket oliespild ved siden af spildbakken i forbindelse med påfyldning af tromlerne, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

I henhold til §12.3 i Frederikshavn Kommunes REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD dateret 01-10-2018 skal "Farligt affald opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde."

Det **aftales** med virksomheden, at der findes en bedre løsning til opsamling af spildolie, således der ikke sker spild til omgivelserne. Virksomheden skal have fundet og etableret en bedre løsning **inden den 1. februar 2025**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98461544	CVR nr.	13689180
		P. nr.	1000607185

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden beskæftigede sig før i tiden udelukkende med opbygger lad mv. til last- og varevogne. Der var tale om både nye lad og reparationer. Denne produktion er med tiden blevet halveret, da flere biler og bestillinger er blevet standardiseret og i stedet produceres på samlebånd.</p> <p>Virksomhedens produktion består i dag af feltarbejde, hvor maskiner repareres ude af huset og produktion af landbrugs- og entreprenørmaskiner på lokaliteten.</p> <p>Virksomheden har desuden fået et langt større salg af reservedele til "gør det selv" markedet, som bl.a. landbrug, privat, mv..</p> <p>Nedenfor ses billeder af virksomheden:</p> 

	 <p>Virksomheden har ansat 5-6 personer + 3 indlejet personer efter behov. Arbejdstiden er: 07-16.30 på hverdage.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden skal ikke føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	<p>Virksomheden er opvarmet med naturgas.</p> <p>Virksomheden har en uafsluttet byggesag fra 2020 omkring tilbygning til eksisterende lager (GEO-2020-04025). Catrine Drejer Olsen kan kontaktes på tlf. 9845 8915 eller mail: ceol@frederikshavn.dk</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har to svejsekabiner, som yderst sjældent anvendes. Kabinerne har udsug. Se nedenfor:</p> 

	 <p>Der er desuden etableret punktudsugning fra bl.a. svejsning. Luften renses via et filter, og udledes via et afkast som er ført over tag. Virksomheden oplyser, at der er alarm på filteret fra udsugningsanlægget. Filteret renses ca. 1 gang årligt af virksomheden selv.</p>
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Virksomhedens fik i 2017 en ny kompressor. Kompressoren er placeret udendørs i et aflukket rum. Se nedenfor:</p>  <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der forekommer 2 små afløb i produktionen. Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Der foregår ingen aktiviteter omkring afløbene, som generer processpildevand. Se nedenfor:</p> 

	Virksomheden oplyser, at de har lejet naboens (Nordjysk Autolakering A/S) vaskeplads, såfremt virksomheden har fået en bestilling, hvor det er nødvendigt at vaske maskinen inden. Dette sker yderst sjældent.
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden har ingen olieudskillere. Virksomheden oplyser, at Sæby & Rørholt Kloakservice efter behov gennemgår de udendørs kloakker.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive olietanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 1200 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Hydraulikolie Materiale: Stål År: 1998</p> <p>Størrelse: 1800 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Diesel Materiale: Stål År: 1998</p> <p>Begge olietanke må ifølge olietanksbekendtgørelsen blive 30 år gammel, hvorfor tankene skal sløjfes inden udgangen af 2028.</p> <p>Virksomheden oplyser, at tanken til hydraulikolie er tom og formentligt ikke kommer i anvendelse igen, da virksomheden ikke anvender olien i produktionen. Såfremt en maskine mangler hydraulikolie er det ofte noget specielt, som tages fra en dunk. Tanken afskaffes formentligt bare - i så fald anmoder kommunen om besked, så BBR kan tilrettes.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Brugt kattegrus: Begrænset mængde - tidligere MV Farligt Affald -Spraydåser: Begrænset mængde - tidligere MV Farligt Affald, -oliefiltre: ingen aftager -Spildolie: Avista Oil -brugte batterier: Returordning med Danbrit

Virksomheden undersøger, hvem der kan aftage det farlige affald. Det er dog vigtigt, at den valgte virksomhed er godkendt som modtager.

Indendørs står der to plastcontainere til opbevaring af hhv. kattegrus brugt til opsamling af oliespild og spraydåser. Se nedenfor opbevaringen nedenfor:



Virksomheden har pt. to stk. 200 L tromler stående på spildbakke til spildolie. Der er dog spildt olie ved siden af spildbakken ifbm. påfyldning af tromlerne, se nedenfor:



Virksomheden ønsker 4 stk. tromler til spildolie og skal i den forbindelse finde en bedre løsning til opsamling, således der ikke sker spild til omgivelserne. Virksomheden skal have fundet en løsning inden 1. februar 2024.

Affald, generelt

Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:

- Dagrenovation: Peter Sørig
- Jern/skrot/spåner: Sæby Produkthandel
- Pap/papir/plast: Peter Sørig - særskilt container.

Metalskrot opbevares udendørs i container. Se virksomhedens opbevaring nedenfor:

