

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Torstedvej 73, 6980 Tim
CVR:	26672104
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-04-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost syd for ejendommen - syd for skov: (Er fjernet/udspremt på marker ved tilsynet.)
 - På luftfotos ses det, at oplag af husdyrgødning er placeret samme sted flere år i streg.
 - På luftfotos ses det, at husdyrgødningen ikke er overdækket med plastik.
- Gyllealarm på gyllebeholder er ikke monteret.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Oplag af husdyrgødning i markstak må højst være placeret på samme sted i 12 mdr. ad gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelse gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 14 og § 15.
- **Der skal monteres alarm på 3.895 m3 gyllebeholder inden den 01-09-2024.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 20

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost i markstak må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.
30-04-2024	Indskærpelse, Miljø	Alarm på gyllebeholder skal monteres.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	15-08-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Miljøgodkendelse: Økologiske stalde til slagtesvin.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav. - Der er ved tidligere miljøtilsyn oplyst, at der er gyllekøling i 2 af rundbuehallerne.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger er åbne i forbindelse med gyllekørsel ved tilsynet. Må max stå åbne en uge.

Antal stipladser - vilkår	Mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse opbevares ved tilsynet i maskinhus eller køres til Torstedvej 86.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning ud mod Torstedvej bør bevares og beplantningen bør vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u> Krav om hyppig gylleudslusning i § 36 gælder ikke for staldafsnit til svin på husdyrbrug, som er certificeret økologiske i henhold til forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Gamle stalde	912
2	Løbegård	187
3	Løbegård (v)	71
4	Løbegårde og wellness	823
5	Rundbuehaller	1.906

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Gamle stalde	Ja	811	Slagtesvin	Økologiske stalde	30-04-2024
2	Løbegård	Ja	185	Slagtesvin	Økologiske stalde	30-04-2024
3	Løbegård (v)	Ja	70	Slagtesvin	Økologiske stalde	30-04-2024
4	Løbegårde/ wellness	Ja	697	Slagtesvin	Økologiske stalde	30-04-2024
5	Rundbuehaller	Ja	1.826	Slagtesvin	Økologiske stalde	30-04-2024

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 30-04-2024:</u> 1.600 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 1.622 slagtesvin (31-116,3 kg.) og 4.000 slagtesvin (31-116,3 kg.). - 2021/2022: 1.832 slagtesvin (32,2-122 kg.) og 4.137 slagtesvin (32,2-122 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2. produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Beskrevet i miljøgodkendelse.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Fast husdyrgødning/dybstrøelse opbevares i maskinhus.</p> <p>Afløb fra løbegårde: til gylle.</p>
--	---

Markstakke

		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost syd for ejendommen - syd for skov: Er fjernet/udspredt på marker ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - På luftfotos ses det, at oplag af husdyrgødning er placeret samme sted flere år i streg. - På luftfotos ses det, at husdyrgødningen ikke er overdækket med plastik. <p><u>Vurdering:</u> Oplag i markstak må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. Dybstrøelse/kompost skal opbevares overdækket med plastik.</p>	1

	Vær opmærksom på, at oplag af husdyrgødning fra svin i markstak skal placeret mindst 175 m. fra kategori 2-natur, når stakkens grundareal er større end 100 m ² . <ul style="list-style-type: none"> - Markstak, der nu er spredt, havde en afstand på ca. 60 meter til kategori 2-natur (hede) 	
--	---	--

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	17-08-2007	11-05-2022	5	800	3.895	Teltdug	Beholderkontrol udført den 11-05-2022.
Gyllekanaler	01-01-1980			0	400		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Vold omkring gyllebeholder	Der er vold omkring gyllebeholderen. Beholderen ligger 60 meter fra vandløb og terrænet hælder mod vandløbet.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstand fra gyllebeholder til åbent vandløb/sø er mindre end 100 meter. Gyllealarm er ikke monteret. <u>Vurdering:</u> Alam skal monteres.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.895 m ³ . Beholderkontrol hvert 5. år - sidst udført i 2022. <ul style="list-style-type: none"> - Teltdug på gyllebeholderen. Luger lukket: Nej - åbne i forbindelse med omrøring/udbringning. - Dykket indløb.
Modtages der husdyrgødning	Gylle flyttes internt mellem ejendomme.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	1227366	Tank	51-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048
		Tank		1969	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.

Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk – opbevarer ikke kemikalier til brug i mark.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand: Sidste analyse af vandkvaliteten i 2017.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 83.1326 ved ejendom og 83.1428 ved Gammelbyvej 4): i alt 132.000 m ³ /år Tilladelsen bortfalder i 2030. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på nogle af bygninger. Tagvandet går til nedsivning.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Torstedvej 86, hvor der er større affaldscontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Ejendommen drives økologisk.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages kalkning for at forebygge fluer.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-04-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,94

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.