Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 2033
Ref. Lonni/Eiren
Dato: 10.11.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sneglerup Specialdepot A/S
Virksomhedens adresse	Sneglerup Møllevej 3, 4571 Grevinge
CVR-nummer	25539923
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Den 5.oktober 2026 kl. 10.00
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og Kampagnetilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Den 30. juli 2026
Deltagere fra virksomheden	Jens Arre Nord, Miljøchef Blue Phoenix og Rasmus Møllebæk, Leonora ejendomme A/S
Øvrige deltagere	Lorenz Volz, DMR
Tilsynet udført af	Lone Nielsen og Irene Renta
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede en generel rundering på specialdepotet samt besigtigelse af moniteringsboringer.
Materiale udleveret	



Figur 1. Kortet viser Sneglerup specialdepot på Sneglerup Møllevej 3, 4571 Grevinge. Moniteringsboringer er angivet med nummerering.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
1. oktober 2026	Indskærpelse af vilkår 1 samt vilkår 5 i Påbud om vilkårsændring vedr. monitering på Sneglerup Specialdepot af 31. oktober 2019 (manglende indsendelse af årsrapport)	Indskærpelse af vilkår om indsendelse af årsrapport i 1. kvartal 2026. Virksomheden skal senest den 2. november 2026 have fremsendt årsrapporten til Miljøstyrelsen.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Monitorering af grundvand	Senest modtaget årsrapport 29. april 2024. MST kvitterede 1. maj 2024 for modtagelse af årsrapporten.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøstyrelsens påbud af den 31. oktober 2019 om vilkårsændring vedr. monitering på Sneglerup Specialdepot

Ejerforhold:

Ejer af jorden hvorpå Sneglerup Specialdepot er placeret matr.nr. 10 ak Sneglerup by, Grevinge og 10 an Sneglerup by, Grevinge er: Carsten Bendix Pedersen ApS, Sneglerup Møllevej 12.

Sneglerup Specialdepot A/S ejes af Leonora ejendomme A/S.

Gennemgang af miljøforhold

Sneglerup specialdepot blev etableret i 1998, som en retablering af Sneglerup Grusgrav. Sneglerup Specialdepotet har modtaget jord efter behandling hos firmaet Dansk Jordrens.

Vestsjællands Amt meddelte miljøgodkendelse til etablering af specialdepotet den 2. juli 1998 på nærmere angivne vilkår. Godkendelsen af specialdepotet var tidsbegrænset til 31. december 2008 eller af den begrænsning, der fulgte af enten en maksimal mængde på 150.000 m3 eller den topografi, der var fastlagt i efterbehandlingsplanen.

Der måtte kun deponeres olie-, kemikalie- og tungmetalforurenet jord fra Dansk Jordrens, på vilkår af nærmere fastsatte grænseværdier i miljøgodkendelsen. Vognmandsfirmaet DSV forestod håndteringen af jordpartierne til Sneglerup Specialdepot.

Vestsjællands Amt påbød specialdepotet nedlukket den 16. maj 2006 og anlægget ophørte således med deponering af jord i 2006.
Den 6. marts 2013 meddelte Odsherred Kommune påbud om vilkårsændring af virksomhedens egenkontrol og grundvandsmonitering.

Påbuddene blev afløst af påbud om vilkårsændring vedrørende monitering på Sneglerup Specialdepot af 31. oktober 2019, meddelt af Miljøstyrelsen. Påbuddet om vilkårsændring fastlagde nye vilkår om anlæggets egenkontrol med grundvand.
Disse vilkår er gældende for monitering på Sneglerup Specialdepot og er grundlag for Miljøstyrelsens tilsyn med Sneglerup Specialdepot.

Fotos fra tilsynet:



Figur 2.Boring B5 (DGU 191.255). Nedstrøms specialdepotet. Mangler lås og DGU-nummer.



Figur 3. Deponiet set fra nord mod syd, der er sparsom beplantning.



Figur4. Boring B2 (DGU-nr. 191.158). Gl. drikkevandsboring. Mangler lås og opkant.



Figur 5. Boring B3 (DGU nr. 191.251). Mangler top på brønd og lås

B4 (DGU-nr. 191.252) placeret i hestefold, blev ikke besigtiget. Det blev aftalt, at prøveudtager tager billeder af boringen ved næste prøveudtagning.



Figur 6. Boring B1 (DGU nr. 191.303) beliggende på den anden side af motorvejen (matr.nr.10am, Sneglerup By, Grevinge)

Generelle forhold

Ingen af boringerne var aflåst. Øverst på proppen af boringerne var påsat en hængelås. Låsen er ingen hindring for at proppen kan afmonteres og således ikke effekt.

Der blev ved tilsynet ikke observeret tegn på skred eller sprækker i deponiets slutafdækning.

Deponiet var dækket af græs og få buske.

Tilsynet på Sneglerup deponi sluttede med besigtigelse af den opstrøms boring DGU nr. 191.303, lokal B1 beliggende på den anden side af motorvejen på matrikel 10 an Sneglerup by, Grevinge. Boringen var ikke aflåst.

Kampagnetilsyn Jordoplag

I forbindelse med tilsyn på deponier, er Miljøstyrelsen i gang med at kortlægge, om der er oplag af jord, som deponierne kan have liggende til eventuel slutafdækning.

Der var ikke jordoplag på Sneglerup Specialdepot.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til at bemærke, at visse boringer manglede aflåsning og skilt med identifikation (DGU-nummer).

Ifølge boringsbekendtgørelses §7 stk. 1 pkt. 9) 1 og §10, stk. 4 samt vilkår 2 i påbud om vilkårsændring vedr. monitering på Sneglerup Specialdepot af 31. oktober 2019, skal der dels være tætsluttende, fastspændt og aflåselig prop eller dæksel på forerøret og dels skal der være mærkning af boringer.

Formålet med krav om aflåselig forerør er at beskytte boringen og områdets grundvand mod hærværk og forurening.

Boringernes indretning har tidligere været drøftet og påtalt af Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsyn. Det bemærkes i den forbindelse, at det er i virksomhedens interesse, at boringerne sikres mod kontaminering, da grundvandsprøver til analyse skal være retvisende, specielt som grundlag for dokumentation i forbindelse med anmodning om overgang til passiv drift

Virksomheden skal sikre at forholdene er i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsens og påbuddets vilkår.

På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden ved næste prøveudtagning af DGU nr. 191.252 tages fotos af boringens fysiske udformning og fremsender disse fotos til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.