



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26
Jont@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Ps Car Care IVS
Jomfrustien 24
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	21.01.2020
Til stede ved tilsyn:	Per Jensen, Ps Car Care IVS. Rikke Ahrenkiel, Ps Care IVS. Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	23916145	Hjemmeside	
E-mail	Pitstop@live.dk	CVR nr.	40333266
Fax		P. nr.	1024491478

Matrikler
852 Haderslev

Acadre sagsnr.:	Acadre 19/46931
-----------------	-----------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bla. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af auto-værkstedet m.v., nr. 908 af 30. august 2019 - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019 - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017
Kontaktperson ved tilsyn	Ved tilsynet var Per Jensen og Rikke Ahrenkiel fra PS Car Care tilstede.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn, hvor fokus var på virksomhedens spildevandsforhold. Der skulle tjekkes op på funktionaliteten af virksomhedens olieudskiller ved den indendørs vaskeplads.
Produktionsforhold	Virksomheden foretager bilpleje, herunder bilvask, indvendig rengøring og polering. Virksomheden har en del af værkstedet hvor der foretages bilvask. Virksomheden råder over en smørregrav, som dog ikke bruges.
Driftstider	Virksomhedens driftstider er fra kl. 9.00 til kl. 17.30.
Antal ansatte	Det er kun Per der er beskæftiget på værkstedet.
Ressourcer	Der er installeret et oliefyr på værkstedet. Virksomheden fortæller at fyret ikke har været tændt i 2-3 år, og at tanken er tom. Olietanken står i hjørnet af vaskehallen.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der var blevet ryddet op på værkstedet siden sidste tilsyn, og kemikalier og råvarer var samlet ét sted. Opbevaringen i vaskehallen var uændret. I hallen til bilvask stod: - 3 x 200 liters tønder indeholdende opblandet sæbe til bilvask. - Cirka 10 dunke af 3-5 liter med mineralsk terpentin til affedning af biler Per oplyste, at han var ved at lave en spildbakke til ovenstående, således at han lever op til henstillingen givet ved seneste tilsyn.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ved tilsynet, var det aftalt, at tilsynsmyndigheden skulle se funktionen af virksomhedens olieudskiller i vaskehallen, da denne ved seneste tilsyn var vurderet som uegnet. Virksomheden oplyser, at de vasker cirka 3-5 biler om ugen i vaskehallen. Det foregår med højtryksrensere og sæbe. Olieudskilleren er støbt i beton, og består af 2 rum. Det ene rum fungerer som sandfang, hvorimod det andet fungerer som olieudskiller. Vandet tilledes system igennem en rist, hvorefter vandet falder ned i sandfangsdelen. Når der er rigeligt af vand i sandfanget, går vandet herfra over i olieudskilleren. I olieudskilleren bliver det "rene" vand ledt videre ud til spildevandssystemet i bunden af dette rum. Det vurderes desuden, at pladen der ligger over selve olieudskiller delen ikke er helt tæt i kanten, hvilket betyder at der kan dryppe vand ned i selve oliefasen. Kommunen kan ikke finde nogle oplysninger om olieudskilleren i filarkivet, udover at der ved tidligere tilsyn på virksomheden i 1987 er bemærket at det er en meget lille ikke godkendt olieudskiller. Haderslev Kommune vurderer, at der er tale om en ikke tidssvarende uegnet olieudskiller. Haderslev Kommune indskærper jf. § 12 autoværkstedsbekendtgørelsen, at spildevand fra vask af biler skal passere en egnet olieudskiller, og at der derfor ikke må vaskes biler på vaskepladsen.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Se forrige vedr. spildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der forefindes en 1.200 liters tank til fyringsolie af ukendt årgang. Tankmærkatet på tanken kunne ikke aflæses pga. tankes placering, og ejer kunne ikke fremvise en tankattest. Ejer har ikke haft held med at kontakte udlejer for at få denne skiftet. Der er konstateret en olietank på samme placering under et tilsyn i 1999 på ejendommen. Tanke hvor fabrikationsåret ikke kendes skal jf. § 45, stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen sløjfes. Virksomheden havde ikke andet oliefyret i et par år, og tanken var tom. Tanken var dog stadig tilsluttet oliefyret. Haderslev Kommune vil sende en indskærpelse om sløjfning af tanken til ejendommens ejer.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder at der er konstateret jordforurening på matriklen. Resten af matriklen er kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Haderslev Kommune indskærper jf. § 12 autoværkstedsbekendtgørelsen, at spildevand fra vask af biler skal passere en egnet olieudskiller, og at der derfor ikke må vaskes biler på vaskepladsen. Haderslev Kommune sender en indskærpelse vedr. sløjfning af fyringsolietanken til ejendommens ejer.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune indskærper jf. § 12 autoværkstedsbekendtgørelsen, at spildevand fra vask af biler skal passere en egnet olieudskiller, og at der derfor ikke må vaskes biler på vaskepladsen. Haderslev Kommune sender en indskærpelse vedr. sløjfning af fyringsolie-tanker til ejendommens ejer.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund
Miljømedarbejder