

BIOMAN ApS
Kattegatkajen 11
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 19-08-2022
Reference: Lisbeth Røge
Tlf.: 89594018
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 11/17422

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Biomans oplagstanke, Erhvervsparken 59-61, 8500 Grenaa

Tilsynsdato: 22/6 2022
Fra virksomheden deltog: Jacob Wagner Jensen og René Svenningsen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Anne-Sofie Nygaard Svendsen og Lisbeth Røge
Virksomhedens kontaktperson: René Svenningsen
Virksomhedens CVR-nr.: 36433779
Virksomhedens telefonnr.: 6915225/20823087
Virksomhedens mailadresse: Res@bioman.dk
Antal ansatte i virksomheden: Ikke oplyst
Virksomhedstype: D201 - oplag i tanke (kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter)
Miljøledelse: Nej

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Virksomheden oplagrer natronlud, svovlsyre eller bioolie i to tanke på henholdsvis 5000 m³ (T201) og 2500 m³ (T202). Tankene er forbundet med en rørledning til kajen, så der kan pumpes direkte fra skib til tank.

Ved tilsynet var den store tank (T201) taget ud af drift, da der skal foretages reparation på annularpladen.

Ved påfyldning eller aftapning fra tankene er der altid personer tilstede, som kan holde øje med om der sker evt. spild.

Opsummering af miljøtilsynet	
Anmodning	Bioman anmodes om at tæthedsprøve rør og opsamlingsbrønd, jf. vilkår 2.3.3.7, medmindre der kan fremsendes dokumentation for at det er sket inden for de sidste 5 år.
Henstilling	Der henstilles til at Bioman får olietankens rørførings tjekket i forhold til vilkår herom i olietanksbekendtgørelsen
Henstilling	Der henstilles til at Bioman forbedrer skiltningen på stedet
Henstilling	Der henstilles til at Bioman fører journal over pejlinger, jf. vilkår 2.3.3.5
Henstilling	Der henstilles til at Bioman fører journal over kontrol med belægninger, jf. vilkår 2.3.3.7
Indskærpelse	Det indskærpes at der monteres elektronisk overfyldningsalarmer, jf. vilkår 2.3.3.4.
Henstilling	Der henstilles til at Bioman efterlever vilkår 2.3.10.3. Se nærmere beskrivelse i relevante afsnit.
<p>Fristen for ovenstående punkter sættes til <u>1. november 2022</u>.</p> <p>Bioman skal inden da melde tilbage hvordan forholdene er løst og sende evt. dokumentation.</p>	

Affald

Der produceres ikke affald på stedet i den daglige drift. Der kan opstå affald ved reparationer og service.

Råvarer

Der bruges fyringsolie til opvarmning af produkterne i tankene.
Derudover benyttes ikke råvarer.

Støj

Støj er fra til- og frakørsel. Virksomheden ligger i et erhvervsområde. Der er ikke modtaget klager over støj.

Luft

Der er ikke etableret luftfiltre på nogen af tankene. Der er ikke lugt fra oplagene i tankene. Der er ingen støvgener. Der er ikke modtaget klager over luftgener.

Spildevand

Når tankene vaskes, sker det ved rekvirering af et firma der kommer udefra. Djurslands Kloakservice suger alt vandet efter vask op og det køres til biogasanlæg.

Olietanke

Fyringsolietanken står inde i tankgården for T201. Tanken er registreret i BBR. Det er en tank på 5900 liter fra 2005.



Tanken er forbundet med fyringsanlægget med et frit kobberør som er ført op over tankgårdens væg.

Det så ikke umiddelbart ud til at tanken er installeret af en sagkyndig. Fx lever sugerøret ikke op til kravene i olietanksbekendtgørelsen, fx krav om at røret skal være understøttet.

Der **henstilles** til at Bioman gennemgår kravene til en tank i olietanksbekendtgørelsens § 32 og bilag 2, afsnit 2 og sikrer at disse overholdes. Der skal evt. en sagkyndig til at lave en gennemgang og rette op på evt. fejl og mangler.

Gennemgang af en række udvalgte vilkår fra miljøgodkendelsen

En række vilkår blev gennemgået:

Vilkår 2.3.3.4

Hovedventil til tanke skal være aflåst. Dette var opfyldt. Det blev desuden oplyst at der altid er to ventiler der skal åbnes for at man kan aftappe fra tankene.

Tanken skal være sikret mod overfyldning med elektronisk overfyldningsalarm. Bioman oplyste at der pt. ikke er en elektronisk alarm, men den forventes etableret i efteråret 2022. Der blev dog også oplyst at der ved tankning fra skib altid er to vagter, henholdsvis 1 ved tankanlægget og 1 ved skibet. Norddjurs Kommune **indskærper** at den installeres snarest muligt og senest d. 1. nov. 2022 i henhold til vilkåret bestemmelser.

Studse for påfyldning af lagertanke skal være mærket med angivelse af indhold og med faremærkning i henhold til gældende lovgivning på dette område. Der var angivet tanken indhold på et skilt, men der fremgik ikke faremærkning. Desuden er det ikke umiddelbart let at se om der er tale om påfyldningsstuds eller aftapningsstuds. Norddjurs Kommune **henstiller** til at skiltningen forbedres.

Vilkår 2.3.3.5

Tankene skal inspiceres hvert 5. år. Norddjurs Kommune har en tankinspektionsattest for T201 fra nov. 2016, hvilket betyder at T201 skulle inspiceres igen senest i nov. 2021. Bioman oplyste at det var blevet gjort og attesten herfor blev udleveret. inspektionen har vist betydelige fejl på tanken så den har derfor siden været taget ud af drift og reovering skal ske inden for kort tid. Når den er reoveret kommer der igen et inspektionsfirma og sikrer at tanken igen kan tages i drift. Rapport for dette skal selvfølgelig fremsendes til Norddjurs Kommune.

T202 er sidst inspiceret i marts 2019 og skal således først inspiceres igen i 2024.

Der skal føres et regnskab over påfyldte og aftappede mængder i tankene. Der skal mindst én gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med elektronisk pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differencen imellem de to regnskaber beregnes.

Bioman har fremsendt regnskabet over tilførte og fraførte mængder. Det blev også oplyst at Bioman pejler tanken af og til. Det skete tidligere med pejlebånd, men nu sker det med et lasermåler, hvor man måler afstand fra top til overfladen af produktet. Det har ikke givet anledning til at tro, at systemet er utæt.

Norrdjurs Kommune **henstiller** til at Bioman føres journal over pejlinger, så det kan dokumenteres at der pejles mindst en gang om måneden.

Vilkår 2.3.3.7

Virksomheden skal mindst én gang hvert 5. år inden d. 1. september kontrollere, at opsamlingsbrønden og rørledninger er tætte.

Norrdjurs Kommune har ikke kendskab til at denne tæthedskontrol er gennemført. Norrdjurs Kommune skal derfor **anmode** Bioman om at få gennemført en tæthedskontrol af rørene (fra læsseplads til opsamlingsbrønd) samt af selve opsamlingsbrønden. Tæthedskontrollen skal foretages jf. vilkårets bestemmelser herom samt miljøgodkendelsens bilag 5.

Virksomheden skal ved beskadigelse af belægning i tankgårdene og læssepladsen eller mistanke om utætheder, dog mindst 1 gang årligt inden d. 1. september rengøre fladerne og foretage eftersyn af de rengjorte overflader. Resultatet af kontrollen i form af beskrivelse af overfladernes tilstand skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, inspektionen har fundet sted. Konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog straks meddeles tilsynsmyndigheden. Bioman oplyste at de for nyligt har vasket læssepladsen og at de jævnligt kontrollere belægningerne. Dette skal dog kunne dokumenteres i form af journal over kontrollen, evt. med billeder af at fladerne er rengjorte.

Norrdjurs Kommune **henstiller** til at vilkåret fremadrettet overholdes fuldt ud.

Vilkår 2.3.10.3

Der skal føres funktionstest for alarmer, niveaumålere og vakuum systemer efter leverandørens anvisninger, dog mindst én gang årligt. Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerede måleudstyr, dvs.: garantiprøvning/kvalitetskontrol, kalibreringer/parallelmålinger, løbende vedligehold og justeringer.

Ud fra beskrivelserne i godkendelsen, er der umiddelbart lagt op til at overfyldningsalarmen også er et pejleapparat, hvor man kan aflæse et "øjebliksbillede" af beholdningen, når man vil. Dette udstyr skal testes en gang om året. Det er umiddelbart ikke tilfredsstillende at anvende en almindelig "byggemarkeds" lasermåler til pejling, medmindre det kan dokumenteres at den kontrolleres og måler præcist. Norrdjurs Kommune skal **henstille** til at Bioman snarest muligt og senest d. 1/11 2022 sikrer at der pejles med et professionelt udstyr som også kan garanteres at måle præcist og som kan underkastes en årlig funktionstest ud fra leverandørens anbefaling. Det er muligvis tilfældet med det anvendte apparat.

Øvrigt

Bioman oplyste ved tilsynet at der netop er lavet ny rørledning fra havnen, som forbinder kajen med Biomans tre lokaliteter med oplagstanke, herunder Erhvervsparken 59-61. Den nye ledning er ikke taget i brug endnu, og vil blive trykprøvet inden det sker.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Egenkontrol

Virksomhedens krav om egenkontrol ses i miljøgodkendelsens vilkår 2.3.10. Krav om årsrapport ses i vilkår 2.3.11. Der blev nævnt ved tilsynet nævnt at Bioman skal være opmærksomme på at egenkontrollen skal laves og skal kunne fremvises ved tilsyn eller anmodning fra myndigheden i øvrigt. Bioman blev også gjort opmærksom på, at årsrapporten ikke kun skal indeholde tal for indhold, mængder, fyldning og losning, men også en række andre punkter.

Håndhævelser

Norrdjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Henstillinger

Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling kan kun påtales én gang. Norrdjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste skridt meddele påbud om de aftalte forhold.

Indskærpelse


Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2022 kr. 440,78 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.



Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den **2/9 2022** inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger