

Uno- X Danmark
Buddingevej 195
2860 Søborg

Mail: Christoffer.Skytte@unox.dk ; gorm@dpsyd.dk

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Ny Præstøvej 100 i Næstved
Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 24. juli 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Belægning på salgsplads og påfyldningsplads er fuldstøbt betonplader som vurderes i god tilstand.

Næstved Kommune har undervejs modtaget data/dokumentation for vaskeanlæg, tæthedsprøvning af tanke og rørsystemer samt tømning af udskilleranlæg.

BBR tanke:

Der er fremsendt tanktæthedsprøvninger for 2 tanke fra 2002 på hver 50.000 m³ fordelt på 3 rum (20+15+15). Der er i BBR registreret 2 tanke over 6.000 liter. Forhold vurderes ajour.

Tankinspektion:

Næstved Kommune har modtaget prøvningsrapport for begge tanke. Det vurderes dog, at der mangler en tilstandsrapport/inspektion af tankene. Du/i bedes fremsende tilstandsrapporter for begge tanke **senest den 1. oktober 2025.**

Spildevandsprøve fra vaskehal

Der foreligger ikke en spildevandsprøve indenfor de sidste par år. For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens der vaskes køretøj i hallen under normal drift.

Prøven skal analyseres af akkrediteret laboratorium.

Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377, Bly, Cadmium, Kobber og Zink samt pH og temperatur.

Jeg har oplistet nogle akkrediterede laboratorier du kan vælge imellem.

Eurofins, Højvang, DONSlab, ALS Denmark:

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
30. juli 2025

Sagsnr.
25-021581

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk



Dokumentation.

Du bedes fremsendes kopi af analyseresultat senest **den 1. oktober 2025** til jedic@naestved.dk.

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Det blev konstateret at der opsamles kundeaffald i affaldsbeholdere ved stander anlæg og ved vaskehallen. Dette affald sorteres ikke og bortskaffes pt. som restaffald. Ved kig i affaldsbeholdere kunne der konstateres mad og drikke kartoner, metaldåser, plastdunke mv.

Affaldsfraktionerne er ikke registret i ADS (affaldsdatasystemet), da der ikke figurerer et P-nummer på adressen.

Vi drøftede muligheden for sortering af jeres kundeaffald.

Jeres kundeaffald skal udsorteres i minimum 3 beholdere svarende til:

1. plast og mad og drikkekartoner
2. metal og glas
3. restaffald

I bedes melde tilbage **senest den 1. oktober 2025** hvordan I sikrer at "blandet kundeaffald" udsorteres korrekt.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist, hvilket er forklaring på de to forskellige timetakster.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Uno-X tank Ny Præstøvej 100 4700 Næstved CVR: nr. 33807910
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	24.07.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 25.06.2002

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Christoffer Skytte Rasmussen og driftsansvarlig Gorm Brøgger og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

Virksomhedens aktiviteter er vaskeanlæg og salg af benzin/diesel.

Der er mulighed for at støvsuge bilen på puslepladsen

Begge aktiviteter er ubemandede. Der er desuden en MIN KØBMAND på matriklen.

Vaskeanlægget

- Vaskemaskinen kan tage en bil ad gangen
- Vaskehallen er ikke bemanded.



- Vaskeanlægget serviceres (påfyldning af sæbe og lignende) af Istobal.

Tankanlægget:

- Der er 3 standere på salgspladsen,
- Der er 2 nedgravede benzin og diseltanke. På hver 50:000 liter, der er opdelt i 3 rum hver, på 20+15+15.
- Påfyldningen af benzin og diesel sker fra påfyldningspladsen.
- Salgsplads og påfyldningsplads består af fuldstøbt betonplader som vurderes tætte.
- Der er separat afvanding af påfyldningspladsen og salgspladsen, der ledes til sandfang og olieudskiller.
- Der foreligger ikke tilstandsrapporter for tankene.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig og erhverv. Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Der er pusleplads herunder støvsugning og måttebankning, afstand er mere end 20 meter til bolig.
- Kompressoren står indenfor i teknikerrum.
- Vaskehal er lukket under vask.

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakke.
- Alle vaskeprodukter leveres fra Istobal.

Spildevand:

- Der er afløb i vaskehal. Der anvendes overvejende rent vand ved vasken. En delmængde vand genbruges til undervognsskyl.
- Der er afløb fra vaskehal via sandfang og olieudskiller, som ledes til kloak.
- Der er 1 udskiller tilknyttet påfyldnings- og salgs-anlægget.
- Der er i alt 2 udskillere. Der er alarm på udskilleranlæg.
- Sandfang og olieudskiller tømmes en til to gange om året af Sydvestsjælland Klokaservice A/S.

Affald:

- Der er opsat affaldsbeholdere til kundeaffald. Alt affald bortskaffes som restaffald af HCS.

Miljø og ressourcebesparelser:

- Der anvendes c- mærkede produkter.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.



Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Der skal udtages en spildevandsprøve efter olieudskilleren fra vaskehallen.
- At kundaaffald som minimum skal udsorteres i minimum 3 fraktioner Plast og mad og drikkekartoner, Glas og metal og restaffald.
- Fremsende tilstandsrapporter for begge tanke.

Bilag:

- Dokumentation fra tæthedsprøvning af tanke samt benzin-og olieudskiller er fremsendt separat til Kommunen.

Tegning over pladsen





