



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01899
Ref. MARBA/PEMJE
Dato: REV. 03.11.2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Oudrup Deponi I/S
Virksomhedens adresse	Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør
CVR nummer	37227129
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t Bi-aktiviteter
Tidspunkt for tilsynet	11.10.2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og opstart på revurdering
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet den 7. september 2017
Deltagere fra virksomheden	Lene Haugaard, Jakob Overgaard og Svend Aage Poulsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller og Marianne Bager
Tilsynet omfattede	Hovedparten af anlægget Sammen med tilsynet blev en række forhold drøftet, herunder udarbejdelse af basistilstandsrapport i sammenhæng med igangsat revurdering af miljøgodkendelse med tilhørende aktiviteter.
Materiale udleveret	-

Nedenfor ses areal for Oudrup Deponi med bi- aktiviteter. Vejen nord/syd er Stengårdsvej. Vest for denne mod syd ligger Vesthimmerlands Deponi, som ikke er omfattet af denne tilsynsrapport.



Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af 27. juni 2001 – samlet miljøgodkendelse med tillæg til oplag
2. Revurdering af 22. november 2006 med overgangsplan
3. Miljøgodkendelse af 20. december 2004 til knusning af sten, tegn og beton K212
4. Miljøgodkendelse af 13. marts 2006 til oplag af spildevandsslam
5. Miljøgodkendelse af 13. marts 2006 til justeret modningstid for slagge

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Egenkontrol for Oudrup Deponi er modtaget i form af Årsrapport pr. 1. april.

Årsrapporten indeholder de krævede egenkontrolmålinger og vurderes dækkende for beskrivelse af virksomhedens miljøforhold.

Udtalelse til Årsrapport 2016 fremsendes særskilt.

Miljøstyrelsen har en arbejdsgruppe til at se på formen af årsrapporter med henblik på at udarbejde en art skabelon, som deponi-virksomhederne kan anvende for at opnå en mere ensartet struktur af årsrapporterne.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Anlægget er et deponeringsanlæg og området bør V2-kortlægges ved nedlukning.

Miljøstyrelsen har tidligere informeret Region Nordjylland om de nedlukkede etaper.

Gennemgang af miljøforhold

Dette tilsyn dækker det nedlukkede depot, Oudrup Deponi I/S og biaktiviteter beliggende i tilknytning til depotet.

- Oudrup Deponi er et nedlukket deponeringsanlæg ejet af 4 interessentkommuner.
- Bi-aktiviteterne ligger dels ovenpå depotet, og dels nord for Vesthimmerlands Deponi (på modsatte side af Stengårdsvej)

Alle aktiviteter drives af renovationselskabet Renovest og disses medarbejdere.

A/B bevis

Renovest har 4 medarbejdere med A-bevis og 3 medarbejdere med B-bevis.

Renovest oplyser, at der vil blive sendt flere medarbejdere på kursus, når disse bliver udbudt.

Oudrup Deponi

Deponeringsenheder

Der er deponeret affald siden 70'erne. Alle enheder er etableret med membran og perkolatopsamling.

- Deponiet vil fremsende et oversigtskort med alle enheders placering, og et oversigtskort med placering af alle aktiviteter.

På den sidste etape er sket deponering af affald indtil ultimo 2015, enheden er ikke slutafdækket, idet der forventes, at der vil ske afdækning med biocover.

Perkolat fra alle enheder opsamles og ledes til pumpebrønd syd for depotet. Herfra pumpes det til spildevandssystem.

Gas

Oudrup Deponi har fået tilskud til biocover forprojekt, som viser, at der er potentiale for afgang med biocover. Deponiet har søgt om tilskud ved MST til etablering af biocover.

Der har tidligere været gasopsamling til Vindblæs varmekværk, men dette er ophørt pga for lille gasdannelse.

Kontrol med monitoringsboringer på Oudrup deponi

Der er etableret i alt 4 monitoringsboringer. De 3 boringer ligger i den nordlige del af deponiet, og den sidste ligger 200 meter længere mod nord. Desuden sker monitorering i boring ved vandværk i Vindblæs, som fungerer som opstrøms referenceboring for Oudrup Deponi.

Renovest nævnte, at et par boringer overskrider alarmtærskelværdien en lille smule for olie og jævnfør miljøgodkendelsens vilkår, skal der således tages en omprøve for analyse. Renovest forespurgte om, der skal tages denne omprøve på baggrund af en lille overskridelse, eller det kan afvente næste regelmæssige prøvetagning.

Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at der bør udtages omprøve, men skal ellers opfordre til, at Renovest henvender sig i sådanne tilfælde, så vi sammen kan afklare de aktuelle behov og problemstillinger.
Se vedlagt rapport om boringskontrol.

Biaktiviteter

Der er biaktiviteter i form af oplag og sortering af affald på arealer nord for Vesthimmerlands Deponi og ovenpå Oudrup Deponi.

Syd for Oudrup depotet er 2 bassiner til overfladevand. Ved tilsynet var bassinerne uden vand. Bassinerne kan rumme slukningsvand fra eventuelle brande.

Oplag og affaldsfraktioner

Nord for Vesthimmerlands Deponi

Nord for Vesthimmerlands Deponi er etableret plads til kompostering af haveparkaffald, og plads til nedknusning af byggeanlægsaffald.

Affaldsfraktionerne ligger alle på ubefæstet areal, som er placeret i bunden af en tidligere råstofgrav.

Der sker kompostering og nedknusning af bygge-anlægsaffald. Behandling sker ved indlejet materiel. Da der ikke er naboer vurderes, at der ikke er gener i form af støv og støj.

Ovenpå Oudrup Deponi

Ovenpå Oudrup Deponi foregår forskellige aktiviteter. Der er kommunal genbrugsplads for private og erhvervsdrivende, og der er modtagelse af følgende affaldsfraktioner til mellemoplag:

- Papir, pap og plastfraktioner: sortering sker i sorteringshal. I hallen sker ballering af pap og plastfraktion.
- Olie og kemikalieaffald sorteres indendørs i hal, der er afløb i gulv, som ledes til olieudskiller og videre til pumpebrønd og til spildevandsanlæg.
- Glas og metal fra husholdninger, balleret plast og landbrugsplast: opbevaring sker udendørs på fast belægning.
- Rent træ
- Trykimprægneret træ
- Brændbart affald – ligger på to lokationer
- Slagge fra Aars Fjernvarmeværk

Genbrugspladsen og de fleste af oplagene ligger på befæstede arealer. Den østlige del af anlægget er således ikke befæstet, her ligger oplag af slagge og brændbart affald.

Lugt

Der blev ved tilsynet ikke registreret væsentlige lugtgener.

Støj

Der er ikke registreret støj udenfor anlægget i forbindelse med tilsynet.

Overjordiske olietanke

Der blev ved tilsynet ikke ført kontrol med olietanke.

Andet

Revurdering

Det er 11 år siden Oudrup Deponi sidst har fået gennemført en revurdering af anlæggets miljøgodkendelse af depotet. Miljøstyrelsen fremsender et opstartsbrev om revurdering, og herunder med krav om at der skal tages stilling til basistilstanden for jordforurening, BTR.

I forbindelse med revurderingen af Oudrup Deponi og de tilhørende biaktiviteter, skal MST sikre, at standardvilkår for de relevante aktiviteter indføres. Det må påregnes, at der vil blive stillet krav om tæt belægning og opsamling af overfladevand for flere af de nuværende biaktiviteter.

Renovest oplyste, at man efter fremsættelsen af disse krav vil vurdere om en eller flere aktiviteter mest hensigtsmæssigt kan flyttes til anden lokalitet.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Slutafdækning af sidste deponeringsetape
 - Det er ikke sket slutafdækning af sidste etape, idet det forventes, at der vil blive etableret biocover. Miljøstyrelsen afventer dette.
2. Redegørelse for placering af oplag af affald og plan for deponeringsenheder.

- Renovest bedes fremsende dels en plan med de aktuelle oplag af affald, med angivelse af om oplagene ligger på befæstet eller ikke befæstet areal og dels en plan for hvor og hvornår, der er sket deponering på de forskellige enheder.
3. Monitoringsboringer mangler lås og mærkning
 - Monitoringsboringerne skal være aflåselige, og de skal mærkes med DGU nummer. Der kan fx hentes et mærkat på GEUS's hjemmeside.
 4. Oplysninger om olietank
 - Renovest bedes fremsende følgende oplysninger om olietanke på anlægget:
 - i. Olietankens placering – lokalitet indtegnet på kort – eller foto, er tanken over jord, eller nedgravet
 - ii. Størrelse på olietanken, hvilket olieprodukt er i tanken
 - iii. Tankattest: Nummer og årstal for fabrikation – evt. foto af prægeplade

Det henstilles, at ovennævnte oplysninger er fremsendt, og at monitoringsboringer er mærket og gjort aflåselige inden den 1. januar 2018.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.