

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr.: 16/45325
 Kontaktperson: Helle Munch
 Sørensen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Tebstrup Gedeosteri
Adresse	Vrinner Bygade 45
Postnummer og by	8420 Knebel
CVR nr.	33110979
Virksomhedstype	F53 – Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mindre end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis.
Hovedaktivitet	Fremstilling af gedeoste
Biaktivitet	-
Matrikel	32b, Vrinner By, Rolsø
Planforhold	Blandet bolig og erhverv
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3 registrerede sø. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mindre end 200 m til nærmeste vandløb med godt økologisk potentiale (beliggende ved vandløbet). <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Indvindingsopland til Vrinner Vandværk. Område med almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Dorthe Bundgaard Sørensen
Telefon	86 55 84 84 / 21 77 39 70
E-mail	salg@tebstrup.dk
Tilstede ved tilsynet	Dorthe Bundgaard Sørensen
Tilsynsdato	9. januar 2017
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Der produceres oste af økologisk gedemælk. Der tilsættes kultur, løbe og salt og evt. krydderier eller andre smagsgivere. Mælken fås fra et økologisk gedebrug i Tebstrup, Skanderborg, og derudover fra enkelte lokale producenter. Virksomheden har en årsproduktion på ca. 35.000 kg ost. Der forventes en forøgelse frem til 2018. Virksomhedens produkter sælges i Danmark til Dansk Supermarked og Coop og derudover til Sverige og Tyskland. USA og Dubai har vist interesse for produkterne og der er måske aftaler på vej.
Produktionsareal og grundareal	Produktionsareal: ca. 530 m ² .
Indretning	Virksomheden er indrettet med produktionsrum, pakkeri, kølerum, kontor, kantine.
Etableret på nuværende adresse	1-9-2010. De første par år var der ingen produktion på adressen men udelukkende klargøring af faciliteter.
Udvidelse / ændringer	-
Antal ansatte	Tre i produktionen. Én i administrationen 18 timer/uge. Én tekniker ca. 15 timer/uge.
Driftstid	Mandag og torsdag kl. 9.00-13.00. Øvrige dage ingen produktion.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen.
Egenkontrol / driftsjournal	Der foretages egenkontrol i forhold til fødevaremyndighederne.
Bemærkning	Woodshade Organics ejer ejendommen og har også produktion på adressen. Derudover har Mjødgaard og Anderson Winery produktion på adressen. Arla har tidligere haft mejeri på adressen.

4. BEMÆRKNINGER I SIDSTE TILSYNSRAPPORT

Der har ikke været miljøtilsyn tidligere.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel	Udendørs
2	Flowpack maskine til pakning af varer	Indendørs
Bemærkninger		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over tag (m)	Filter/ rensning
1	Udsugning ved opvasker	2 m	Ikke oplyst
Bemærkninger:		Udsugningen tændes, når opvaskemaskinen kører. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener.	

Opvarmning

Type	Træpillefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes af træpillefyr hos Woodshade Organics.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vask af produktionskar	Natronlud, salpetersyre, opvaskemiddel	Hhv. 800 ml natronlud og salpetersyre/uge	Ca. 2.600 L/uge i 45 uger/år	-
Industriopvaske-maskine	Natronlud, opvaskemiddel	200 ml natronlud/vask ~1 L/uge		-
Desinficering af osteforme	Hydrogen peroxid (brintoverilte)	1 dl hydrogen peroxid til 10 L vand - ? L/uge		-
Bemærkning	Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Se nærmere i tilsynsbrevet.			

Udskillere

Bemærkning	Af gamle tilsynsrapporter fra Arlas tid fremgår det, at der er tre fedtudskillere på ejendommen. Der findes ikke umiddelbart nogen kloaktegninger, og det er uvist, om spildevandet fra virksomheden løber via en fedtudskiller. Virksomheden mener, at der i lokalerne også var produktion i Arlas tid. Det er derfor sandsynligt, at afløbene er tilknyttet en fedtudskiller. Woodshade Organics tilmelder de tre fedtudskillere til en tømningsordning. Hvordan kloakforholdene er, vil i øvrigt blive taget op i forbindelse med tilslutningstilladelsen.
-------------------	---

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Natronlud	20 L's dunke	100 kg.	Indendørs i rum med afløb
Salpetersyre			
Brintoverilte			
Mælk	?	?	Kølerum
Krydderier og andre tørvarer	Sække	?	Lager
Bemærkning	Der opbevares natronlud m.v. ved afløb. Ved uheld er der risiko for spild til kloak. Det er aftalt, at produkterne opbevares i spildbakke. Se bemærkning i tilsynsbrev.		

Tanke

Bemærkninger	Der er ingen tanke på virksomheden.
---------------------	-------------------------------------

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
-					
<u>Øvrigt affald:</u>					
Valle	?	?	?	Landmand	Landmand
Småt brændbart	?	Container	Ude	?	?
Pap	?	Container	Ude	?	?
Metal	?	Container	Ude	?	?
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bemærkning	Valle bortskaffes til griseproduktion. Hvis der kasseres oste, fx hvis de tabes på gulvet, bortskaffes de til forbrænding. Det sker dog sjældent. Dette er af hensyn til virksomhedens egenkontrol ift. Fødevarestyrelsen, da det skal sikres, at kasserede oste ikke når ud til forbrugerne.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men I skal være opmærksomme på følgende forhold

1. Opbevaring af natronlud m.m.
2. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.