



STENA RECYCLING A/S
Prøvestensbroen 7
2300 København S

Stena Recycling Prøvestensbroen - tilsynsnotat

KK-Virksomheder og VVM har den 30. august 2026 været på tilsyn på:

Virksomhed:	Stena Recycling A/S
Adresse:	Prøvestensbroen 7, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	24208362 / 1010248910
Deltagere:	<i>Stena Recycling A/S:</i> Steen Hansen, HSE seniorkonsulent Michael Sønderby, Produktionsleder <i>KK - Virksomheder og VVM</i> Britta Tinghus, miljøsagsbehandler Jens Peter Mortensen, miljøsagsbehandler
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse fra marts 2002 med efterfølgende vilkårsændringer fra juni 2024
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold Miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger:

30. september 2026

Sagsnummer
2026-0315082

Dokumentnummer
2026-0315082-1

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.kk.dk

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Virksomheder og VVMs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Virksomheder og VVM skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Britta Tinghus
Chefkonsulent

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Plads og containere mv. fremstår rent, ryddeligt og i god vedligeholdet stand.

Pladsen er opdelt i to hovedområder, så små kunder/leverancer sker i den forreste del af pladsen i mindre containere/områder, mens store leverancer i lastbiler afleverer i den bagerste del af pladsen, hvor der således ikke færdes andre kunder.

Støj

Der har ikke været støjklager fra virksomheden siden sidste tilsyn.

Luft

Ingen bemærkninger.

Spildevand

Én gang årligt udtages en stikprøve af spildevandet til analyse. Stikprøven udtages og analyseres af et akkrediteret analysefirma. Resultaterne siden sidste tilsyn giver ikke anledning til bemærkninger.

Beskyttelse af jord og vand

Blev der konstateret jordforurening på tilsynet?	☐ ja ☒ Nej
--	--

Belægning

På baggrund af tilsynet i 2023 blev der lavet en belægningsplan med anbefalinger til udbedringer af belægningen på pladsen. Disse anbefalinger er gennemført.

Opbevaring af modtaget affald mv.

Ingen bemærkninger.